

平成30年度 通学路の安全点検状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

青色=恵那土木事務所

赤色=中津川警察署

紫色=建設課

黒色=防災安

通し番号	学校名	番号	要点検	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	担当機関					進捗状況 (平成31年3月現在)
							恵那土木事務所	警察	建設課	防災安全課	学校	
1	南	1		西七区 個人畑内の井戸	古い未使用の井戸が、簡単な木の蓋がしてある状態で放置されている。しっかりした蓋の設置希望。	対応中:持ち主に依頼(建設課で通盛をとり、持ち主に改善を依頼)。				○		持ち主で対応済み(アルミの蓋)
2	南	2		西七区 ふりまフレンド横町T字路	見通しが悪いT字路だが、右側にしかカーブミラーが付いておらず、左側にもつけてほしい。	電柱にカーブミラーを付けるための許可を中電に依頼中。				○		設置済み(両面設置)
3	南	3		西七区 個人宅の家と家のすき間	家と家のすき間が深く、子供が落ちたり足をとられたりするかもしれない。ふさいでほしい。	民地のため個人で対応してもらえるように依頼済み。				○		依頼済み
4	南	4		要検討 西七区 杉の町入口坂道	通りから入って下がりながら緩やかに曲がる坂道だが、見通しが悪いため、カーブミラーを付けてほしい。	確認して対応。				○		設置する場所が無いため不可
5	南	5		要検討 西七区 バロー中津川店付近遊歩道へ下りる坂道	坂がきつく、コンクリート打ちされていて、冬場はすべりやすい。段を付けたり、滑り止めをしったりしてほしい。	冬までに対応予定。			○			緊急性が低い為、経過観察。(通学路ではない)
6	南	6		八区 市橋クリーニング近くの道路脇の水路	低学年の子供が落ちやすい。(何度か落ちたことがある)蓋をしてほしい。	要望書が出ているが、すぐには難しい。(水路をふさぐと段差ができ、通行に支障が出る)				○		蓋の設置は困難。区画線を検討。
7	南	7		中村中 通学路	通学中の子どもの転落及び転倒の危険がある。側溝蓋の設置を希望。	確認するが、溝の深さに危険性は低い。				○	○	蓋の設置は困難。注意喚起にて対応。(学校にて)
8	南	8		中村中 通学路	用水に蓋、もしくは転落防止策がなく、子どもの転落が考えられる。蓋、もしくは転落防止柵を設置してほしい。	グリーンベルトの反対側。学校で指導。建設課で確認。				○	○	注意喚起にて対応。(学校にて)
9	南	9		中村中 通学路	カラー塗装が薄くなって、視認しにくい。舗装のオーバーレイ。	水たまりは、対応を検討中。カラー塗装は、順次対応。				○		対応済(塗り直し)
10	南	10	●	中村中 通学路	通学路側に段差があり子どもの転落が考えられる。転落防止用柵の設置か、ポールコーンなどの設置を希望。	建設課で確認後、対応。				○		H31年度対応予定(転落防止柵設置予定)
11	南	11		実戸区 南さくら幼稚園駐車場から三管橋へ行くまでの道路	途中までガードレールがなく、下へ転落する危険があるので、ガードレールを設置してほしい。	道路改良工事計画中。工事計画の中で検討。				○		H31年度対応予定(転落防止柵設置予定)
12	南	12		実戸区 南さくら幼稚園近くのR19ガード下トンネル	側溝蓋が老朽化し、コンクリートにひびが入っていたり穴があいていたりして、歩く時危険	建設課で蓋の交換。				○		危険な蓋については取替
13	南	13		実戸区 二中近くの用水路	通学路は反対側を歩いているが、下校時など子どもたちの行動は予測できず、転落する危険も考えられる。大雨の時特に危険	グリーンベルトの反対側。学校で指導。				○		グリーンベルトを通るよう指導(学校にて)
14	南	14		桃山区 桃山公園内遊具設置場所付近	集合場所である公園の隣を流れる後田川との境にあるフェンスと木柵の間に隙間があり、児童転落の恐れあり。	建設課で確認後、対応。				○		H31年度橋梁修繕予定
15	南	15		中村下 交差点「市役所入り口」南・北方向	直進車両の信号無視が多く、何度も危険な目に遭っている。(信号の位置が左右逆なのが原因ではないか)	警察で取り締まり強化。				○		定期的の実施中。
16	南	16		昭和町 鍼灸整骨院第2駐車場前	側溝の蓋ががたつき、通学中のこどもががたつき。蓋の交換などを希望。	蓋の交換:対応済み				○		対応済
17	南	17		昭和町 第二町内用水路脇道路	昨年出しているが、落下の可能性あり。柵の設置をお願いしたい。	蓋をするのは可能。水源としての利用状況を区長さんに確認する。(学校)				○	○	注意喚起にて対応。(学校にて)
18	南	18		昭和町 第二町内交差点ミラー	正面から見て左側のカーブミラーに傷が付いており、とても見にくい。通行人を見落とす可能性あり。	防災安全課で対応済み				○		修繕済み
19	南	19		中村上 19号からダスキンの入ってすぐ横ある細道	ダスキンの側より登校中、車が来るのがわかりにくい。注意の看板があるとよい。カーブミラーがあると運転手も分かりやすい。	通学路? 確認(学校) 通行量が少なく、設置は難しい。				○	○	ミラー設置は不可。通学路の看板を南小に支給済み

平成30年度 通学路の安全点検状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

青色＝恵那土木事務所

赤色＝中津川警察署

紫色＝建設課

黒色＝防災安

通し番号	学校名	番号	要点検	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	担当機関					進捗状況 (平成31年3月現在)
							恵那土木事務所	警察	建設課	防災安全課	学校	
20	南	20		中村上 八幡神社交差点	中央道より勢いよくスピードを出して降りてくる車が危ない。一旦停止線や、ゾーン30などが必要。	通行量が少なく、対応は難しい。		○		○	○	メイン道路のため、一時停止線は難しい。看板をつけていくことは可能 対応不可
21	南	21		中村上 八幡神社をすぎてからの中央道のトンネル	雨の日、雨水が落ちる。崩れているところの石で遊ぶ児童もいて危ない。石の落下の可能性もあり。	状況が写真からでは分からない。建設課で学校に確認後、対応。			○			緊急性は低いため、経過観察。
22	東	1		大垣共立銀行前レジスト路通り歩道橋	雨天時や降雪時に滑りやすい。雨天時は、階段の塗装が剥がれた部分に水がたまる。	発注手続き中。	○					H30.12完了
23	東	2		16区クラブ東側の見通しの悪さ	16区クラブから柴田様邸付近にかけて過道がカーブしているため見通しが悪い。カーブミラーと標識をつけてほしい。	カーブミラー対応済み				○		設置済み
24	東	3		北野交差点から丸山地区踏切にかけて	轍ができており、水がたまりやすい。舗装し直してほしい。	建設課で確認後、対応。				○		来年度以降順次対応
25	東	4		中津高校の西側の竹やぶ	中津高校の西側の竹やぶが折れて倒れてきそう。	建設課で、前向きに検討。				○	○	私有地。注意喚起にて対応。(学校)
26	東	5		丸八葬祭事務所横の歩道	側溝のふたの上を子どもたちが乗ってバタバタと音を立てたり、足が溝に落ちたりするので直してほしい。	建設課で確認後、対応。				○		H31年度対応予定(蓋の取り替え)
27	東	6		銭亀通学路に横断歩道がほしい	波多野建設前、太陽光前に、横断歩道を設置してほしい。車やトラックが気をつけるようにマークをつけてほしい。	路面標示を敷設する。				○		H31年度対応予定
28	東	7		丸山団地から旧国道側に降りる坂道	坂の途中でガードレールがなくなっている。あやまって転倒する可能性があるのので、ガードレールをつけてほしい。歩道をもう少し広くしてほしい。	建設課で確認後、できる所から対応。				○		H31年度対応予定(ガードレール延長)
29	東	8		旭が丘公園から南林寺に抜ける道	未舗装のため足場が悪く危険である。舗装してほしい。	神社内の歩道なので、優先度は低くなるが、できれば対応する。				○	○	対応は困難であり、注意喚起。(学校)
30	東	9		上金から国道19号からコスモ21に向かう道路	カーブミラーを設置してほしい。コスモ21の大家さんには、設置の許可を得ている。	防災安全課で確認後、対応。				○		電柱占用許可申請中許可が下りれば設置
31	東	10		稲荷坂	雨天時や昼間でも薄暗い。防犯カメラの設置や街灯の数を増やしてほしい。周りの木を切って明るくしてほしい。	防犯カメラの設置は、不可能。防犯灯は、地域から要望してもらう。(学校)					○	注意喚起(学校にて)防災安全課で防犯灯設置補助金あり
32	西	1		松源寺(後田西)ジョイライフ後田付近の通学路	交通量がわりと多いが、歩道と車道の区別がない。通学路の標識がはげている。	グリーンベルト設置予定。設置後、標識は撤去。				○		グリーンベルトにて対応(来年度以降)
33	西	2		南門前の小川の増水。	南門際の小川の増水と、そこへの児童の侵入。流される危険性あり。	入れないように困って欲しい(住民要望・学校要望)				○		建設課にて現地確認
34	苗木	1		国道257号線歩道(100円ショップ前)	雨が降ると車道に水がたまり、歩道に大量の水が降りかかる	対応済み。	○					側溝清掃等完了
35	苗木	2		国道257号線歩道(ガソリンスタンド～並松交差点)	ガードレールがなく、縁石も低い。交通量が多くスピードも出ているので、ガードレールが必要。	現地確認後、対応。	○					占用物件があり早期対応不可
36	苗木	3		苗木中学校入り口～国道の坂道	多くの児童が通学路として使用しているので、グリーンベルトがほしい。	学校敷地内に掛かるので、設置不可。学校で指導する。					○	注意喚起(学校にて)
37	苗木	4		苗木中学校ピロティ～農道	学童やその先の家に向かう児童が多く、交通量は少ないが、その先の農道のグリーンベルトに繋がる。	設置不可。交通量が少なく危険性が少ない。					○	注意喚起(学校にて)
38	坂本	2		アルトラアパート近くの神社の細い道 横断歩道を渡る時	車がスピードを出してくる。横断歩道で車が止まる停止線がない。車がスピードを出してきて怖い。	交差点内に呈せ印を引くことは不可能。学校で指導する。					○	注意喚起(学校にて)要望をいただければ防災安全課にて看板支給を検討

平成30年度 通学路の安全点検状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

青色=恵那土木事務所

赤色=中津川警察署

紫色=建設課

黒色=防災安

通し番号	学校名	番号	要点検	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	担当機関					進捗状況 (平成31年3月現在)	
							恵那土木事務所	警察	建設課	防災安全課	学校		
39	坂本	3		鯉ヶ平クラブ前の横断歩道	スピードを出して走る車が多く、姿も見えにくい(カーブや木)横断歩道があっても止まる車が少なく、事故も起きている為、大人も不安。	建設課で木の剪定を行う。標識は警察で対応。		○	○				私有地。注意喚起にて対応。 横断歩道の標識を修繕済み。
40	坂本	4		中山道通りの灯籠が立っている小川で、車と歩行者がすれ違う時に、車をよける子どもたちが、小川に落ちそうになる。	道路も狭く、歩行者が歩くときに、小川にふたもないため大変に危険である。	恵那土木で対応中。建設課で確認後、対応。	○		○				県と合わせて施工 県道視線誘導標にて注意喚起
41	坂本	5		深沢セブンイレブンの横断歩道	信号機がない為、横断が危険	以前に検討したが信号機の設置は許可が出なかったため、不可能。			○			○	信号機はつけられないと回答。
42	坂本	6		深沢セブンイレブン・深沢ゲンキーの店舗駐車場の出入口	お店に出入りする車が、どうしても歩道を横断する。	要望の意図が不明。学校で指導。						○	注意喚起(学校にて)
43	坂本	7		宇野工業の付近の土手	数年前、土手がぐずれ、現在はかっちり固定されていない。	固定工事完了、検査済み。歩道の反対側で、歩行者への危険性は低い。	○						対応不可
44	坂本	8		坂本公文の前の道路	カーブで道路がへこんでいるのか、雨の日、車の水はねがひどい。	恵那土木で確認後、対応。	○						現在 占用工事中 舗装本復旧で改善されるのでは?
45	坂本	9		〇〇床屋の前のカーブ	道が細く、通学時間は車が多い。ちょうどカーブなので、車からは児童が見えにくく、車とぶつかりそうになる。	カーブ部分のカラー舗装を検討する。	○						H30補正で坂本小～理容院までカラー舗装予定(5月末完了予定)
46	坂本	10		集団登校の1合流と2合流の間	①熊が出る ②舗装が悪く、つまづく ③木が道路に出て、雪や氷が溶けない	木の剪定のみ対応可能。建設課で確認。			○				木の伐採は対応済み。
47	坂本	11		パークタウン前の道路	坂本方面からはカーブになっている。蛭川方面からは登り坂の頂上で見通しが悪く、横断者の発見が遅れる。	看板は支給済み。(学校で設置) その他の対応は、地形なので難しい。					○	○	昨年度看板支給済み
48	坂本	12		二軒屋ため池前の歩道の水たまり	降雨時、歩道内一面に大きな水たまりができてしまい、歩くことが困難になる。	対応済み。			○				対応済み
49	坂本	14		坂本中学校入り口交差点付近、保育園付近	中学校保護者が、中学生を送る際に民家前、学校前広場に停車し、子どもがひかれそうになった。アパート前にてUターン	保護者の運転マラルの問題。学校で指導、対応。						○	注意喚起(学校にて)
50	坂本	15		明治牛乳から中津川工業方面へ50mぐらい	通学時に中津川工業方面から減速することなく走る車があり。児童が横断するときに大変危険。現状は、班長が体をはっている。	路面標示を敷設する。	○						H30補正で実施予定(5月末完了予定)
51	坂本	16		工業前のショートカットの道	もう一段上につけてもらいたかった。	上段にも敷設。						○	パンダマーク設置済み
52	坂本	17	●	工業高校から北原1の間(辻原2荻野さんの家の前)	カーブの先で通学路が右側から左側に移行している。	学校に状況を確認後、外側線を引く。			○				H31年度対応予定(グリーンベルト)
53	坂本	18	●	辻原バス停付近のU字溝	U字溝にふたがなく、草で隠れている。道が狭く、車をよけた時に足が落ちて、ケガをした児童が数名いる。	現地確認後、対応。(民地は許可が必要)	○						教育委員会 通学路変更済 恵那土木 H30補正で実施予定
54	落合	1		中津川市落合 小学校北横断歩道付近 2. 3号区	強風で看板が倒れる可能性	保育園の看板: 幼児教育課で対応。交通安全看板: 防災安全課で対応。					○	○	適正管理を依頼済み
55	落合	2		中津川市落合952-1 2. 3号区	民家の瓦落下の可能性	民家で対応不可能。					○		防災安全課にて確認
56	落合	4		中津川市落合401 5号区	石垣崩れ、土砂災害の可能性	民地で対応不可能。						○	経過観察

平成30年度 通学路の安全点検状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

青色=恵那土木事務所

赤色=中津川警察署

紫色=建設課

黒色=防災安

通し番号	学校名	番号	要点検	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	担当機関					進捗状況 (平成31年3月現在)
							恵那土木事務所	警察	建設課	防災安全課	学校	
57	落合	5		中津川市落合405~406の川沿い5号区	ガードレールの下から抜け落ちる可能性	その可能性はない。					○	対応不可
58	落合	9		中津川市落合1443 19号沿い東斜面10号区	土砂崩れの可能性	土砂崩れ防止工事敷設済み。これ以上は不可能。					○	対応不可能
59	落合	10		中津川市落合2884 13号区	歩道狭く、側溝に落ちる可能性	対応済み。				○		対応済
60	落合	11		中津川市落合 見晴公園 西斜面 13号区	土砂崩れの可能性	対応不可能。						対応不可
61	落合	13		中津川市落合371-8 5号区	ガードレールの間から落ちる可能性	対応済み。				○		対応済(ガードレール延長)
62	落合	14		中津川市落合162-2 6号区	側溝に落ちる可能性	建設課で確認後、対応。				○		緊急性が低い為、注意喚起にて対応。(学校にて)
63	落合	15		中津川市落合 ヤマト運輸登り坂	道が狭く、見通しが悪い	木の剪定を行うが、道にはみ出した部分以外は不可能。				○		私有地。注意喚起にて対応。(学校にて)
64	落合	16		中津川市落合 落合保育園入口道路 2・3号区	通学路が分かるようにグリーンベルトが必要 送迎の車で危険	以前に学校と確認し、「登り坂にはいらない」と確認した。				○		対応済(グリーンベルト)
65	落合	17		中津川市落合 高福寺横 登り坂 2・3号区	グリーンベルトはあるが、車道が細くすれちがう時危ない	これ以上は不可能。				○		対応不可
66	落合	18		中津川市落合 木曾口バス停前横断歩道 2・3号区	交通量が多い。北向きの車は歩行者が見にくい	車から見える位置で待つように、学校で指導する。					○	注意喚起(学校にて)
67	阿木	0		中津川市飯沼、県道阿木大井線 飯沼駅より阿木側	一部阿木小学校の通学路となっておりますが、歩道が整備されておらず、児童の登下校時に危険な状況。歩道の整備が必要	恵那土木道路1係で道路改良工事を実施する	○					【H29 阿木小 番号1】 H30:文書調査 H31:用地確保
68	阿木	1		中津川市阿木1578-4 原正己さん宅 向かい	用水路の幅が広く、転落の危険があるため蓋等をして欲しい。	建設課で可能な限り対応。				○		早急な対応は困難。注意喚起にて対応。
69	阿木	2		中津川市阿木4998-1 今井利春さん宅 角	見通しが悪く、通学路と交差する道路から出てくる車と接触事故の危険がある。カーブミラーや一時停止を促す停止線、看板等の設置を希望する。	防災安全課で確認後、看板、カーブミラー等の対応を行う。				○	○	阿木駐在でパトロールミラー設置は不可。通学路の看板を支給済み
70	阿木	3		中津川市阿木4998-1 今井利春さん宅東50m三叉路	見通しが悪く、通学路と交差する道路から出てくる車と接触事故の危険がある。カーブミラーや一時停止を促す停止線、看板等の設置を希望する。	防災安全課で確認後、看板、カーブミラー等の対応を行う。				○	○	阿木駐在でパトロールミラー設置は不可。通学路の看板を支給済み
71	阿木	4		中津川市阿木5364 伊藤隆俊さん宅横水路	用水路の幅が広く、転落の危険があるため蓋等をして欲しい。	建設課で確認後、対応。				○		対応は困難であり、注意喚起にて対応。(学校にて)
72	阿木	5		中津川市阿木5090-2 鈴木正行さん宅への登り道	子どもが落下する危険がある。ガードレール等を設置して欲しい。	土手側を通るように指導(学校)。				○	○	注意喚起(学校にて)
73	阿木	6		中津川市阿木、下真原の交差点(国道363号線)	交通量が多く、見通しが悪い交差点、信号機の設置を強く希望します。	木を伐採できるか確認する。	○					支障木の伐採完了
74	阿木	7		阿木事務所付近交差点	車の通りが多く危険です。一時停止線の設置をお願いします。	停止線の設置は不可能。白線に引き直しは、対応済み。				○	○	停止線は設置不可。注意喚起にて対応。(学校にて)
75	神坂	1		まごめ浄化センター北の通学路	通学路の幅が狭く、すぐ脇が谷になっているが、一部分にしかガードレールがないため転落の危険がある。	これ以上の対応は不可能。					○	対応不可

平成30年度 通学路の安全点検状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

青色=恵那土木事務所

赤色=中津川警察署

紫色=建設課

黒色=防災安

通し番号	学校名	番号	要点検	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	担当機関					進捗状況 (平成31年3月現在)	
							恵那土木事務所	警察	建設課	防災安全課	学校		
76	山口	1		第3区集会所付近の坂道	坂道の上下りでスピードを出して走る自動車が多いので、「通学路」の看板を上からも、下からも分かるように設置できるとよい。※坂の途中にある「末木さん」が敷地内に看板を設置してもよいとされています。	看板を支給(学校で設置)。				○	○	注意喚起にて対応。(学校にて) 看板支給済み	
77	山口	2		大又橋横の交差点	グリーンベルトとグリーンベルトの間に坂上からの道路がある。停止線がはっきりあるとよい。	対応済み。				○		対応済(ライン引き直し)	
78	山口	3		19号浦島信号から山口総合事務所に向かう道路	今年度より複数の登校となったため徒歩通学が始まったが、見通しが悪いうえに、グリーンベルトがなく危険である。グリーンベルトを敷くことと、カーブミラーを設置できるとよい。	グリーベルト設置。				○	○	ミラーは設置不可 H31年度対応済み(グリーンベルト)	
79	坂下	0		氷坂～外洞橋	歩道が設置されておらず、区画線も消えているところがあるので登下校時に危険である	区画線及びグリーンベルト設置 歩道設置検討	○					【H26坂下小番号12】 区画線及びグリーンベルト設置済 H30:丈量測量 H31:用地補償	
80	坂下	1		上鐘住宅への上り口	雨天時や冬季に滑って転ぶので、階段等に改善してほしい。また、その付近の用水に蓋が無いので蓋も設置してほしい	対応予定。				○		現在工事中(階段設置)	
81	坂下	2		県道3号線 矢淵交差点	信号電柱の移設	不可能(学校で指導)	○				○	対応検討中	
82	坂下	3		坂下中～坂下保育園への道路	29年度グリーン舗装の話があったが未だ実施していない。	グリーベルト設置予定。				○		舗装修繕後に明色化予定	
83	坂下	4		中山橋～丸十商店までの道路	29年度にグリーン舗装の話があった。白い線はひかれたがグリーン舗装は未だ実施されていない	グリーンベルト設置予定。				○		対応済(グリーンベルト)	
84	坂下	5		時鐘～大門の歩道	リニア工事が進展し大型ダンプの台数も増える見通し。歩道と車道の間にガードレールがなく危険	順次設置予定。 (カーブ優先、直線はその後)	○				○	順次設置	
85	坂下	6		坂下病院裏の道路	路側帯がはっきりしていないので病院駐車場へ向かう車と児童が交錯して危険	外側線を引く。				○		H30年9月に外側線設置完了	
86	坂下	7		伝馬町 坂下郵便局南側 カネマン前の道	水量の比較的多い用水だが蓋が無く危険	確認の上、検討。					○	対応不可能(通学路ではない)	
87	坂下	8		中外と上外の境の狭い道	歩道も十分ないために車が来たときに危険	※慎重な対応が必要。	○				○	用地交渉ができない状況	
88	坂下	9		島橋東の交差点	左側に建物があり、見通しが悪い	カーブミラー等の設置場がなく、不可能。					○	○	注意喚起(学校にて)
89	坂下	10		新田 サラから花の木薬局の前に出る道	道が一段下がっていて、左右の見通しが悪く車が来たか確認しにくい	建設課で確認後、対応。						○	対応不可能
90	坂下	11		通学バス 本郷バス停	道路から控える場所もなく子どもがバスを待つには大変危険	バス停の移動を検討する。						○	移動を検討(坂下総合事務所へ)
91	坂下	12		坂下小学校正門前	正門に面した道路脇の側溝に蓋が無いため、児童が落ちる危険がある	建設課で確認後、対応。				○			順次対応
92	坂下	13		西方寺公会堂近く	道路わきの側溝に蓋が無いため児童が落ちる危険がある	恵那土木で確認後、対応。	○					○	教育委員会にて側溝のない側へ通学路の変更を依頼したい(学校へ確認)
93	坂下	14		中之垣外 神田商店前	横断歩道前の待避場所の片側に手すりがなく落下の危険がある	手すりの設置。				○			手すりを設置済み

平成30年度 通学路の安全点検状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

青色＝恵那土木事務所

赤色＝中津川警察署

紫色＝建設課

黒色＝防災安

通し番号	学校名	番号	要点検	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	担当機関					進捗状況 (平成31年3月現在)
							恵那土木事務所	警察	建設課	防災安全課	学校	
94	川上	1		猿沢橋北 歩道	コンクリート壁上からの落石の可能性がある	恵那土木で確認後、対応。	○					用地境界に獣害対策用の柵が設置されている 対応不要
95	川上	2		壁沢川北 歩道(グリーン舗装脇)	壁面が崩れる可能性がある	対応不可能。			○			経過観察
96	川上	3		紙屋 通学路側溝ふた	破損があり危険	蓋の交換			○			発注済み3月までに完了
97	川上	4		中平橋東 通学路	斜面が小さな崖崩れを起こしている。	補修			○			H31以降で検討中。
98	川上	5		田畑 歩道側溝ふた	大きな穴が何カ所もあり危険	建設課で対応。			○			H31年1月に完了
99	加子母	1		中津川市加子母中切教員住宅下付近交差点	道幅が狭く、交通量が多くなり危険である。	要望の内容が不明→確認					○	学校に確認
100	加子母	2		中津川市立加子母角領国道256梅田製材所前横断歩道	東白川方面から来る車がカーブを抜けた後横断歩道までの距離が短い。電柱や植え込みなど死角となるものもたくさんあり、たいへん危険。	地権者との交渉中。再検討。補正予算で対応。	○				○	県単事業となり当面難しい。新規事業で検討
101	加子母	3		中島利郎宅西側交差点	通行量が多く、子どもが多いため接触事故が懸念される。	白線の引き直し			○			H31以降で検討中。
102	付知北	1		付知町下大越地区県道王滝加子母付知線	なだらかなカーブになっており、上からの車がスピードをあげて下りてくる。脇道からの見通しが悪いため、車を見落とす。	これ以上の対応は不可能。学校で指導。					○	注意喚起(学校にて)
103	付知北	2		付知町寺の下 宗教寺北約50m先	グリーンベルト東側の路肩幅が狭く、下へ1.5mほどの段差になっており、登下校時に落下事故の危険有り	昨年度の要望によりグリーンベルトを設置。これ以上の対応は不可能。学校で指導。					○	注意喚起(学校にて)
104	付知北	4		付知町 国道256号線 広島野交差点付近	加子母方面から下りてくる場合、緩やかなカーブになっており、信号が赤になっていることに気付かない車による事故多い。	運転者の問題。学校で指導。					○	注意喚起(学校にて)
105	付知北	5		付知町 藤山5156-2 前の横断歩道のない交差点	横断歩道とグリーンベルトが反対側にあり、またスピードの速い車の往来が朝目立つ。	学校との間で調整済み。					○	対応不可(市と学校は調整済み)
106	付知北	6		付知町 小栗山イワピン付知工場東 付近 他	登校道脇に用水路が有り、ふたもなく、むき出しのまま。所によっては、防御鉄柵もない。大雨の時は流れも速く危険	これ以上の対応は不可能。					○	対応不可
107	付知北	7		付知町 新田 早川写真南の県道交差点	横断歩道を渡るようになっていないが、朝の交通量は多い。また、スピードも速いので危険	これ以上の対応は不可能。					○	対応不可
108	付知南	1		秋津:回生堂医院から深谷さん宅までの用水路	用水路に蓋がないので、ガードレールの道路側を歩かなくてはならない	対応中。グリーンベルトを延長していく。	○					H30補正で実施予定(5月末完了予定)
109	付知南	2		白沢交差点	トラック等が往来するため、横断歩道を子どもだけで渡るのが危険	横断旗設置。					○	横断旗設置済み
110	付知南	3		白沢交差点からガード下を通過して農道に出る辺り	時期によっては草が茂って足場が悪い	要望の内容が不明。学校に再確認。					○	看板支給済み
111	付知南	4		松原:公会堂付近の交差点	交通量が多い上、多くの通学班が、横断する。側溝の隙間に足が入ってしまう。	横断歩道は設置不可能。溝の蓋は設置する。			○			側溝蓋は8月に実施済
112	付知南	5		松原:安楽満方面から松原公会堂付近の交差点へ至る道筋	グリーン歩道が片側に付いているが、反対側を朝は通る	両側への設置は不可能。学校でグリーンベルトを通るように指導する。					○	学校・交通指導員で指導(基本グリーンベルト上を歩行 ない場合は右側)
113	付知南	6		松原:公会堂付近の交差点へ鳥屋脇方面から下りる道筋	交通量が多く坂道をアクセルを踏んで往来する車が多い。端の方を歩かせたいが目印になるものがない。	白線の引き直し。					○	今年度で実施。

平成30年度 通学路の安全点検状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

青色＝恵那土木事務所

赤色＝中津川警察署

紫色＝建設課

黒色＝防災安

通し番号	学校名	番号	要点検	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	担当機関					進捗状況 (平成31年3月現在)	
							恵那土木事務所	警察	建設課	防災安全課	学校		
114	田瀬	1		上田瀬から宮脇につながる東洞付近	歩道がない(写真1)。雨が多くなると、山から水が落ちてきて、上田瀬用水から水が溢れる(写真2)。	かなりの雨量に対応できる。異常事態への対応は難しい。			○				普段は流れていない。H30でたまたま溢れただけで、通常は組合で管理しており、今後はないと思われるため経過観察。
115	下野	1		東組集会所前国道256号線	歩道がはっきりしない。白線が消えている。夏場は草が茂り、車道側へはみ出さなくてはならない。柵の湖方面から来る車がスピードを出しているため、危険という指摘を受けて、H29補修工事実施予定であった。今回、その部分を写真に撮り報告をします。	H30年度、補正予算で対応。(時間が掛かる)	○						H30補正で区画線補修予定
116	下野	2		下野「てんりょう」ラーメン店前の通学路	通学路の緑色着色塗装が、途中で終わっている。前教頭からの話によると、着色塗装と通学路の道を広げ、着色塗装をする予定と聞く。	予定あり。(実施は未定)			○				順次実施予定
117	福岡	1		植苗木地区から野尻交差点へ下る道(横断歩道)	「学童横断 注意」の看板は設置していただいているが、スピードを出す車が多い。(減速しない)	運転者の問題。学校で指導。					○		注意喚起(学校にて)
118	福岡	2		植苗木 児童集合場所	交通量は多くないが、登校時の児童集合場所の見通しが悪い。(民家、竹やぶがある)	確認後対応策を検討する。			○				竹藪等は通行に支障なし。危険な枯れ枝の伐採を実施
119	高山	1		中津川市高山953-1 巾2mの川を渡る橋	手すりがなく大変危険である。数メートルの高さがあり、児童が落下すれば大けがである。	建設課で確認後、対応。			○				H30で実施します。
120	高山	2		中津川市高山927-3 知原公民館前道路	グリーン色の歩行者ゾーンが切れている。もちろん歩道もない。	路肩舗装後、グリーベルト設置。			○				対応済。
121	蛭川	1		「一之瀬」バス停付近の直線道路	直線で見通しがよいので、スピードを出して通る車が多い。横断歩道を設けるか、児童横断注意の表示をしてほしい。	見通しの良い直線での対応は、難しい。学校で指導。					○		注意喚起(学校にて)
122	蛭川	2		一之瀬区 コイン精米機付近	道路がカーブになっている。カーブ終わりすぐを横断するので、横断歩道を設けるか、児童横断注意の表示をしてほしい。	これ以上の対応は、不可能。学校で指導。					○		横断歩道があるのでそこを渡るよう指導(学校)
123	蛭川	3		棚田区 安江造園付近の交差点	児童が横断するところに「飛び出し注意」などの看板を置いてほしい。	看板を支給(学校で設置)。					○		安全ぼうや支給済み
124	蛭川	4		田原神社前道路	歩道の白線が消えている。できればカラーゾーンにしてほしい。	白線の引き直し。			○				H31年度対応予定
125	蛭川	5		中島工務店工場前	横断歩道がないところを横断する。横断歩道の設置または「子ども横断」の表示を設置してほしい。	最寄りの横断歩道を渡るように、学校で指導する。					○		注意喚起(学校にて)
126	蛭川	6		奥渡口バス停	バスを下車してから横断するのに危険 横断歩道またはカーブミラーなど、車を確認できるようにしてほしい	カーブミラーでは、対応不可能。白線の引き直しを行う。	○						H30補正で区画線補修実施予定