

平成27年度 通学路の安全点検状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	進捗状況 (平成28年3月現在)
1	南1 中津川大橋下から福祉会館横の横断歩道まで	上記の区間は道幅も狭く、通学時間帯は通勤の車も多く歩行者がいても車同士のすれ違いのために歩道に車が入ってくる。下校時間はコパンから出てくる車が車の確認のため歩道の線まで一気に出てくるので子どもがひかれそうになった。グリーンのパイントをしていただきたい。	カラー舗装を行う(市)	処置済み
2	南2 中村の通学路 (すぐ隣が用水の道路)	細い道なのに通勤の車が通る。子どもが一列に並んでもぎりぎりの場所がある。また、用水に落ちてしまい、けがをしたり教科書などが使えなくなった子どものがいる。道路の幅を広げるか、用水と道路の間に柵をつけるなどの工夫をお願いしたい。	用水と反対側に外側線を引く(市)	対応方法を検討中
3	南3 コパン前の道路付近	市役所や19号へ抜けるためにスピードを出して通る車やコパンを出入りする車が多いので危険。道路の両側を通学路として使用しているので標識やライン等の工夫があるとスピードを落とすともうらえると思います。	カラー舗装を行う(市)	処置済み
4	南4 三管橋	舗装のコンクリートが崩れていて雨の日には大きな水たまりができる。この水たまりをよけて歩く時に車が通ると危険であるため、舗装をきれいにしてほしい。	処置済み	処置済み
5	南5 実戸20班集合場所	雨の日には大きな水たまりができるため舗装をしてほしい	舗装をする(市) 処置済み	処置済み
6	南6 一色あららぎ交差点から南小に向かう遍照寺付近	ガードレールが短く歩道も狭いです。高さもあり落ちると危険だと思いました。電信柱があるのでガードレールが作れないのかもしれませんが報告させていただきます。	平成27年度中に完成予定(市) 処置済み	処置済み
7	南7 南小体育館を出て石原床屋さんの裏を通る昭和橋までの道	帰りの下校時に通る道です。歩道だけですが小さい用水路がいくつもあり、上にコンクリートで覆われていますが、ほとんどに穴があいている状態です。子どもたちが足をはさんで転んでしまった話を聞きました。危険な所は取り替えていただきたい。	溝の改修をする(市)	処置済み
8	南8 三洋堂下の横断歩道	旧19号から住友生命に下る道、左折するとき歩行者が見えにくい。横断歩道がなかなか渡れない。カーブミラーなど歩行者がわかるものがほしい。一方通行なので結構スピードを落とさず曲がってくる。	巻き込み線を入れる(市)	処置済み
9	南9 遊歩道入口	遊歩道入口の柵が老朽化しており、道路と柵の幅が広いので、幼児などが落下する危険性があります。柵を別のものに変更するなどの改善を求めます。	処置済み	処置済み
10	南10 橋の架け替え工事による工事車両の対策	H27年度に行われる宮前橋の工事に伴い、子どものバス待ちの待機場所の確保、工事車両への注意喚起(看板の設置、スペースの確保)をしてほしい。	市から砂防事務所に要望する	処置済み
11	南11 川上前バス停のカーブミラー	川上前のバス停付近のカーブミラーがくすんでいる(表面がはげている)ため、見えづらく子どもの動きが見えづらい。車がきているかどうか分かりづらいため付け替えてほしい。	ミラーの交換(県) 工事発注済み	未対応
12	南12 川上橋のバス停	川上橋バス停の乗り場に待避場がないため、児童のすぐ近くを車が通過して危険(川上は人がいないと思ってスピードを出してくる車が多いので怖い)バス停をもっと広い場所へ移動するか、横断歩道の設置、児童が待機していることが運転手にわかるようにしてほしい。(今の看板ではどこに児童がいるかわからない)	バス停が設置できる候補地を検討する(県) 待避所の設計済み	未対応
13	南13 八幡神社下の横断歩道(国道363)	横断歩道の待ち場がなく、車が猛スピードで走るので危険	横断歩道の待ち場の設計済み(県)	未対応
14	東1 中津川市花戸町大垣共立銀行前歩道橋	冬季に凍結し、滑って転倒し、怪我をする危険性がある。	降雪時の安全指導と除雪(学校)	未対応
15	東2 中津川市新町レジスト通りのアピタ前信号	通学時横断歩道の青の時間が短く、登校する児童が通学班で渡りきれない。	朝の状態を見て青信号の時間の調節(警察)	処置済み
16	東3 中津川市丸山市営住宅から旧19号へつながる道路	道幅が狭く車がガードレールギリギリを通る。ガードレール側に歩行者が歩くラインがある。	通学路の看板設置(市・防災) 処置済み	処置済み

別

17	東4	中津川市東宮町東園寺に下りる手前の道路 1279番地	交差点で、見通しが悪い。カーブミラーの設置又は横断歩道の設置ができな。	路面標示(市・建設)処置済み	処置済み
18	東5	東宮町の歩道橋に降りる歩道	急な坂道で水が出てすべりやすい。	歩道の整備、補修(市・建設課)	処置済み
19	西1	上原集合場所付近の坂の側溝	急な細い下り坂で、転んだり横の側溝に落ちる可能性がある。	坂の上の草の部分を舗装(市)	今後の様子を見て検討
20	西2	後田区大和荘付近	カーブになっている部分で、元々見通しが悪かった所に最近家が達ち、さらに見通しが悪くなった。バス通りで交通量も多いとのこと。	処置済み	処置済み
21	西3	後田堤の交差点	後田西の方からカーブになっていて見通しが悪く危険。他の班と重なるところで子どもたちが滞る。	カラー舗装を行う(市) 処置済み	処置済み
22	西4	尾崎の踏切	踏切に歩道がない。	工事を進めていく	JRと協議中
23	西5	6区集合場所から19号までの道	道が狭く、ガードレールがないためとても危険	転落防止柵を取り付ける(市)	未対応
24	西6	鈴木建築事務所前の急カーブ	下校時にリカルコン方面から北進してくる車に対して角から出てくる子どもが見えにくい。	処置済み(注意喚起の看板設置)	処置済み
25	苗木1	苗木2478-2の西側三叉路	・通学時間帯(特に朝)に通行量が多いが、交差点表示がない。 ・児童は写真奥から手前に横断し、左下の歩道を歩く。 ・カーブの外側に歩道があるが、10cmほどの段差のみ。	横断歩道設置の検討(市) 通学路変更の検討(学校)	一部カラー舗装施工済み 横断歩道は検討中
26	苗木2	苗木4485-5 から西に出た交差点	・以前に児童が交通事故にあった。 ・横断旗はあるが横断歩道はない。(下り坂)	昨年度道路標示を行う(県) ガードパイプ処置済み	処置済み
27	苗木3	苗木3741-40	・R257に出る道を児童は横断している。 ・横断旗や横断歩道もあり、ポストコーンもある。 ・交差点内の表示、右折車線、センターラインが消えている。	区画線の引き直し(県)	処置済み
28	苗木4	苗木4940-1 南側道路	・地域より「危険箇所」としてあげられている。 ・ここは帰りのみ通学路として利用している。	大型デリネーターの設置(市) 処置済み	処置済み
29	坂本1	千旦林地区(北原2) 北原2倶楽部前	スピードを出す車が多く、道が細い。	ラインを引く(市) 処置済み	処置済み
30	坂本2	千旦林地区(中洗井4組) 麦の穂学園北側、千旦林左岸の歩道	川に安全柵がないため、4・5年前に竹で地域の人が柵をつけたが古くなり壊れそうな状態です。下り坂の正面に川があるため、川に落ちる危険があります。	河川の管理者と堪忍 転落防止柵設置(市)	未対応
31	坂本3	千旦林地区(中原2) サクラメント前	道路を横断する小中学生が渡る場所がない	南側の歩道を通る指導をする(学校)	処置済み
32	坂本4	千旦林地区(中原2) 通学路(峠の喫茶店から学校へ向かう)階段	急なので雨や雪の時に危ない	下水道工事後、もう一度点検	処置済み
33	坂本5	千旦林地区(丸岩) 千旦林 工業高校裏 喫茶「峠」前	見通しが悪く、道路を渡る際危険、外灯も少ない為冬期は危険(不審者)	下水道工事後、もう一度点検	処置済み
34	坂本6	千旦林地区(与ヶ根、藪下) 八幡神社入り口近くのアパート周辺	カーブが多く歩いていると危険	処置済み	処置済み
35	坂本7	茄子川地区(曙) タイヤセレクトとミヤショウオイルの間の川沿いの通学路	川沿いにガードレールがなく落下する危険、増水時に危ない	昨年度確認済み 今年度完成予定(市)	処置済み
36	坂本8	茄子川地区(上平) 上平クラブ下の高速道路の橋と19号線の橋の歩道のつなぎ目が死角になります。	高速道路の橋には歩道がない為、小さな子どもが歩くのに危ない。	ライン設置済み カラー舗装の検討、ポストコーンも(市)	処置済み
37	坂本9	茄子川地区(上平) 上平クラブ下の高速道路の橋にある大型車両通行規制の看板から中津鋼材の交差点の大型車両通行規制の看板までの道	大型車両規制時間7:30~8:30となっているが、子どもが歩くのは7時から7:20位で、ちょうど中津鋼材さんのトラックが入って来る時間と重なるので危ない。	トラックのルートを確認して報告(学校) その後で処置を検討	処置済み

38	坂本10	茄子川地区(上平) 中津鋼材の下の川沿いの砂利道(サンコーポラスまでの道)	草が生えっぱなしで、道が穴だらけで、車が走るのも困難。雨の日は、水たまりだらけで、穴も深く、歩きづらいです。	市道の確認、その後検討(市)	未対応
39	坂本11	茄子川地区(上平) 深沢の信号の地下道	・不審者が出る(寝ているときがある。) ・暗すぎて大人でも歩きたくない。	市(建設)で工事をする	処置済み
40	坂本12	茄子川地区(新町123) 中町ゴミ捨て場前の水路	水路の深さがあり、そこに蓋がない。落ちそうで怖い。傘をさして下を向いていた児童が落下しそうになった。火金のゴミの日は通行車両が多く、よけて落ちそうになった。	ライン設置済み(市) その後の通学市道(学校)	処置済み
41	坂本13	茄子川地区(中切2) 旧郵便局前の横断歩道から学校まで	旧郵便局前から学校までの道が細く、車も多いので危ない。	地域と学校で通学路の協議(学校)	工事での対応は困難 通学路指導を検討
42	坂本14	茄子川地区(中切2) 中切クラブ前の道の緩いカーブ	車のスピードが出やすい。道が狭く歩道もない。	点検済み・経過観察中	処置済み
43	坂本15	茄子川地区(中切3) 中切3通学集合場所(茄子川458-51と458-58の交差点)	・集合場所の前は通勤の車も通る為危ない。 ・家の影になっていて、子どもが見えにくい。	点検済み・経過観察中	処置済み
44	坂本16	茄子川地区(二軒屋) 二軒屋クラブ横の坂道	下洗井方面から来る車が、下り坂で速度も速く横断するとき危険。朝・夕の交通量が多い。	来年度 交差点を整備・歩道の設置(市)	処置済み
45	坂本17	茄子川地区(西諏訪1・2) オードリー～星ドライクリーニングの間の川沿いの通学路	川沿いの階段から下(川)へ降りられてしまう。	点検済み	処置済み
46	坂本18	茄子川地区(東諏訪) 東三地区～東諏訪(トライテック付近)	用水路の蓋	該当の場所に蓋が見当たらず	処置済み
47	坂本19	茄子川地区(東諏訪) 東三地区の通学路(今井建築付近のカーブ)	カーブで歩行者が見えない	ラインの検討(市) 処置済み	処置済み
48	坂本20	茄子川地区(東町) 星ドライクリーニング前の通学路	中山道との十字路がクリーニング方向から来た車の確認が難しい。時々子どもが確認せずに出る場合があり、心配である。	左右を確認する指導(学校)	処置済み
49	坂本21	茄子川地区(深沢) セブンイレブン前交差点	子どもは歩道がある為、セブンイレブンの前の横断歩道を渡りますが、車がスピードを出して危険(再掲)	交差点のコンパクト化を検討(県)設計済み	処置済み
50	坂本22	茄子川地区(深沢) 西村梱包前の新横断歩道	昔あった横断歩道を照らしていた外灯が、今の新しい横断歩道を照らしていないので、暗いとき危ない	隣接者等の承諾後、外灯を移設(県)発注済み	処置済み
51	坂本23	茄子川地区(二美区 二子塚) 二子塚団地内の集合場所(エナヤ)付近	見通しが悪く危険。団地住民以外のスピードを出した車が進入してくる。	地図で場所を確認(学校→市・防災)ミラー設置	処置済み
52	坂本24	茄子川地区(二美区) 三坂バス停～スマイル～信号手前	歩道が狭い。車はスピードを出して通るので、とても危険!!	カラー舗装で処置済み	処置済み
53	坂本25	坂本パローの東側交差点から北側	側溝に蓋が無いので蓋をしてほしい	側溝改良の予定(市)来年度点検	未対応
54	坂本26	黒柳商店から北の交差点まで	側溝に蓋が無いので蓋をしてほしい	側溝改良の予定(市)来年度点検	処置済み
55	落合1	落合字向山1441番14クロネコヤマト付近19号につながる道	交通量が多いにもかかわらず、横断歩道や停止線がない。	引き続き国に横断歩道の申請をする。(警察)	横断歩道設置困難 校長名で防災安全課へ要望を継続する
56	落合2	同 クロネコヤマト付近19号線沿いの土手の木	土手の上の木が倒れてくる可能性がある。また折れた枝が落下して児童生徒に当たることも考えられる。	国に依頼済み	処置済み
57	落合3	落合864-1善昌寺の近くの公園の水路	水路に降りる階段があるが、たれでも降りられるようになっており、増水時には子どもが降りると危険	従来の通学路を歩くよう指導(学校)	処置済み
58	落合4	同 四号区公民館近くの公園の横の小道	道が狭く、小道のに壁がないので落ちる可能性あり	従来の通学路を歩くよう指導(学校)	処置済み
59	落合5	2・3号区地内 別紙「現地資料4」	水路にふたがないため危険	学校の敷地内につき教育企画で検討(市教委)	未確認

60	落合6	9号区横挽用水	増水時用水の水があふれて道路に流れ出す。	用水の確認、歩道への水処理を検討(県)	未対応
61	落合7	落合小学校西側プール付近	工場の倉庫があり、見通しが悪いためカーブミラーを付けてほしい	安全指導を行う(学校)	ミラー設置不可 学校で安全指導
62	落合8	落合1051あたり通学路 陥没	通学路が陥没している。以前修繕したが、また陥没した。	陥没箇所を改修(市) 処置済み	処置済み
63	落合9	国道19号沖田付近の歩道	ガードレール(ガードパイプ)が一部なくなっていて危険。	ガードパイプ設置(国)	処置済み
64	阿木小1	中津川市阿木、久須田の明智鉄道線路	踏切道になっているが、遮断機がないため危ないです。	踏切の設置は不可	設置不可
65	阿木小2	中津川市阿木、久須田の前のT字路	T字路から出る際、見通しが悪いうえに、ミラーがないため危険です。	処置済み	処置済み
66	阿木小3	中津川市阿木、下真原の交差点(国道363号線)	交通量が多く、見通しが悪い交差点、信号機の設置を強く希望します。	横断歩道の移設を検討(市、県)申請(警察)木を切る(市)設計済み	未対応
67	阿木小4	野内の土手	土手に石がつんであり、その石が下がってきている。何個も落ちている所を見ている。積み直すか、フェンスのカバーをつけ、石が落ちないようにして欲しいです。	石の積み直し(県) 発注済み	処置済み
68	山口1	樺街道 山口7区から8区に入る交差点	樺街道の交通量が多くなり、横断が危険	路面標示と横断歩道設置の検討(市・警察) 待ち場を設計中	未対応
69	山口2	19号歩道橋手前から、19号沿いに下る細い道	冬の降雪、凍結により滑りやすい。アスファルトになって以前より滑りやすくなった。	融雪剤の設置(県)	処置済み
70	神坂1	中津川市神坂 小森バス停付近(中学校グラウンド入り口)	道路を横断して下校時、カーブにより車からは見えにくい。	注意喚起の表示(県) 処置済み	未対応
71	神坂2	中津川市神坂 天徳寺前バス停付近	道路を横断して下校時、カーブにより車からは見えにくい。	注意喚起の表示(県) 処置済み	未対応
72	神坂3	中津川市神坂 荒町1・3(学校と東屋の間)	道幅が狭く見通しが悪い。昼間でも暗い。	防犯灯の設置(市と地区で協議)	処置済み
73	神坂4	中津川市神坂 荒町1・3(東屋付近)	側溝に落ち葉がたまり、水があふれて道全体がぬれている。	木の伐採(市と地区で協議)	処置済み
74	神坂5	中津川市神坂 浄化センターから東屋	水路が深く、水の流れる速いところがある。	ふたの設置は困難	処置済み
75	坂下1	島平～矢瀨 保育園の駐車場から矢瀨の信号機まで	道幅が狭い。	処置不能	対応不可
76	坂下2	高部2 高部地内(農免道路の横断)	ガードパイプを設置してもらったが、横断歩道がない。	処置済み	処置済み
77	坂下3	西方寺地内、阿弥陀さま～丸田屋	用水に側溝の蓋がないため児童が転落する恐れがある。	児童の歩く側を変更する(学校)	学校で指導
78	坂下4	樋ヶ沢 農免道路～墓地～待避所	山の斜面が崩れている。落石在り危険	処置不能	対応不可
79	坂下5	中外公会堂～成栗バス停	道幅も狭く歩道が確保されていない。崩れかけている建物があるため危険	継続審議	対応不可
80	坂下6	時鐘 空屋(宮の腰)	家が崩れそうである。	民家につき処置できない	対応不可
81	坂下7	新町から東町～上鐘方面へ行く農免道路	横断の際、坂下高校方面の見通しが悪く、危険なときが何度かあった。また通行車両がスピードを出している。	改良工事を行う(市)	平成31年度以降工事
82	坂下8	旭町 JR坂下駅から東町への道	歩道はあるが道幅は狭く、カーブがあり見通しが悪い。登校時には駅への送迎の車がスピードを出して走っているため危険	両側にラインを引く(市) 処置済み 通学路の変更(学校)	処置済み

83	坂下9	矢淵 旧JAスタンド裏近くの用水	旧JAスタンド裏近くの用水(高部方面から流れる川)はかなり高低差があるが柵もふたもない。	処置不能	平成29年度に対応予定
84	坂下10	矢淵 矢淵の川上川にかかる橋	矢淵の川上川にかかる橋の欄干とガードレールに子どもが入れるくらいの隙間がある。	鉄柵をする(市)	未対応
85	坂下11	島平1	道路沿いの屋根の破損した民家(瓦の落下する危険性がある)	所有者が対応	未確認
86	坂下12	新田 セレモニーホールやさかからヤマコウへの道	車道が2車線あるのに対して、歩道が狭い。	ラインの引き直し(市) 処置済み	処置済み
87	坂下13	時鐘 宮坂橋～総合体育館の通学路。	フェンスが途中途切れている。フェンスの川側は段差があるため危険(以前は扉タイプのフェンスが設置されていた)	扉タイプのフェンスの設置(市)	処置済み
88	坂下14	相沢 R256 八尾接骨院横断歩道	朝、夜の通行量が多く、スピードを出す車も多いようで危険	通学路の変更を検討(学校)	学校で対応
89	坂下15	島平1 保育園駐車場反対側	平岩用水(稲荷橋下)用水へ下りる階段に柵がないため落ちると危険。	遮蔽物設置の検討(市)	処置済み
90	川上1	壁沢橋から田畑公会堂に至る道路	路側帯の白線がなく、歩道と車道の区別がつかない。	川側にラインを引く(市) 処置済み	処置済み
91	川上2	田畑公会堂の北側の用水路	増水時はかなりの水が流れる用水路で、一部ふたが無いため、落ちると危険。	蓋の設置を検討(市)	処置済み
92	加子母1	中津川市加子母二渡国道257号丸キ製材所前	横断歩道がある地点が下り坂でスピードが出る上に、橋があって冬季には凍結しやすいため大変危険である。	横断歩道の移設検討(県)設計済み	未対応
93	加子母2	中津川市加子母番田 番田橋付近	車のスピードが速い。横断歩道で追い越しをする車があり危険。	地域住民との調整ができれば、右折車線の改良を検討(県)	未対応
94	加子母3	中津川市加子母番田 向畑住宅地区	柵に隙間があり危険	処置済み	処置済み
95	加子母4	中津川市立加子母小和知 地下道	やや暗い。冬季入口付近に積もった雪が凍り危険。	遮蔽物等の設置を検討(県)赤色灯の設置(市)	未対応
96	加子母5	中津川市立加子母角領R256角領橋手前交差点	東白川方面から来る車がカーブを抜けた後横断歩道までの距離が短い。電柱や植え込みなど死角となるものもたくさんあり、変危険。横断歩道が斜めになっていて、最短距離で横断できない。	横断歩道の移設を検討(県)設計終了	未対応
97	加子母6	中津川市立加子母角領 東白川境まで	国道に歩道がない。白線すらない。	通学者数、通学経路を確認後、再度、対策を検討	未対応
98	付知北1	米屋・本町・小栗山などの通学路	通学路脇に用水が通っているが、農地への連絡用橋がある所に手すりがない。(随所にある。)	交差点に巻き込み線、国道側に外側線(市) 処置済み	処置済み
99	付知北2	上倉屋 辻堂の交差点	ブロック塀で温泉方向からの車が見つらい。(カーブミラーはある。)	待ち場の蓋、三角地帯のライン、路面標示(市)置済み	処置済み
100	付知北3	藤山 交差点のそば	町道の所々の側溝に蓋がない箇所があり、町道の道幅も狭く、児童は車道ぎりぎりを歩いている。	側溝の蓋設置(市)通学路の変更(学校)	未確認
101	付知南1	中津川市付知町芝ヶ瀬のカーブ	山側から落石があり危険	他地区であり、児童がいない	対応しない
102	付知南2	付知町中野の通学路	熊やサルが出るため危険	学校で交通安全指導(鈴の装着、集団での行動)	学校で安全指導
103	付知南3	付知町稲荷平の通学路	倒木・落石・路肩の崩れの他、カモシカ・サルなどの動物が目立つようになってきたため危険	通学路の変更を検討する(学校)	学校で対応
104	付知南4	カモシカが設置してある学校前の公園	草木が伸びて、歩道にさしかかるため、歩行者に当たる。そのため、歩行者は、のびた草木を避けるため、国道の方に寄っていくので、危険	総合事務所と学校が連携をとる	処置済み
105	田瀬1	田瀬960番地付近の地下道出入口(宅老所かざぐるま側)の用水路	幅が広く水量も多く流れも速いがふたがない。大水が出て道と区別がつかなくなった時に落ちたら危険である。	転落防止柵または、蓋の設置(市) 処置済み	処置済み

106	下野1	中津川市下野馬場の道路	再掲 交通量が多いにもかかわらず、児童が通る白線の幅が狭い	白線を引き直す(市) 処置済み	処置済み
107	下野2	中津川市下野馬場の市道	道路脇の白線が消えている	白線の引き直し(市) 処置済み ガードパイプの設置(市)	未対応
108	下野3	中津川市下野田代の市道	斜面からの落石の可能性がある	柵の設置を検討(市)	未対応
109	下野4	中津川市下野田代の市道	橋の欄干がない。増水時危険	欄干は設置できない	対応不可
110	下野5	中津川市下野田代から植苗木への農道	雨が降ると水が出てくる法面がある	処置を検討中	処置済み
111	福岡1	松尾地区の農道(ふれあい文化センターから上がった地点)	カーブで見通しが悪い。ショートカットして進入してくる車がある。	ラインの引き直し(市) 処置済み	処置済み
112	福岡2	野尻交差点ガソリンスタンド横の歩道	ガードレールがあると安全。	整備工事、ポストコーンを設置(市) 処置済み	処置済み
113	福岡3	国道257号線 深谷医院前の横断歩道	錯覚で減速させるようなペイントがあるとよい。	処置済み・これ以上の処置は不可	処置済み
114	福岡4	福岡商店街の道路	狭い道路だが、スピードを落とさず走る車が多い。制限速度を40から30にできないか。	速度計測をして検討(警察)	処置済み
115	福岡5	スクールバス停留場付近(八布施地区)	バス乗降前後に安全に横断できるように、横断歩道があるとよい。	待ち場の整備・横断歩道の検討(市)	未対応
116	福岡6	杉渡瀬橋から夏焼集会所に向かう道	草木が伸びていて見通しが悪い。歩きづらい。	草刈り(市)	処置済み
117	福岡7	福岡新聞店付近(小池地区)	転落の危険があるので、ガードレールが設置されるとよい。	処置は必要なし	対応しない
118	福岡8	岡山勇作様宅付近(岡山橋を国道側に渡った付近)の竹やぶ(田之尻地区)	竹が枯れていたり、折れている。木のつるがこどもの目線近くまで伸びている。定期的に伐採していただけないか。	草刈りと伐採(市)	処置済み
119	福岡9	国道257号線沿いの歩道(上之平方面から野尻交差点に向かって)	狭くなっているところのガードレールの早期設置。草刈りを定期的に。	処置済み	処置済み
120	福岡10	長根橋および付近の歩道	雨天時は水が溜まる。舗装したり、排水をよくするなどしてほしい。ガードレールがほしい。	ガードパイプ、歩道舗装補修(県)発注済み	処置済み
121	福岡11	長根会館付近	歩道の白線が消えかかっている。草が生えていて、車道にはみ出さざるを得ない。下校時、中道から出てくる交差点の見通しが悪く危険。何か対策をしたい。側溝にふたがなく危険。	コンクリートの蓋の設置(市) 歩道の設置を検討(市)	蓋は設置済み 歩道は未設置
122	福岡12	植苗木からおりるひのき坂	倒木ないように伐採してほしい。ひのき坂から学校へ下る道脇の石段が崩れそう。	宅地につき処置できない	対応不可
123	福岡13	小池地区 喫茶ポブラよりも上の民家のない道路	街灯がなく、とてもくらい。設置してほしい。	防犯灯の設置を検討(地元)	未対応
124	福岡14	野尻から関戸にかけての歩道	車が近いので危険	ガードパイプの設置(県)	未対応
125	蛭川1	棚田(たてかべ橋=総合事務所西の上) ※道路の側溝	急斜面道路の両サイド側溝に蓋がない。大雨などで子どもが流される心配がある。蓋の設置を希望(昨年度、半分に蓋を設置)	昨年度、半分だけ蓋を設置 H28年度実施	未対応
126	蛭川2	下沢バス停～奈良井辻の交差点	道幅が狭く路側帯に雑草が生え、カーブミラーも見づらい。路側帯の引き直しと草や枝の処理を希望(昨年実施も、今年も草でみえない)	昨年度実施も、今年も見づらい カラー塗装を希望(継続申請)	未対応
127	蛭川3	奈良井辻(交差点)	複雑な交差点で、坂になっている関係もあり見通しも悪い。歩道を結ぶ横断歩道はない。横断歩道を設置するとの回答があったが未設置	継続申請	設置不可
128	蛭川4	県道恵那蛭川東白川線から東山温泉入口前を通過して高山方面へ抜ける道	抜け道として車多い(スピード速い)が、歩道が消えかかっている。草が生えて見えない。できればカラー塗装までを希望	継続発展申請	未対応

129	蛭川5	奥渡、県道蛭川東白川線、奥渡口バス停南交差点	歩道を結ぶ横断歩道もあるが、いったん停止線と横断歩道停止線がずれており見通しも悪い。横断歩道の位置を変えるという回答があったが未実施	設計済み 発注済み	処置済み
130	蛭川6	田原区(黒にんにく屋前あたり)	白線を引き直していただいた。カラー塗装を希望	継続申請	ライン施工済み カラー舗装は未施工
131	蛭川7	県道恵那蛭川東白川線から田原神社前を通って東へ行く道	昨年度までは歩行する児童がなかったが、徒歩通学があるので白線をお願いしたい。	継続申請	未対応
132	蛭川8	蛭川総合事務所駐車場～済美図書館駐車場	横断児童も多く、右左折して進入する車からは見づらい。横断歩道が設置できないか。また、横断歩道へのアプローチとして、ガードレールがほしい。加えて、上からは見通しが悪いため、交差点全体をカラー塗装できないか。	両側にガードパイプ設置を検討(市)	未対応
133	蛭川10	県道恵那蛭川東白川線、和田地区	歩道がなくなった箇所で見通しが悪く、車のスピードも速いため、歩道を延長して設置してほしい	歩道の設置は難しいため、応急対策を検討(県)	未処置
134	蛭川11	奥渡天佑稻荷西、広域農道稻荷側	カーブで路側も狭い。きちんと広げ、カラー塗装を希望	バスの降車の指導	未確認
135	蛭川12	奥渡公民館東十字路	見通しが悪い。カラー塗装を希望	処置済み	処置済み
136	蛭川13	蛭川消防分署～美容室「オズ」の通学路	片側カラー塗装を希望	地域の意見を聞き、道路改良を検討する(市)	未確認
137	蛭川14	棚田区 木野食堂～林電気店	片側をカラー塗装希望	カラー舗装、巻き込み線の追加(市)	未確認
138	蛭川15	殿塚 林久商店はす向かい 側溝	側溝の蓋が一部ない。路側帯も狭いので、蓋を設置希望	民地の確認をしてから蓋設置の検討をする	処置済み
139	蛭川16	県道恵那蛭川東白川線、蛭川保育園南交差点	電灯も両側歩道もあるので、横断歩道の設置を希望(保育園児も良く横断する)	横断歩道が設置可能な場所を検討(県) 設計中	処置済み
140	蛭川17	「みかげ石の道」棚田公民館北側溝	雨が降ると大量の水が集中し溢れる。溢れない工夫はないか？	用水の幅を広くする検討(市)	未確認