

令和元年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

この資料は、各小学校から報告のあった危険箇所をまとめたものです。

小学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	進捗状況（令和2年3月現在）
南	1	尾鳩 集合場所からの直線道路の側溝	道幅が狭く、車のすれ違いをする時に緑のラインまで入ってくる。側溝に蓋があれば今よりも道幅が広くなり、落ちることがなくなる。	順次対応予定です。
南	2	尾鳩 通学路中央道下辺り	用水への落下の危険あり。柵の設置希望	転落防止柵の設置を検討中です。
南	3	中村上 八幡神社から中村クラブにいくまでの道路	通学路の道路が崩れている。鉄骨の上にコンクリートが敷かれているが、老朽化のため上にのるとぐらぐらする。	補修済みです。
南	4	中村中 通学路の水路	住宅密集地で道幅が狭く、通勤時間と重なる為危険。側溝にフタを付けることによって、車が来たとき一時待機場所になる。	学校で注意喚起にて対応してください。
南	5	中村下 集合場所	用水の柵がなく、転落する可能性がある。	学校で注意喚起にて対応してください。
南	6	昭和区 南小南西横断歩道	横断歩道西側と新しく造成された宅地に、車両停止線がない。今後新築工事が増えると工事車両の増加も予想されるため対策を望む。	学校・地区で設置していただければ、「この先横断歩道あり」等の看板を学校へ支給可能です。
南	7	昭和区 第二町内交差点付近 自動販売機下	側溝の蓋と蓋の間に隙間があり、子どもたちが足をとられる危険がある。蓋の交換など隙間を埋める対策をお願いしたい。	補修済みです。
南	8	昭和区 学校から虹の橋へ抜ける通路(下校時に通行)	高さ1.5mほどのブロック壁が傾き、庭木にもたれかかっている。	民地内の案件のため対応しにくい。学校で注意喚起にて対応してください。
南	9	昭和区 第二中東側道路	坂を下りてくる車が、一旦停止せず飛び出してくることが多い。多くの児童・生徒が通る道なので危険。一旦停止の表示、標識などの設置希望。	通行の優先が明確なため一時停止の標識は設置できません。令和元年7月に設置不可能と地元区に回答しました

令和元年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

この資料は、各小学校から報告のあった危険箇所をまとめたものです。

小学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	進捗状況（令和2年3月現在）
南	10	昭和区 安藤接骨院より南へ上がる一步通行道路	一方通行逆走車がいる。一方通行出口付近に、「一方通行出口 進入禁止」などの表示看板設置などの対策希望。	標識増設で対応予定です。
南	11	昭和区 第二町内第二中から南小へ向かう一方通行道路	一方通行逆走車がいる。一步通行出口付近に、「一方通行出口 進入禁止」などの表示看板設置などの対策希望。	一方通行進入禁止の標識は現在設置しており、増やすことができません。令和元年7月に設置不可能と地元区に回答しました
南	12	恵下 秋葉公園手前	秋葉公園手前の急なカーブ場所にカーブミラーの設置要望。(歩行者がいても気付きにくい)	カラー舗装の実施予定です。センターラインが引いてあり、道幅も広く見通しが利くため、カーブミラーは設置できません。 令和元年7月に設置不可能と地元区に回答しました
南	13	恵下 旧長尾建設付近の山道	ガードレールはあるが、崖のような場所もあって危険。旧長尾建設下の建物が宿泊施設になっていて、不特定の人の出入があって不安	ガードレールがすでにあるため、これ以上の対応は不可。学校で注意喚起にて対応してください。
南	14	恵下 宗泉寺(裏の林)～南さくら	登校時グリーンベルトが左側のため、背後から来る車に気付きづらい	過去に協議の上、グリーンベルトを設置したので、学校で注意喚起で対応してください。
南	15	恵下 宗泉寺(裏の林)～中央道高架下辺り	歩道側の草が伸びていてグリーンベルトより出て歩かなければならない。草刈りをしてほしい。	民地からのびた草については対応できない。地域にて対応をお願いしたい。
南	16	恵下 ノンナカーサ～恵下クラブの道路	道幅が狭い上に交通量も多いため危険。速度を落として走るよう注意喚起する標識・旗の設置、道路への表示などを希望	学校・地域で設置していただければ、「スピード落とせ」等の看板やのぼりを支給可能です。
南	17	実戸 実戸浄水場より少し南さくら幼稚園の方へ行ったところ	レジストロ通りを駅方向へ走る車のスピードが速い。滋賀県大津市の交差点の事故を受け、この交差点にもガードパイプの設置を希望。	早期の対応は困難です。学校で注意喚起にて対応してください。
南	18	東七区 尾鳩バス停中津川駅より歩道(岐阜金菱エンジニアリング前)	歩道奥に企業・民家があるため縁石ブロックがなく、登校時に白線を越えて走る車がいる。子どもの人形など、運転手への注意喚起のできるものの設置希望	令和元年5月に横断者注意を呼びかける看板を地元区へ4枚支給しました

令和元年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

この資料は、各小学校から報告のあった危険箇所をまとめたものです。

小学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	進捗状況（令和2年3月現在）
南	19	東七区 南小学校職員玄関側駐車場出口辺り	一時停止の白線と止まれ路面ペイントが消えている塗り直し希望。プール横の段差のペイントも塗り直しをお願いしたい。	順次対応予定です。
南	20	東七区 南小学校下側付近用水路	用水路落下を防ぐために段差のないところに柵を設置してほしい。	学校で注意喚起にて対応してください。
南	21	八区 〈株〉トキワ駐車場反対側の歩道	少数ではあるが通学路にもなっており、車の通行量も多くスピードも出ているためグリーンベルトの設置を希望。	ポストコーンを設置予定です。
南	22	九区 公民館前道路	この道を取る車がスピードを出して通学路に出てくる。通学の時間帯7時から8時の間、四ッ目川へ向かう一方通行にしてほしい。	取り締まりの強化をします。
南	23	九区 図書館・公民館前道路	公民館、図書館前道路から右折し逆走する車がある。一方通行表示を大きく見えるようにしてほしい。	取り締まりの強化をします。
南	24	一色 花戸町交差点	車がスピードを出して通行する。大津市の交差点事故を受け、この交差点にもガードパイプの設置を希望。	年度内にガードパイプを設置する予定です。
南	25	中村下 ナガオ均整院前	ナガオ均整院前の側溝のふたが曲がっており、通学中につまずくことがある。一方を踏むともう一方が跳ね上がり、さらにつまずいてしまう状況が起きている。	補修済みです。
東	1	上金新田交差点から入って二つ目のT字路入り口付近	車の往来が激しく、すれ違うときにU字溝に落ちそうになる。	蓋の設置を検討しています。
東	2	東さくら保育園に続く第一用水の土手～駐車場付近	柵がなく、流れも速く通行人も多くて危険。柵かフェンスの設置を望む。資源回収の集荷場所であり子どもも集まる。	注意喚起にて対応をしてください。

令和元年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

この資料は、各小学校から報告のあった危険箇所をまとめたものです。

小学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	進捗状況（令和2年3月現在）
東	3	稲荷坂	路上に死角があり危険。防犯カメラや街灯の設置をしてほしい。	防犯カメラ設置は難しいです。防犯灯は設置から維持管理まで地元区で行っているため、必要があれば地元区と相談をお願いします。
東	4	松田信号 三菱電機胞山荘側	19号木曾へ向かって左折時、横断歩道を渡っている人が見にくい。昨年、子どもが車と接触している	地元区から三菱に要望をしていただくように、協議しました。
東	5	中央道ガード下	側道を走る車とガードから出てきた子どもが接触の危険がある。一時停止の看板、通学路のわかる表示をしてほしい。	学校・地域で設置していただければ、「学童注意」等の看板を学校へ支給可能です。
東	6	松田の坂	登校時と出勤時が重なるため、すごいスピードでおどってくる車が危険。	令和元年5月に注意看板を地元区へ支給しました
東	7	ルビットタウン前信号、レジストロ通り横断歩道	青信号の時間が短く、登校時に列が渡りきれない。	現地確認で、渡りきる時間が十分に確保されていたので、現状のまま様子をみます。
東	8	旭が丘公園横	舗装されていないため、雨降りは滑って危険。	注意喚起にて対応をお願いします。
東	9	上金3班 国道19号沿い	ガードレールがなく危険なため、ガードレールをつけてほしい。草が伸びて車からの認識が悪くなる。草刈りを要望する。	国土交通省(瑞浪維持出張所)に要望しました
東	10	堀田商店前の横断歩道	登校時に渡る横断歩道が、車の往来が多く危険。押しボタン式の信号をつけるか安全坊や等を置いてほしい。	信号機の設置基準を満たしていないため設置不可。安全坊や設置も難しい。
東	11	北野交差点から小学校へ向かう中津東町の交差点	中津高下の道路の線が消えかかっている。19号沿いの道が、竹が落ちそうで危険。	民地の竹のため対応が難しい。白線を実施予定です。

令和元年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

この資料は、各小学校から報告のあった危険箇所をまとめたものです。

小学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	進捗状況（令和2年3月現在）
東	12	美濃工業入り口から旧道へでるまでの道路	登下校中の児童と車の距離が近くて危険。1カ所ガードレールが途切れていて危険。	ガードレールを延長できるように前向きに検討中です。
西	1	通称「いろは坂」	樹木がうっそうと茂り、防犯設備、民家等もなく、一人歩きは特に危険。	防犯灯は設置から維持管理まで地元区で行っているため、必要があれば地元区と相談をお願いします
西	2	酒店「アルコ」前変則5差路	信号機なし。通学時には通勤の車が多く、とても危険を感じる。	過去に対策をしているが、基準を満たしていないため信号機の設置は現状では難しい。学校の注意喚起にて対応してください。
西	3	大峡地域 大平スーパー～インド料理店までの区間	ガードレールがなく、車道と歩道を区別する縁石も低い為、極めて危険。	道幅が狭く、ガードパイプ等の設置基準を満たしていないため対応不可。
西	4	寿司処「ほたる」前	学校前の通学路。道幅も狭く、3方向から通勤車と地域児童の登校時間が重なる。歩道が狭く、縁石もない。	現在、カラー舗装等の対策をしてあるため、これ以上の対策は難しい。学校で注意喚起にて対応してください。
西	5	通称「こでの木坂」付近の通学路沿いの民家	崩壊しかけた家が、一軒あります。瓦が落ちそうで、極めて危険。	家の解体は終わりました
苗木	1	国道257号線歩道(100円ショップ前)	雨が降ると車道に水がたまり、歩道に大量の水が降りかかる	平成30年度対応済みです。
苗木	2	国道257号線歩道(ガソリンスタンド～並松交差点)	ガードレールがなく、縁石も低い。交通量が多くスピードも出ているので、ガードレールが必要。	現在、対応中です。
苗木	3	苗木中学校入り口～国道の坂道	多くの児童が通学路として使用しているので、グリーンベルトがほしい。	カラー舗装の実施予定です。

令和元年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

この資料は、各小学校から報告のあった危険箇所をまとめたものです。

小学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	進捗状況（令和2年3月現在）
苗木	4	富士ヶ嶺神社下	道が細く薄暗い。カーブが多く見通しが悪い。巨石が崖の上にある。	巨石の撤去はできないため、注意喚起にて対応してください。
苗木	5	国道257号線地下道① 上並松 エネオス横	薄暗く人通りも少ない すべりやすい 頭上の鉄橋が腐食して危険。	鉄橋については私物であるため対応が難しい。学校の注意喚起にて対応してください。
苗木	6	グラウンド入口付近麦つき川堤防道路	道路と川の境がない。落ちそう。	ガードパイプ等の設置は難しい。学校で川側を通らない等の注意喚起をお願いします。
苗木	7	農免道路 1 NSP付近	車のスピードが速い。横断歩道に信号がない。	交通量が少なく信号機等の設置はできない。取締強化で対応していく。
苗木	8	農免道路 2 白山神社付近	車のスピードが速い。横断歩道に信号がない。	交通量が少なく信号機等の設置はできない。取締強化で対応をしていく。
苗木	9	農免道路 3 白山神社から南側	車のスピードが速い。横断歩道に信号がない。	交通量が少なく信号機等の設置はできない。取締強化で対応をしていく。
苗木	10	1666-1エルゾン付近	藪の中にすぐ蜂が巣を作り、道路まで飛んでくる。	民地のため対応不可。学校の注意喚起で対応してください。
坂本	1	(中洗井4)坂本郵便局辺りの陸橋横のガード	トラロープで進入禁止になっているが簡単に入れてしまう。児童が入れないようにしてほしい。	リニア工事に伴い橋の架け替え計画があるため現状維持。学校で注意喚起をお願いしたい。
坂本	2	(新町)スマイル茄子川店前の歩道	歩道が狭くて危ない。広くしてほしい。	グリーンベルト設置済みで、これ以上は広くできない。学校で注意喚起をお願いしたい。

令和元年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

この資料は、各小学校から報告のあった危険箇所をまとめたものです。

小学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	進捗状況（令和2年3月現在）
坂本	3	(新町)小野医院横の歩道	歩道が狭い上に、U字溝がガタガタしているので、修繕してほしい。	対応済みです。
坂本	4	(二美)スマイル茄子川店近くのアパートのブロック塀	狭い通学路の歩道横に昔のブロック塀があり、地震の際に倒れてきそうである。修繕か撤去してほしい。	民地内であり対応できない。学校の注意喚起で対応してください。
坂本	5	(広久手鯉ヶ平) 中切バーバーボン前	バーバーボン側から向こう側(グリーンベルト)へ横断する時、横断歩道がなく、車のスピードも速くて心配。対策をしてほしい。	要望箇所は本来横断場所ではないため、注意看板設置はできません。
坂本	6	(中切2)b'coffee前の横断歩道を渡り、小学校までの歩道	グリーンベルトはあるが、道幅が狭い。朝の通勤時間は車も多くて危険。道幅を広くしてほしい。	現状ではこれ以上の道幅拡張はできない。学校で注意喚起をお願いしたい。
坂本	7	(中洗井1東)中洗井1東クラブと駐車場の間の側溝	雨が降ると側溝の水が増える。側溝の幅も広いので子どもが流されそうで危険である。蓋をつけてほしい。	ポストコーンを設置予定です。
坂本	8	(中洗井3)明治乳業付近から中津川工業高校までの50m程の坂道	スピードを出した車が多く危険。太陽光パネルが設置されて余計に車が見にくい。カーブミラーの改善、バンプの設置、児童横断の路面標示などをしてほしい。	H30にカーブミラーの調整を行いました。
坂本	9	(中洗井3)明治乳業付近から右上に上がる道の雑木林	ロープが張ってあるが、児童が中へ入って遊んでいる。人が入られないように柵などを設置してほしい。	民地入り口のため柵等の設置は難しい。学校で注意喚起をお願いしたい。
坂本	10	(北原2)魔の十字路	車通りが多い。先日は事故もあった。とても危ない。歩道橋をつけてほしい。	リニアの工事により道路の位置が変更される予定なので様子を見る。
坂本	11	(北原2)辻原の荻野さん宅を過ぎてすぐの道	木が出ていて見通しが悪い。木を切っで見通しをよくしてほしい。カーブミラーをつけてほしい。	木の伐採をしていただくよう地元区で協議をお願いします。カーブミラー設置については、伐採後に検討します。

令和元年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

この資料は、各小学校から報告のあった危険箇所をまとめたものです。

小学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	進捗状況（令和2年3月現在）
坂本	12	(北原2)北原1の分譲地辺り	フェンスがたつたので見通しが悪い。	人を見るためのカーブミラーの設置はできません。学校で注意喚起をお願いします。
坂本	13	(西林)西林地区の交差点	交差点を、車がスピードを出して走る。通学路のため、安全看板などの設置を望む。又は、警察の取り締まりを望む。	パトロール強化にて対応します。
坂本	14	(西林)西林地区の集合場所	交差点を、車がスピードを出して走る。通学路のため、安全看板などの設置を望む。又は、警察の取り締まりを望む。	パトロール強化にて対応します。
坂本	15	(中洗井西)坂本中体育館入り口道路	中学保護者が送迎のために左折をした際、小学生を巻き込む未遂有り。下り坂でスピードも出ており大変危険。注意喚起の看板設置と保護者への周知徹底。	学校で注意喚起をお願いしたい。
坂本	16	(中洗井西)坂本中運動場入り口道路	中学保護者が送迎のために左折をした際、小学生を巻き込む未遂有り。下り坂でスピードも出ており大変危険。注意喚起の看板設置と保護者への周知徹底。	学校で注意喚起をお願いしたい。
坂本	17	(与ヶ根)与ヶ根バス停近くの集合場所	与ヶ根から駅方面へ左折する際、運転手からの視界が悪い。手前の電信柱にミラーを追加してほしい。	設置してあるカーブミラーで十分見通しが利き、手前の電柱にミラーを追加設置しても効果が低いため設置はできません。
落合	1	落合小 校門前の水路	水路に蓋がなく、児童が落ちたら危険。	転落防止の柵を検討中です。
落合	2	高福寺から落合小までの道路	通学路が狭く、車が通ると歩行者と接触しそうで危険。	カラー舗装済みです。
落合	3	県道7号線を横切る横断歩道(コメリから神坂方面へ200mほど)	神坂方面からの下り坂で速度を上げた車が通行することに加え、緩いカーブで見通しが悪いいため危険。	舗装補修工事に合わせ、下り側車線に減速マークを設置予定です。

令和元年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

この資料は、各小学校から報告のあった危険箇所をまとめたものです。

小学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	進捗状況（令和2年3月現在）
落合	4	国道19号線沖田交差点と下町交差点と平行して走る細い道	登下校時に車の通行量が増える。細い道にもかかわらずスピードを出して通行するので危険。グリーンベルトはない。	これ以上の対応は難しい。 学校から地元住民へ注意喚起をしてほしい。
落合	5	下町、弓の木橋のそばの側溝	道幅が狭いため、車をよけた児童が側溝（蓋がない）に落ちる危険性がある。	学校からの注意喚起をしてほしい。可能であれば、用水と反対側を歩くように変更して欲しい。
落合	6	5号区、JR中央線の上を通る跨線橋	ガードレールが途中で途切れている箇所があり、線路に落ちる恐れがある。	対応済み
落合	7	8号区、急斜面に作られた住宅近くの側溝	蓋がないため、児童が落ちると危険。	学校で注意喚起にて対応してください。
落合	8	落合大橋の車道、歩道	雨が降ると車道にも歩道にも大きな水たまりができ、車が通ると児童にたくさんの水がかかる	国土交通省（瑞浪維持出張所）に要望しました
落合	9	落合大橋（国道19号線）近くのヤマト運輸から馬籠方面に向かう道路	落石の危険がある。また、カーブが多く道幅が狭いため、歩行者（児童）と車が接触する危険性がある。	学校で注意喚起にて対応してください。
阿木	1	中津川市阿木1578-4 原正己さん宅 向かい	用水路の幅が広く、転落の危険があるため蓋等をして欲しい。雨が降ると水量が増し、流れも速くて危険。	側溝の蓋かけを実施予定です。
阿木	2	中津川市阿木4998-1 今井利春さん宅 角	見通しが悪く、通学路と交差する道路から出てくる車と接触事故の危険がある。一時停止を促す停止線、看板、カーブミラーの設置を希望する。	交通量的に規制は難しい。白線を実施予定です。・見通しが可能なためカーブミラーの設置はできません ・昨年の通学路点検で同様の回答をしました
阿木	3	中津川市阿木4998-1 今井利春さん宅東50m 三叉路	田んぼのぼたがあるため死角になる。カーブミラーや一時停止を促す停止線、看板等の設置を希望する。	交通量的に規制は難しい。白線を実施予定です。・見通しが可能なためカーブミラーの設置はできません ・昨年の通学路点検で同様の回答をしました

令和元年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

この資料は、各小学校から報告のあった危険箇所をまとめたものです。

小学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	進捗状況（令和2年3月現在）
阿木	4	野田トンネル入り口付近	野田トンネルの宮田側の出入り口が木に覆われている。木が電線に架かっており危険。木を伐採して欲しい。	NTTに要望済みです。
阿木	5	阿木駅付近から野田・青野クラブまでの歩道	白線が全て消えており、歩道部分も草に覆われていて車道部分を歩行しなければならないため危険。整備をお願いしたい。	白線を実施予定です。
阿木	6	野田地区バス停「野田口」から青野地区「孫八」にかけての道路	白線が消え、草に覆われており、通学時に車道を歩くため危険。また、歩道上に覆い被さる木があり、倒木の危険がある。整備をお願いしたい。	白線を実施予定です。
阿木	7	中津川市阿木、下真原の交差点(国道363号線)	交通量が多く、見通しが悪い。交差点。岩村方面はくんだり坂で、建設会社の倉庫の陰になって横断を待つ児童の発見が遅れる。注意喚起の看板は設置したが、カラー舗装など更なる注意喚起を望む。	今年度はガードレール付近の除草を行い視距確保に努めた
阿木	8	中津川市飯沼、県道阿木大井線 飯沼駅より阿木側	一部阿木小学校の通学路となっておりますが、歩道が整備されておらず、児童の登下校時に危険な状況。歩道の整備が必要	現在、対応中
神坂	1	まごめ浄化センター近くの通学路	道が細くて、片側が高低差がある場所になり、落ちると危険(昨年度は、ガードレールの設置を希望)注意喚起の看板の設置ができないか	ガードレールの設置を検討中です。
神坂	2	まごめ浄化センター近くの通学路を抜けた農業用水	深いうえに、蓋がなく、コンクリート片が固定されていなくて危険	学校での注意喚起をしていただきたい。
山口	1	第9区集会所付近の橋	児童の通学路に架かる小さな橋です。欄干がガードレールになっていますが、車がぶつかったり、擦ったりして傷みが激しい状況です。直接児童の危険に影響はないと思われませんが、修繕できるなら直すほうがいいと考えます	既設ガードレールを撤去して新たに設置、交換しました。
山口	2	第7区小学校から幼稚園への坂道	小学校から幼稚園に向かう坂道の歩道です。昨年度危険箇所の点検において、グリーンベルトについては、まず歩道沿いにある用水路のコンクリート蓋の修繕をしてから行うという市からの回答でした。交通量も山口の中では多く、児童の利用も多い通学路ですので、段階を追ってグリーンベ	順次対応します。

令和元年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

この資料は、各小学校から報告のあった危険箇所をまとめたものです。

小学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	進捗状況（令和2年3月現在）
坂下	1	時鐘～大門の歩道	リニア工事が進展し、大型ダンプの台数も増える見通し。歩道と車道の間にはガードレールがなく危険。	ガードパイプの設置について今年度は対応不可です。
坂下	2	坂下小学校正門前道路	グリーンベルト舗装横の側溝に蓋がなく、雨天増水時には、非常に危険。	側溝改修の計画あり、当面の間、注意喚起をお願いしたい。
坂下	3	中之垣外 JR歩道橋付近	見通しが悪い上、横断報道、看板、グリーンベルト等、運転者に注意を喚起する物が何もないので危険。	カラー舗装を順次施工予定です。
坂下	4	西方寺公会堂付近	道幅も路側帯も狭く、児童が歩行時に危険。用水の対面側に通学路を移し、グリーンベルト舗装がほしい。	今年度は対応不可です。通学路を移せたら、グリーンベルトの設置を進めます。*通学路変更については地域保護者の確認が必要である。
坂下	5	中之垣外阿寺断層斜面	石積みが古く痛んでおり、崩落の危険がある。	民有地の石積となっており、市としても経過を監視しますが、早急の対応は困難であり、通学路であれば学校での注意喚起をお願いしたい。また通学路の変更も検討してください。
坂下	6	通学バス 小野沢バス停	付近に横断歩道が設置されていない。通学時間帯に通行車両が多く、見通しが悪いため、児童が横断時に危険。	歩道整備を進めているが、横断歩道は不可、近くには計画をしています。
坂下	7	通学バス 黒沢バス停	道幅が狭く路側帯が不明瞭。児童が待機する場所がない	拡張は難しい。停留場所の変更を検討してもらえないか。
坂下	8	小学校横～赤田の川沿いの歩道	ガードレールの設置されていない区間があり、児童が落ちる危険がある。雨天増水時は特に危険。	用水に対して蓋を設置して転落を防止する工事をしました。
坂下	9	氷坂～外洞橋	歩道が設置されておらず、登下校時に危険である。	坂下側から歩道整備に着手しています。

令和元年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

この資料は、各小学校から報告のあった危険箇所をまとめたものです。

小学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	進捗状況（令和2年3月現在）
川上	1	川上828-1(丸野地区)三角石があり、下へ下る道がある。	横断の際、車が勢いよく通ることがあり危険。手前がカーブで見通しがあまり良くない。	木の伐採済みです。
加子母	1	中津川市加子母番田 番田北横断歩道付近	車のスピードが速く、右折車線を使って横断歩道で追い越しをする車があり危険。児童生徒が横断をする注意喚起。	取り締まりを行います。
加子母	2	中津川市加子母中学校橋付近	車のスピードが速く、右折車線を使って横断歩道で追い越しをする車があり危険。児童生徒が横断をする注意喚起。	取り締まりを行います。
加子母	3	中津川市加子母中切教員住宅下付近交差点	児童生徒の通学路であるが、歩道も狭く交通量が多くなり危険である。また、教員住宅の柵が腐食し頭上から落ちてくる危険もある。	現場精査により、側溝蓋(グレーチング)を設置しました。
加子母	4	中切交差点より加子母駐在所付近	歩道白線及び、道路中央線が消えている。中学生の自転車・徒歩通学が多いので危険。車両の往き来は多い。	白線は引き直す予定です。
付知北	1	大門町 源屋前	町道の見通しが悪く車の速度も速い。横断歩道がないため、道路を渡る時に危険	待機場所等の基準を満たさないため横断歩道は設置できない。引き続き学校での注意喚起をお願いしたい。
付知北	2	三尾医院北 国道 トンネル	路面が常に濡れており、雨天時に滑りやすい	気をつけて通るように学校での注意喚起をお願いしたい。
付知北	3	藤山地区 通学路脇	道幅が狭い上、一部溝の蓋がないため、危険 またその付近には白線が消えている部分あり	ラインを引き直します。
付知北	4	本町 早川写真横 交差点	車の通行量が多い割に、横断歩道がないため尾ヶ平方面より登校する分団が横断時に危険 交差点南側のガードレールが破損している	ガードレールの修繕は完了しました。

令和元年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

この資料は、各小学校から報告のあった危険箇所をまとめたものです。

小学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	進捗状況（令和2年3月現在）
付知南	1	秋津:国造神社から回生堂までの脇道の用水路	柵がなくて危険、落ちそうになる	今年度で転落防止の対応をします。
付知南	2	若宮:集合場所から学校方面へ向かう道沿い	集合場所から学校方面への一つ目の辻の看板が、さび付いてぐらぐらする	看板を撤去しました
付知南	3	稲荷:稲荷高架下トンネルから美容院までの道	街灯がなく、特に冬場は人通りも少なく暗くて危険、街灯をつけてほしい	防犯灯は設置から維持管理まで地元区で行っているため、必要があれば地元区と相談をお願いします
付知南	4	稲荷:稲荷高架下トンネルに通じる国道から下る階段	階段の傾斜が急なため、雨天時は特に滑りやすく危険。トンネル内も暗くて危険階段に滑り止め塗装。トンネル内に照明がほしい	階段の補修工事、着手済みです。
付知南	5	鳥屋脇:北原竹和さん宅の上のカーブ	カーブ下に石が積んであり道に沿ってフェンスがあるが、見通しが悪く子供の姿が見えない。フェンスを網状のものにするなどして見通しをよくしてほしい	個人所有のフェンスであり(過去に要望して個人設置の経緯がある)カーブとなっており徐行すべき部分であり注意喚起で対応する。
付知南	6	鳥屋脇:通学路グリーンベルト	グリーンベルトが途中までしかない。グリーンベルトを鳥屋脇の住宅まで設置してほしい。	順次対応予定です。
付知南	7	松原:公会堂付近の一旦停止のある十字路	通学時間帯(特に朝)工場に出勤する人の車の往来が激しい。一旦停止を守らず猛スピードで通る車が多い。注意を促す看板はあるが古い。横断歩道をつけてもらいたい。	取り締まりの強化をします。学校・地域で設置していただければ、「交差点注意」等の看板を2枚学校へ支給可能です。
付知南	8	広野:長谷川板金前の溝	用水路に蓋がない。落ちる児童がいる。蓋がしてほしい。	同様な場所は多数有り。路側帯もあることから注意して歩行願いたい。
付知南	9	広野:さくら美容室の横	看板がさび付いて、何の看板かもわからない。新しい看板にするか、看板を撤去する。	今年度中に撤去予定です。

令和元年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

この資料は、各小学校から報告のあった危険箇所をまとめたものです。

小学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	進捗状況（令和2年3月現在）
付知南	10	広野:早川かずよしさん宅の横	看板がさびていて、倒れかかっている。集合場所なので新しい看板を設置してほしい	今年度中に撤去予定です。
付知南	11	広野:通学路グリーンベルト	起で、グリーンベルトがなくなっている。広野の端までグリーンベルトを設置してほしい。	順次対応予定です。
付知南	12	広野:早川美容室の三叉路	車から歩行者が見えにくい。ミラーの角度を変える。または、ミラーの数を増やしてほしい。	R2にカーブミラーの調整を行いました。
付知南	13	広野:島崎家、熊崎家近くの幅の広い用水路	蓋がないので落ちる児童がいる。	蓋の設置は難しい。 学校から注意喚起をしていただきたい。
付知南	14	若宮:佐藤新聞店の横断歩道を渡って西への歩道	歩道が狭く草が伸びていて歩きにくい。	歩道を整備しました。
下野	1	東組集会所から椈の湖に通じる国道256号線	椈の湖方面から来る車がスピードを出しているため、危険である。特に工事車両等大型車両が通ると道いっぱいになりさらに危険である。写真の道も児童が通る道である。地域からの要望は、「通学路、子ども多し、スピード注意」など看板設置を希望している。	学校・地域で設置していただければ、「学童注意」等の看板を学校へ支給可能です。
下野	2	下野「てんりょう」ラーメン店前の通学路	通学路の緑色着色塗装が、途中で終わっている。前教頭からの話によると、着色塗装と通学路の道を広げ、着色塗装をする予定と聞く。	路肩拡張とラインを引く計画あり。
下野	3	見佐島～馬場にかけての通学路	見佐島から馬場にかけて通学路を利用する児童(狭いが国道256号と思われる)が危険であるため、グリーンベルトを引いていただきたいという地域からの要望がある。	白線を実施予定しています。
福岡	1	野尻交差点 西側の道路(交差点)	地域からの要望もあり、児童も地域住民も横断できるようにしたい。	近くに横断歩道があるため、設置できない。

令和元年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

この資料は、各小学校から報告のあった危険箇所をまとめたものです。

小学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	進捗状況（令和2年3月現在）
福岡	2	上之平 交通安全ラピーが設置してある横断歩道	登校時、交通量も多く、横断が危険	設置基準を満たしていないため設置は難しい
福岡	3	松尾 蛇行する市道	登校時、スピードを出す車や歩行者用の白線内を走る車があり危険	パトロールの強化をします。
福岡	4	八布施 スクールバス乗降場及びさらに北へ進んだ所のカーブミラー	登校時、スピードを出す車があり危険 また、その先のカーブミラーが見にくい。	設置基準を満たしていないため、横断歩道の設置はできない。 ・R2にカーブミラーの調整を行いました
高山	1	中津川市高山 知原公民館南西すぐ	道路側面下方に川が流れているが、柵が付いてないのでかなり危険。反対側には付いている。	反対側と同じ転落防止柵を設置しました。
高山	2	中津川市高山4436番地から北	スクールゾーンがなくなるし、道が狭くなる。スピード出す車、追い越しをする車があり危険。	カラー舗装を順次施工予定です。
高山	3	中津川市高山1954番地周辺	車がスピードをあげてよく通るが、ガードレールがない。柵が欲しい。せめてスクールゾーン。	柵を設置するスペースがない。グリーンベルトも難しい。学校で引き続き注意喚起をお願いしたい。
蛭川	1	田原地区 紅梅屋付近の道路	歩道の白線がほぼ消えている。	ラインを引き直します。
蛭川	2	田原地区 紅梅屋付近の道路	遠回りになっているので、通学路の一部を変更してほしい。それに伴い横断歩道が必要。	近くに横断歩道が設置してあり、要望の場所には設置できない。児童の通学路の再確認と注意喚起を学校にしていきたい。
蛭川	3	一之瀬バス停付近	横断歩道のないところを渡るので、安全ぼうやを1体ほしい。（現在片側にしかない。）	学校・地域で設置していただければ、「安全ぼうや」等の看板を学校へ支給可能です。

令和元年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

市町村名 中津川市
 学校名 市内19校対象

この資料は、各小学校から報告のあった危険箇所をまとめたものです。

小学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	進捗状況（令和2年3月現在）
蛭川	4	消防署蛭川分署付近	横断歩道がない。	基準を満たしていないため、横断歩道の設置はできない。
蛭川	5	一色 巡回バス停留所付近	横断歩道がない。	基準を満たしていないため、横断歩道の設置はできない。
蛭川	6	曾我接骨院付近	歩道がない。	歩道整備は難しい。 学校で注意喚起を引き続き行ってほしい。
蛭川	7	奈良井地区	通学路に樹木が伸びている。	地元から要望書を出してほしい。（歩行、車両の通行には支障がないと思われます）
蛭川	8	蛭川総合事務所～駐在所付近	歩道に段差がある。	そのようにつくってあるのもなので対応が難しい。
蛭川	9	棚田地区	車の通行量が多い。安全ぼうやを置いてほしい。	学校・地域で設置していただければ、「安全ぼうや」等の看板を学校へ支給可能です。