

令和6年度 中津川市小学校区通学路安全点検の状況

通し	報告年度	識別番号	学校名	校内番号	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容(令和6年8月時点)	担当課				学校	3月末対応状況
							東部土木	交通安全課	建設課	防災安全課		
1	24	南小2401	南小	1	尾旭区 高速高架下付近	幅狭な道路であり、下は用水路となっている。落下した場合、命を落とす、怪我となる可能性あり。 →落下防止措置（フェンスの設置。）						・令和6年度交通安全事業にて対応します。
2	24	南小2402	南小	2	中村区 通学路にあるクレーチング（側溝）	がたつきがある。中途半端な隙間がある。 →点検をしていただき、側溝の修復、グレーチングの交換。						・令和7年度以降、優先順位を基に順次対応します。
3	24	南小2403	南小	3	中村上 小鳩保育園近く、八幡神社近く横断歩道	歩道を渡ろうとしている歩行者に車が気づきにくい。 →車がスピードを落とすマークを分かりやすく。						・注意喚起のため路面標示を施工する工事を発注済みです。（R7年度中に完了）
4	24	南小2404	南小	4	西七区 尾旭口の歩道橋のため	マンホール周りのアスファルトが盛り上がる。段差あり。 →補修。						・維持工事にて対応済みです。
5	24	南小2405	南小	5	9区 南小東門下	三方から車が来る。朝は、特に車が多い。看板の色が薄い。 →最優先の看板と、右折禁止の看板の取り替え。						・既に規制看板が設置されているため、右折禁止の注意看板の支給はできません。 ・「最優先」の看板は劣化が見られるため交換用の看板を支給します。設置・管理は地元で調整をお願いします。 ・引き続き子供たちへの安全指導をお願いいたします。
6	24	南小2406	南小	6	一色区 グッドフレンドの横	登下校時「止まれ」のマークがないので、車・自転車が多量に止まらない。 →「止まれ」の看板をつけてほしい。						担当課 ・防災安全課では規制、指示標識となる「止まれ」の看板設置はできませんが、「この先歩行者注意」等の注意看板であれば支給可能です。 ・支給の希望がありましたら防災安全課までご連絡ください。設置場所の確保や管理は地元にて調整をお願いします。
7	24	南小2407	南小	7	中村下 長野和夫税理士事務所付近	カーブの見通しが悪い。スピードを出したまま、侵入する自動車。 →カーブミラーの設置。						・現地確認をした結果、徐行して安全なスピードで進む際には目視に支障がないためカーブミラーの設置はできません。
8	24	南小2408	南小	8	中村下 ナガオ均整院付近	陥没部分がさらに大きくなる可能性あり。つまづく可能性あり。 →埋める対策。						・現地確認後、今年度の対応を見送ります。 ・今後、陥没等の状況に変化がありましたら改めてご報告ください。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いいたします。
9	24	南小2409	南小	9	一色 19号側交差点	交差点の停止線を越えて、横断歩道上で停止する車が多数。 →注意喚起の看板						・注意喚起看板を設置します。 ・中津川市から看板レイアウトを国に提出後、国が検討して設置する予定。設置はR8以降となる見通し。
10	24	南小2410	南小	10	昭和区 南小体育館前	登下校で児童が利用する道路。周辺の区間でこの区間だけグリーンベルトがない。 →グリーンベルトをお願いしたい。						・通学路ではないためグリーンベルトは施工できません。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いいたします。
11	24	南小2411	南小	11	中村上 一本松・坂の下の用水カーブ	スピードを出した車がカーブを曲がり突っ込んでくる可能性あり。 →ガードレールを伸ばしてほしい。						・路肩拡幅、車両用防護柵等を施工する工事を発注済みです。（R7年度中に完了）
12	24	東小2401	東小	1	稲荷坂	街灯が切れていたり、空き家や周りの樹木が茂っているため、転倒や不審者に対する危険がある。						・当該街灯は市の所有物ではないため修繕及び人感センサーの設置はできません。 ・また、立木についても市有地ではありませんので市が伐採することはできませんのでご了承ください。（要望書回答済み）
13	24	東小2402	東小	2	ふるさとにぎわいプラザ（駐車場）	広場が駐車場になり、事故の可能性が高まった。						・駐車場から出る際の「止まれ」につきましては対応済みです。
14	24	東小2403	東小	3	10区上通学路 花戸町	家が増え車通りが増えたため、事故の可能性が高い。						・歩行者と車両を分離できる待ち場がなく、下り坂となっており、横断歩道の設置基準を満たさないため設置することはできません。 ・建設課にて対応できることはありません。
15	24	東小2404	東小	4	10区上通学路 花戸町	人通りが少なく、小学生1人で歩くのは怖い。						・市で防犯灯の設置は行っていません。代わりに、各地区で防犯灯を設置する際に活用できる「防犯灯設置交付金」というものがあります。 ・申請につきましては防災安全課までご連絡ください。
16	24	東小2405	東小	5	東町交差点付近	以前より通学路下に穴（深さ30cmほど）があり、けがの可能性が高い。						・維持工事にて対応済みです。
17	24	東小2406	東小	6	高校下バス停近く	側溝のふたががたつき、けがの可能性が高い。						・維持工事にて対応済みです。
18	24	東小2407	東小	7	松田交差点	歩道橋下の点字ブロックが動き、転倒の危険性がある。						・関係各所での直接的な対応は難しい状況です。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いいたします。
19	24	東小2408	東小	8	稲荷坂	傾斜がきつく、落ち葉や凍結で転倒の危険性がある。						・凍結の滑り止め対策として砂を敷きついでご撒布していただくことは可能でしょうか。
20	24	東小2409	東小	9	稲荷坂	ブロック橋が傾斜しているところがあり、崩れる危険性がある。 屋根ブロックが置かれていて、落下の危険性がある。						・関係各所での直接的な対応は難しい状況です。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いいたします。
21	24	東小2410	東小	10	稲荷坂	稲荷坂の下のように手すりがなく、低学年児童が階段の上り下りがしづらいため、転落の危険性がある。						・令和6年度交通安全事業にて対応します。
22	24	東小2411	東小	11	旭ヶ丘公園付近	児童は緑のラインを歩くが、旭ヶ丘公園に向かう丁字路が丘の頂上のため、みにくく危険。 スピードを出した車も多い。						・現地確認をした結果、徐行して安全なスピードで進む際には目視に支障がなく、既にカーブミラーが設置されているため新規設置はできません。
23	24	東小2412	東小	12	中津川斎場前の道路	歩道の緑のライン、白線が消えている。						・対応済み
24	24	東小2413	東小	13	佐々木クリニック付近	用水路に立ち入りやすい場所があり危険。						・関係各所での直接的な対応は難しい状況です。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いいたします。
25	24	東小2414	東小	14	旭ヶ丘公園、天神神社	昨年公園の木に落雷があった。倒木などが心配。						・関係各所での直接的な対応は難しい状況です。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いいたします。
26	24	東小2415	東小	15	栄町 すす天前の横断歩道付近	朝の登校、出勤、駅への送迎などで交通量が多く、スピードを出す車も多い。家やカーブの死角にもなっている危険。						・横断歩道の手前に徐行を促すダイヤモンドマークと、横断歩道の標識の設置があるため、防災安全課より新たに看板を支給することはできません。
27	24	東小2416	東小	16	第二地蔵堂橋付近	草木が道路側にはみ出しているため、見通しが悪くなっている。また、草木をよけて車が通行するため歩行者（児童）が危険な状況となっている。						・市にて対応済みです。
28	24	西小2401	西小	1	西小学校東側の水路	大雨の時に、用水が増水し、大変危険。雨量が多い時、通まであふれることがあった。						・上流域での排水対策をR7年度以降検討予定。。
29	24	西小2402	西小	2	青木斧戸線の歩道橋	雪が降った時に、滑り止めがないため危険。						・歩道橋に滑り止めの砂を設置しておりますので滑り止めとしてご利用ください。
30	24	西小2403	西小	3	学校南側の道路（カーマ裏）	グリーンベルトが多くの箇所で割れてしまっている。						・令和6年度交通安全事業にて対応します。
31	24	苗木小2401	苗木小	1	堀内誠税理士事務所付近（新谷）	道の高低差があり、人の発見が遅れるため大変危険。横断歩道や看板の設置が必要である。						・関係各所での直接的な対応は難しい状況です。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いいたします。
32	24	苗木小2402	苗木小	2	デンソーテン東側の通学路（新谷）	グリーンベルトが消えかかっている。朝・夕とデンソーテン社員の車が危険なので、再度グリーンベルトの設置を依頼する。						・令和7年度以降、優先順位を基に順次対応します。
33	24	苗木小2403	苗木小	3	デンソーテン北側の通学路（新谷）	坂道で見通しが悪いのに、白線が消えており、グリーンベルトもないため、設置を希望する。また、側溝に隙間があり危険。						・側溝の蓋につきましては維持工事にて対応済みです。 ・グリーンベルトにつきましては通学路ではないため対応できませんが、区画線につきましては交通安全事業にて対応済みです。
34	24	苗木小2404	苗木小	4	苗木事務所北側の通学路（新谷）	歩道と車道の境がなく、歩道に車が入ってくるため危険。コンクリートブロックやポール、ガードレールなどの対策が必要である。						・維持工事にて対応済みです。
35	24	苗木小2405	苗木小	5	苗木事務所北側 麦畑川の橋付近（新谷）	冬場、日陰になるため、氷が溶けなくて、小学生が転んでいるのを見かける。頭を打つ可能性もあり危険なので対策を講じたい。						・関係各所での直接的な対応は難しい状況です。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いいたします。
36	24	苗木小2406	苗木小	6	栗間5差路から丸一食堂交差点までの通学路（本町）	一部に鉄板と白い鉄柵が設置されている。①他の場所にも鉄柵をして側溝に落ちないようにする。②側溝に蓋をして歩道を確保し、鉄柵またはガードレールを設置する。						・令和7年度に側溝の敷設について対応済みです。
37	24	苗木小2407	苗木小	7	中学校上側からデンソーテン方面へ下る坂道	スピードを出して走る車がいるため危険。カーブの前に「この先横断歩道」などの注意を促す看板の設置を依頼する。						・「この先横断歩道」の看板を支給しました。
38	24	苗木小2408	苗木小	8	県道410号（三郷）	横断歩道の設置等、児童が横断するときの安全確保のための対策をお願いしたい。						・地域との協議を終えており、関係各所での直接的な対応は難しい状況です。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いいたします。
39	24	苗木小2409	苗木小	9	富士ヶ根神社の側道（麦畑川沿い）	現在、麦畑川沿いの通学路の安全確認ができず、神社の方へ坂を上って迂回しており、遠回りとなっている。早急な安全点検後、通学路を元にもどしたいとの要望。						・関係各所での直接的な対応は難しい状況です。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いいたします。
40	24	苗木小2410	苗木小	10	苗木保育園前のT字路（大牧）	車から歩行者が見えにくいので、T字路にミラーの設置を依頼する。						・建設課での対応はできません。 ・現地確認をした結果、徐行して安全なスピードで進む際には目視に支障がないためカーブミラーの設置はできません。
41	24	苗木小2411	苗木小	11	大牧旧公会堂付近の通学路（大牧）	グリーンベルトが割れているため、補修の必要がある。						・交通安全事業にて対応済みです。
42	24	苗木小2412	苗木小	12	アパート「エル・メゾン1」付近（大牧）	アパート「エル・メゾン1」から集合場所のゴミ捨て場の中間あたりにある林の木が頭上までせり出している。						・枝払いを実施しました。
43	24	苗木小2413	苗木小	13	苗木保育園付近（大牧）	苗木保育園の道や西側に1本入った細い道など、ゾーン30にも関わらず、スピードの速い車が多く危険。						登下校時のパトロール活動を実施します。
44	24	苗木小2414	苗木小	14	デイサービス向日菜前の道路（大牧）	デイサービス向日菜前の道路で、側溝の蓋が破損して危険。区長から市へ連絡されているようだが、現在、コーンにて対応している。						・維持工事にて対応済みです。
45	24	苗木小2415	苗木小	15	苗木小西側の歩道、コンクリート蓋(下並町)	苗木小西側の歩道がこぼれており大変危険。またコンクリートに砂が挟まり、水があふれ出している。						・側溝内の土砂について撤去しました。 ・土砂撤去につきましては維持工事にて対応済みです。
46	24	苗木小2416	苗木小	16	セリア付近の歩道上にある消火栓	歩道の中央付近に消火栓があり、歩行するのに危険。						・消防署へ依頼し、対応済み。
47	24	苗木小2417	苗木小	17	セリアから西側の交差点	朝の登校時、車の通行量が多く、児童の横断が危険。信号の設置など、対策を講じたい。						・南方の道路幅員が狭く車両のすれ違いができないこともあり、信号機の設置はできません。 ・すでに一時停止規制、速度規制により対策が講じられています。 ・ライン処理により対応します。
48	24	苗木小2418	苗木小	18	城山病院前通学路（青戸川）	城山病院前通学路ですが、ガードレールがないところがあるので設置してほしい。						・反対側にある歩道が通学路と聞いていますので通学路を通行するように、学校で指導をお願いします。
49	24	苗木小2419	苗木小	19	狩宿川沿い通学路（上並松、団地）	歩行道路が狭く、川へ転落する可能性がある。また、土手の高低差もあり、大変危険。ガードレールを設置してほしい。						・河川管理者と協議した結果、河川管理上通常のガードレールの設置は不可であり、早期の対応は困難です。 ・地区要望にてグリーンベルトを川の反対側に引き直す要望があり、その対応であれば令和7年度以降優先順位を基に順次対応します。

通	報告	識別	学校	校内	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容(令和6年8月時点)	恵那土木	建設	防犯	学校	対応状況(令和7年3月末)	
し	年度	番号	名	番号								
50	24	苗木小2420	苗木小	20	苗木球場からR4 1 0へ向かう道路(上並松)	路側帯がないため危険、街灯もないため夜道が危険。グリーンベルトと街灯の設置をしてほしい。		○		○	・現状の2車線から1車線に変更することが出来れば優先順位を基に順次対応します。 ・防災安全課では、各地区で防犯灯を設置する際に活用できる「防犯灯設置交付金」というものがあります。 ・申請につきましては防災安全課までご連絡ください。 ・引き続き、子供たちへの安全指導をお願いいたします。	
51	24	苗木小2421	苗木小	21	R257から苗木球場に向かう道路(上並松)	歩行道路が狭く、車と接触しやすいため、グリーンベルトを設置してほしい。		○			・通学路ではないためグリーンベルトは施工できませんが区画線を維持工事にて対応予定です。	
52	24	苗木小2422	苗木小	22	神明神社からR2 5 7までの通学路	道は狭いがバンのバンやまが直線のため、スピードが遅い車が多く、バンや周辺のカーブで児童と対向車がすれ違うときが危険。注意を促す看板やミラーがあるとよい。		○		○	・登下校時のパトロール活動を実施します。 ・現地確認をした結果、道幅も広く、徐行して安全なスピードで進む際には目視に支障がないためカーブミラー及び注意看板の設置はできません。	
53	24	坂本小2401	坂本小	1	(東町1) 東町1組と青木組の境の野田川横の道	野田川横の道の三角部分の土地の雑草により、車から子どもがまったく見えない。抜け道として頻りに車が通るため、事故が起こらないか非常に心配である。				○	・関係各所での直接的な対応は難しい状況です。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いいたします。	
54	24	坂本小2402	坂本小	2	(辻原2) 陽光台から降りてくる車が、減速も一旦停止もせず通っていくから非常に危険。	・陽光台から降りてくる車が、減速も一旦停止もせず通っていくから非常に危険。		○		○	・維持工事にて白線を引き直し、減速マークを施工しました。 ・既に、通学路注意の看板が設置してあるため看板の支給はできません。	
55	24	坂本小2403	坂本小	3	(辻原2) 黒柳さん(64-1-3) 宅前十字路	・歩道が狭く、見通しも悪いのに、車がビュンビュンとばす。よく車がこの地点でぶつかって事故が多発。		○		○	・維持工事にて白線を引き直し、減速マークを施工しました。 ・現地確認をしたところ両市道において左右確認も問題なくできるため、注意喚起看板は支給できません。	
56	24	坂本小2404	坂本小	4	坂本小学校西階段	・学校から西側地域の多くの児童が使用するが、雨の多い日の土砂の流れあり危険。雪の日も滑って危ない。また、私有地の竹やぶの手入れがされておらず、雨風がひどくなると竹が階段側に倒れてきて児童の道をふさいでしまう。また、通学中に倒れる危険もあり、非常に危ない。				○	・関係各所での直接的な対応は難しい状況です。 ・自然物が階段を覆うようになり、通行に支障をきたすようになりましたら、教育企画課へご連絡ください。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いいたします。	
57	24	坂本小2405	坂本小	5	(中平・三津屋) 旧中山道	・旧中山道で道幅が狭く、カーブがあり見通しが悪い所が何箇所もあるが、中山道の三津屋の途中からグリーンベルトが切れてしまっている。また、新しい橋脚を作るため、中山道にもダンプが入ってくるため、より下校時間帯が危険である。		○			・交安事業にて施工済みです。	
58	24	坂本小2406	坂本小	6	(北原2) 北原2クラブから魔の十字路手前の道の水路	・水路に蓋がされておらず、幅も広いため水量の多い日は流れもかなり早い。また、ポールも立っているが、ポールから水路側は傾斜になっている。そのため、低学年などバランスの取れにくい児童は、雨の車をよけようとしてバランスを崩し転落する危険が非常に高い。		○			・白線の内側にグリーンベルトで可能な限り令和7年度以降、優先順位を基に順次対応します。	
59	24	坂本小2407	坂本小	7	(馬見岩) サクラメントから南に下ってきすぐの横断歩道	坂道を下ってすぐ右に大きくカーブし、その先に横断歩道がある。車で走るとスピードも出ているため、停まらずに行ってしまう場合がある。また、1台目が児童に気付かず急停止し、2台目が追突するとか、追突を回避するため追い抜くという行為もあった。看板もあるが色あせてしまっている。非常に危険!!!				○	・路面標示を維持工事にて対応予定です。	
60	24	坂本小2408	坂本小	8	(馬見岩) サクラメントから南に下ってきすぐの横断歩道先	・歩道が狭く、隣が水路のため車と接触する危険がある。		○			・構造上コンクリート蓋が施工できないため、グレーチングであれば施工可能です。	
61	24	坂本小2409	坂本小	9	(東諏訪1) 1448番地や1815番地の1前の道路	・児童が右側に横断の際、見通しが悪く危険。		○			○	・令和6年度交安事業にて対応します。
62	24	坂本小2410	坂本小	10	(中切1) ログハウス(393-4)のT字路	・五百羅漢近くのログハウス周辺、曲がり角の溝に側溝にふたや柵がなく、転落しにくい不安。また、学校側から恵那方面に向けて走ってきた車が左折する際に、見通しが悪く歩行者に気付くのが遅れ事故につながりやすい。				○	○	・現地確認をしたところ両市道において左右確認も問題なくできるため、注意喚起看板は支給できません。
63	24	坂本小2411	坂本小	11	(上平) 上平公民館から、高速・国道19号線を越える道	・工業関係の車、トレーラーやトラックの通行が多く、道幅が狭いため危険。		○				・令和6年度交安事業にて対応します。
64	24	坂本小2412	坂本小	12	(中町2) 国道410号線 茄子川1154-1ポイントのT字路	中山道で道が狭くなる朝は車が多く、集合場所から児童も車に気付くにくい。また、車も左側のミラーがないため、左折の際に児童に気付くにくいため事故が心配。		○			○	・歩行者と車両を分離できる待ち場がなく、横断歩道の設置基準に満たないため設置することはできません。 ・現地確認をした結果、徐行して安全なスピードで進む際には目視に支障はなく、また横断歩道のスペースがないため、カーブミラーは設置できません。
65	24	坂本小2413	坂本小	13	小学校北側(旧郵便局から北側へ線路をまたいだ橋)	・車の通りが多いため、以前引いたグリーンベルトも消えかけ、児童通学路の看板も文字が消えてしまい、児童の通行が心配。また、リニアの工事で大規模車の通行が多くなるため危険。				○	○	・令和6年度交安事業にて対応します。 ・看板に劣化が見られるため交換用の看板を支給しました。
66	24	阿木小2401	阿木小	1	飯沼	川から取り入れた水が流れている用水路にふたがなく危険。				○		・用水路であるため蓋設置はできません。学校での注意喚起をお願いします。
67	24	阿木小2402	阿木小	2	橋場	手前のテントと生い茂った木で車からの見通しが悪く危険。		○				・剪定を実施します。 (R7年度中)
68	24	阿木小2403	阿木小	3	寺領	自動車のスピードが児童横断時に危険。		○	○			・路面標示を施工する工事を発注済みです。(R7年度中に完了) 横断歩道に接近する場合は停止線で停止できるような速度で進行するものであり、横断歩行者がいれば停止し横断を待つものであり、規制として重複して一時停止等を設ける必要はありません。
69	24	阿木小2404	阿木小	4	久須田	カーブミラーが設置されているが車から歩行者を確認しづらく危険。				○		・令和7年度以降、優先順位を基に順次対応します。
70	24	阿木小2405	阿木小	5	八屋碓	T字路を横断するが、横断歩道がないため危険。歩道が狭いのでグリーンベルトで歩道を車から見やすくしてもらいたい。		○			○	・市道交差点部にグリーンベルトは設置できません。 ・路肩カラー舗装については一部区間を工事発注済みです。(R7年度中に完了) ・歩行者と車両を分離できる待ち場がなく、下り坂の先場所危険であり、横断歩道の設置基準に満たないため設置できません。
71	24	阿木小2406	阿木小	6	野田トンネル	照明が少なく、道幅も狭い。トンネル内歩行者をお知らせする仕組み(ランプなど)がほしい。					○	・トンネル内を歩行者にお知らせする仕組み(ランプ等)の設置はできませんが、通学路注意の看板の支給は可能です。 ・支給の希望がありましたら防災安全課までご連絡ください。設置場所の確保や管理は地元にて調整をお願いします。
72	24	阿木小2407	阿木小	7	両伝寺	あじさいの花が大きく歩道にせり出し、歩道がとて狭く通学の支障となっている。		○				・剪定を実施します。 (R7年度中)
73	24	阿木小2408	阿木小	8	橋本	道が細く、車と歩行者の距離が近く危険。グリーンベルトを塗り直してほしい。				○		・令和7年度以降、優先順位を基に順次対応します。
74	24	神坂小2401	神坂小	1	馬籠宿の池付近の道路	・カーブミラーが設置してあるが見づらく、歩道のラインがはっきりしていないので、ラインをはっきり引いてほしい。				○		・令和6年度交安事業にて対応します。
75	24	神坂小2402	神坂小	2	島田公園(馬籠地区)の階段入口	・晴れた日でも流れ出る水のためドロドロになっている。また、その部分の手すりがないため、水が流出してこないようにしてほしい。手すりのぐらつきを無くしてほしい。					○	・通学路ではないため、対応は、山口事務所においております。 引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いいたします。
76	24	山口小2401	山口小	1	中津川市山口7区 J A前歩道	直線のため児童がスピードを出すため、グリーンベルトを敷いて運転手に注意喚起をしたい。また、総合事務所前と学校階段前で切れているため、J A前の歩道にもグリーンベルトを敷いて、注意喚起をお願いしたい。				○		・令和6年度交安事業にて対応します。
77	24	山口小2402	山口小	2	中津川市山口7区 体育館裏	グレーチングと側溝がきちんとあっていないため、グレーチングの端を踏むと跳ね上がるため危険。					○	・対応済みです。
78	24	坂下小2401	坂下小	1	橋ヶ沢団地の入り口	橋ヶ沢団地から市道への坂道にあるセンターラインの引き直し街頭レーン等がなく、用水路が通っており、児童が誤って落下する可能性があるため、危険である。		○				・令和6年度交安事業にて対応します。
79	24	坂下小2402	坂下小	2	相沢公会堂付近 県道6号	相沢の横断歩道があるが信号機がない。新田集合場所より県道6号を横断するため、特に朝の時間は通勤時間と重なるため、交通量も多く危険。道路に、「通学路」など表示できないか。または道路の色を変えるなどできるとよい。		○			○	・注意喚起のため、カラー舗装を施工する工事を発注済みです。(R7年度中に完了) 交差点内及び、停止線から5メートル以内に開口部があることから信号機の設置基準に満たないため設置できません。 ・県道になりますので、防災安全課では看板設置できません。
80	24	坂下小2403	坂下小	3	坂下181-5付近	線路を歩道橋で渡り、狭い急な坂道を通るが、駅へ続く道を横断するため、危険である。下校時は急な坂道を勢いよく降りるため道路に飛び出してしまふ。					○	・防災安全課にてバンダシールの支給は可能です。支給の希望がありましたら防災安全課までご連絡ください。設置・管理は地元で調整をお願いします。
81	24	坂下小2404	坂下小	4	中之垣外跨線橋	跨線橋の中之垣外側。下ってくる車はスピードが出る上、カーブになっていて子供の横断が見にくい。跨線橋を囲っている壁板を透明なものに変えてほしい。					○	・関係各所での直接的な対応は難しい状況です。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いいたします。
82	24	坂下小2405	坂下小	5	西方寺 乙坂信号付近	坂下橋から乙坂信号への道が狭いため、緑色塗装(グリーンベルト)を希望する。		○				・R6年度工事にて、路肩カラー舗装の設置対応済みです。
83	24	坂下小2406	坂下小	6	西方寺 林モーターズ付近道路	林モーターズ前の通学路の道幅が狭いため、片方を緑色塗装(グリーンベルト)など安全に歩行できるようにしてほしい。					○	・令和6年度交安事業にて対応します。
84	24	坂下小2407	坂下小	7	橋ヶ沢 団地付近 坂下高校付近	団地から坂下高校方向へ通じる道路が交通量が多く、しばらく左側通行をせざるを得ない。道路も狭い。		○			○	・路肩が狭くグリーンベルトは設置できないため、路肩を清掃し、外側線を引き直します。 ・既に標識などが設置してあるため、防災安全課からの看板支給はできません。
85	24	坂下小2408	坂下小	8	坂下中、学校正門から坂下保育園方面道路	歩道がなく、道幅、路側帯も狭いため、車と歩行者が接触する心配がある。道路に凹凸があり、滑り可能性がある。道の両サイドには林や竹林があり暗く危険を感じます。					○	・関係各所での直接的な対応は難しい状況です。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いいたします。
86	24	坂下小2409	坂下小	9	中津川市上野 道路 【本郷地区】			○				・歩道整備工事を実施中です。
87	24	坂下小2410	坂下小	10	中津川市坂下 水板橋付近 国道256号線	氷坂の途中までは歩道があるが、その後、歩道もガードレールもなく危険である。坂道やカーブが多く見通しが悪いため、車との接触も考えられる。歩道の延伸を望みます。		○				・年度内に整備完了予定です。
88	24	坂下小2411	坂下小	11	中津川市坂下 中外公会堂付近	道幅が狭く車との接触の可能性があり、段差があるため転落の可能性がある。道路の拡張もしくはガードレールの設置を希望する。		○				・R5に道路端を示すポールを設置しました。
89	24	坂下小2412	坂下小	12	中津川市上野 道路 【小野沢地区】	バス停へ向かう道路横断箇所横断歩道がないため大変危険である。横断歩道の設置もしくは児童横断注意の標識の設置を望みます。					○	・令和5年度通学路点検において既に協議済みであり、危険性が高いことから横断歩道の設置はできません。
90	24	坂下小2413	坂下小	13	坂下中、学校正門から県道3号線方面の道路	道幅が大変狭く、車とのすれ違い時に接触の可能性がある。グリーンベルトの塗装がはがれている部分もある。					○	・令和7年度以降、優先順位を基に順次対応します。
91	24	坂下小2414	坂下小	14	坂下駅から国道256号線へ向かう交差点付近	線路下の横断歩道の車の手前からは分りづらく、歩行者の横断を見逃してしまう可能性がある。児童横断注意の標識の設置を望みます。		○			○	・警察が対応となります。 ・横断歩道標識を2本とも両面化しました。

通 し	報 告 年 度	識 別 番 号	学 校 名	校 内 番 号	危 険・要 注 意 箇 所	通 学 路 の 状 況・危 険 の 内 容 (令 和 6 年 8 月 時 点)	患 者 土 木	建 設 課	防 災 安 全 課	学 校	対 応 状 況 (令 和 7 年 3 月 末)
92	24	坂下小2415	坂下小	15	JR坂下駅近く JR中央本線にかかる陸橋	陸橋の老朽化が進み、中央部が凹状に窪み、斜めに傾斜が付いた状態である。雪が積もりやすく、階段で滑り転倒の危険があるため、階段に滑り止めシートの設置を望みます。		○			・補修には多額の費用を要するため早期対応は困難ですが、将来的に橋梁修繕の際に対応予定です。
93	24	坂下小2416	坂下小	16	JR坂下駅前道路	坂下駅前道路は路上駐車が多く、グリーンベルト上にも車が停車している。車をよけて通ることもあるため、動いている車と接触する可能性もあり危険がある。		○			・パトロールを通じて指導取締りを実施します。
94	24	坂下小2417	坂下小	17	国道19号 浦島交差点付近	国道19号線の吾妻屋前バス停に向かうために通る道路には、グリーンベルトまで草が伸びており、その草をよけて通る必要があり、車との接触が考えられることから危険である。			○		・車刈りについては、対応済みです。
95	24	川上小2401	川上小	1	矢柱 猿沢橋の下道にあるカーミラー	カーミラーが生い茂った植物や苔で児童の姿が映りにくくなっている。			○		・対応済みです。
96	24	川上小2402	川上小	2	白山 川上大橋から休養村センターへ下る道	通学路帯(緑の安全ゾーン)が消えかかっている。			○		・令和6年度交通安全事業にて対応します。
97	24	川上小2403	川上小	3	白山 休養村センター前からかたらいの里玄関付近までの道	雨の時、通学路が小川のようになり、車道を歩くことになる。			○		・令和7年度以降、優先順位を基に順次対応します。
98	24	川上小2404	川上小	4	白山 河原橋の方から行って、グラウンド手前のカーブ付近	カーブ付近のアジサイが成長して道路にはみ出し、見通しが悪い上、車も歩行者寄りになりがちになる。また、通学路帯(緑の安全ゾーン)も狭く、消えかかっている。			○		・車刈りについては、対応済みです。
99	24	加子母小2401	加子母小	1	〈小瀬〉北分校下交差点のスクールバス乗り場	北分校から下りてきた際、交差点内右側に石垣が見えない。中島工務店への車両の出入りもあるため見通しが利かず危険である。		○	○		・停止線および「止まれ」の標示を差替えました。 カーブミラー対応できないか(防災) ・現地確認をした結果、徐行して安全なスピードで進む際には目視に支障がなく、既にカーミラーが設置されているため対応できません。
100	24	加子母小2402	加子母小	2	〈二渡〉佐見川バス停付近道路	若佐家、嶋倉家から国道に下りていく道路に一か所見通しの悪いカーブがあり、歩行者が見えなくて危険である。カーミラー要望。			○		・現地確認をした結果、徐行して安全なスピードで進む際には目視に支障がないためカーミラーの設置はできません。
101	24	加子母小2403	加子母小	3	〈二渡〉二渡橋横の脇道	脇道と川にガードレールがなく、児童生徒が川へ転落する危険がある。ガードレール設置要望。			○		・関係各所での直接的な対応は難しい状況です。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いいたします。
102	24	加子母小2404	加子母小	4	〈番田〉番田公会堂周辺水路	公会堂前の水路は流れが速く水量も多い。約30mにわたって暗渠であり、流された場合、暗渠内で引っ掛かり出てこれない恐れがある。グレーチング化、看板設置要望。			○		・令和7年度に対応予定です。
103	24	加子母小2405	加子母小	5	〈番田〉番田北交差点	直線であるため、信号無視をする車両を見かける。注意喚起の看板要望。			○		・関係各所での直接的な対応は難しい状況です。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いいたします。
104	24	加子母小2406	加子母小	6	〈中切〉総合事務所横のコミュニティセンター上り口の道路	狭い道路であるが、スピードを出す車両があり危険。			○	○	・令和6年度交通安全事業にて対応します。 ・既に看板が設置してあるため、防災安全課からの看板支給はできません
105	24	加子母小2407	加子母小	7	〈下桑原〉スクールバス停の出入口	スロープ部が木製のたれ持ちしている。AS舗装やコンクリート等の要望。			○		・関係各所での直接的な対応は難しい状況です。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いいたします。
106	24	加子母小2408	加子母小	8	〈下桑原〉スクールバス停横の用水路	簡易的な橋はあるが、低くてプラスチックチェーンがたるんでいる。高さ1.1mまたは用水路蓋の設置要望			○	○	・用水路であるため蓋設置はできません。学校での注意喚起をお願いします。(橋については、用水組合と協議いたします。)
107	24	加子母小2409	加子母小	9	〈万賀〉国道257号線	速度超過、スマホ運転、わき見運転、凍結時のスリップなど、事故が起きたときに歩道も危険となる。通学路の変更検討。			○		・関係各所での直接的な対応は難しい状況です。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いいたします。
108	24	加子母小2410	加子母小	10	〈角領〉角領橋東側の国道256号線交差点	東白川方面の見通しが悪く、横断歩道を渡る場合に危険。横断者あり等を警告する看板設置要望。		○			・当面はPTA等による見守りにて対応します。
109	24	加子母小2411	加子母小	11	〈角領〉国道256号線全線に歩道がない	交通量の増加、大型車の通行など、通学時だけでなく日常的に危険。歩道の整備要望。		○			・当面はPTA等による見守りにて対応します。
110	24	加子母小2412	加子母小	12	〈小和知〉日下部一範邸前の変則交差点	西側の見通しが悪く、通勤時間帯には中島工務店の車の乗り入れが多く、車両の飛び出し等もあり危険。			○		・令和6年度交通安全事業にて対応します。
111	24	加子母小2413	加子母小	13	〈下桑原〉スナックRabbi交差点	見にくく、歩道がないため危険			○		・令和6年度交通安全事業にて対応します。
112	24	加子母小2414	加子母小	14	〈下桑原〉センター横十字路	中桑原から来る車はそのまま右折、旧道から上りて来る車がそのまま左折するため危険			○		・令和6年度交通安全事業にて対応します。
113	24	加子母小2415	加子母小	15	〈小和知〉加子母大橋東側、小瀬東林道と国道へ出るう回路の石橋付近	大雨時は、水量と流れが速くなるため、転落して谷に落ちたら危険。ガードレールや手すりの設置要望			○		・転落防止柵については、設置可能か検討いたします。
114	24	付知北小2401	付知北小	1	県道486号線 付知町1175-7付近	児童が渡る場所 横断歩道なし 通行する車の速度が総じて速い		○	○		・PTA等による見守りにて対応します。 ・歩行者と車両を分離できる待ち場がなく、下り坂でカーブの連続する場所で危険であり、横断歩道の設置基準に満たないため設置できません。
115	24	付知北小2402	付知北小	2	B&G付近	用水沿いなど 柵やふたのないところがある			○		・用水路であるため蓋設置はできません。学校での注意喚起をお願いします。
116	24	福岡小2401	福岡小	1	矢平 通学路の斜面	通学路の斜面が年々雨により崩れてきて危険なため 補強が必要である。			○		・緊急性はないため、経過観察いたします。
117	24	福岡小2402	福岡小	2	田瀬坂 島田橋付近	釣り客の車が付近を走行し危険なためスクールバスが停留する旨を記載した看板が必要である。			○		・関係各所での直接的な対応は難しい状況です。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いいたします。
118	24	福岡小2403	福岡小	3	長根坂 中央部	車の通りが多く危険なためガードレールの強化が必要である。		○			・横断歩道付近のガードパイプを設置する工事を発注済みです。(R7年度中に完了)
119	24	福岡小2404	福岡小	4	楠苗木 長根坂近くの小道	小道が滑りやすい。日陰、天候によっても危険なため 手すり・階段を設置が必要。			○		・民地であるため早期対応は困難です。周辺の木の伐採については令和7年度対応予定です。
120	24	福岡小2405	福岡小	5	福岡 山ノ田ニッ森 展望ライン	横断する児童が見えにくくスピードを落とすなどの注意の 看板設置、またはカラーアスファルトを要望。			○		・令和6年度交通安全事業にて対応します。
121	24	福岡小2406	福岡小	6	高山 下組 知原橋手前スクールゾーン看板	看板がかなり古くなってきたため新しい看板の設置を要望。			○		・看板に劣化が見られるため交換用の看板を支給しました。
122	24	福岡小2407	福岡小	7	高山 下組 向知原住宅付近	グリーンベルトがないため向知原住宅から引くことを要望。			○		・通学路ではないためグリーンベルトは施工できません。
123	24	福岡小2408	福岡小	8	福岡長根信号付近	長根坂を下る車の速度が早く、冬季は道路の凍結もある。ガードレールの設置を希望		○			・横断歩道付近のガードパイプを設置する工事を発注済みです。(R7年度中に完了)
124	24	福岡小2409	福岡小	9	中津川市福岡663宅前の五叉路の交差点	ニッ森展望ライン植苗木方面から緩やかなカーブで下り坂の為、車の速度が速く住宅で見通しが悪い。			○	○	・令和6年度交通安全事業にて対応します。 ・看板に劣化が見られるため交換用の看板を支給しました。
125	24	蛭川小2401	蛭川小	1	県道72号蛭川子ども園前の横断歩道	道路を赤くペイントして、横断歩道の看板が両サイドに立っているが、緩いカーブの為か横断歩道が認識しづらい。赤いラインの手前に「横断歩道」在りとか「児童横断 減速」などの予告看板がほしい。		○			・注意喚起のため路面標示を設置済みです。
126	24	蛭川小2402	蛭川小	2	県道408号 和田地区方面 横断歩道と街灯	安広見神社うらの辺り、歩道のガードレールは無理でも和田地区方面車のスピードが出てくる場合が多く、冬季夜間になると民家も少なく暗くなることから、街灯と横断歩道がほしい。		○		○	・ガードパイプ設置工事を実施中です。防犯灯は市にて設置願います。 ・防災安全課では、各地区で防犯灯を設置する際に活用できる「防犯灯設置交付金」というものがあります。申請につきましては防災安全課までご連絡ください。
127	24	蛭川小2403	蛭川小	3	県道408と72が交差する下沢 曾我接骨院南側の細い道のくぼ地	雨天時に道路に水たまりができ児童の登下校時に危険			○		・排水路の設置を令和7年度以降順次対応いたします。
128	24	蛭川小2404	蛭川小	4	田原地区 田原神社奥の東濃配送センターの脇	のり面が雨のたびにえぐれている。斜面の補強工事をしてほしい			○		・民地であるため市では対応できません。
129	24	蛭川小2405	蛭川小	5	柏ヶ根地区の沢沿いの道路 くぼ地	大雨になると道が川のようになり危険。田んぼのあぜから水が流れ込み、道路の低くなっている所にたまってしまふ。			○		・田からの漏水であるため、地権者へ依頼いたします。