

令和5年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

3月末対応状況

通し番号	学校名	校内番号	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容(令和3年8月時点)	進捗状況
1	南小	1	尾嶋・オークワ交差点	①一時停止をしない→警察の取り締まり強化と通学路看板の設置希望 ②車大回りグリーンベルト(グリーンベルトが車に踏まれて、色が薄い)→グリーンベルトの引き直し	・交差点部のためグリーンベルトの設置は困難です。
2	南小	2	中村上・八幡神社周辺	①段差で児童が落ちる。(周りにも段差が多い。)反対側の車が落ちる。→ガードレールの設置希望。	・ガードレール設置は困難であるため、別の方法で対応可能か検討します。
3	南小	3	中村上・喫茶gin周辺	①朽ちていて、はずれかかっている。→撤去希望。	・維持工事にて撤去予定です。
4	南小	4	中村上・八幡神社前	①信号機ない(川上に大きい工場があるため大型トラック多い。)→通学路看板設置の希望	・路面標示(カラー舗装)等による注意喚起対策を検討します。 ・既に安全ぼうやが設置されているため看板を支給することはできません。
5	南小	5	中村上・第二中学校周辺	2023年11月7日(火) 15:30~17:00 一色川 現地立会 登録者:24235	・民地への乗入部であるため、市で対応は困難です。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
6	南小	6	中村下・第二用水沿い	①グリーンベルトから路片まで、落差1m20cm程度の段差(他にも同じような場所多数あり。)→コンクリート蓋をかけ、転落防止柵を設置希望。	・コンクリート蓋の施工は困難ですが、別の方法で対応可能か検討します。
7	南小	7	中村下・ナガオ均整院近く	①グリーンベルト上に、くぼみが2カ所続いている。→アスファルトで埋めて、緑に舗装希望	・舗装のくぼみについては今年度中に舗装補修の依頼をかけます。グリーンベルトについては令和6年度以降、優先順位を基に順次対応します。
8	南小	8	中村下・18集合場所近く	①普段は、見ずとも多くない側溝ですが、大雨の際、子どもが落ちたときに、危ない。→鉄板加工の蓋の設置希望。	・用水路であるため建設課では対応困難です。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
9	南小	9	中村下・19号ぐる道	①カーブミラーのよごれ→カーブミラーの交換希望。	・カーブミラーを交換しました。
10	南小	10	恵下・バス停「合の根口」から秋葉公園に続く道	①側溝の蓋が、1カ所広く空いている。→コンクリート蓋加工設置希望	・維持工事を発注済みです。
11	南小	11	実戸・二中付近	①雨の日、鉄の蓋滑る。→鉄板に滑り止め希望。	・現地を確認しましたが、現状危険ではないと判断いたしました。
12	南小	12	一色・四ツ目川東側昭和橋付近	①通学路を知らせる看板が3カ所あるが、どれも経年劣化。→看板舗装直し又は取替希望。	・カーブミラーを交換しました。 ・「注意 事故多し最徐行」1枚、「ここからスクールゾーン 通学路注意」2枚看板を支給しました。
13	南小	13	昭和・第二中周辺	①車の運転中、かなりの死角。→カーブミラー設置希望。	・市のカーブミラー設置基準を満たさないため設置することはできません。令和3年度に地元要望でも回答しております。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
14	南小	14	九区・中山道資料館横	①大雨の登校時に、水が噴き出る。→柵の中をモルタル補修希望。	・現地を確認しましたが、解決のためには維持工事規模では困難です。
15	南小	15	九区・中央公民館前	①30KM標識分かりづらい。→ゾーン30の道路舗装希望。	・ゾーン30の道路標示はゾーン区間の始まり(入口)に設置するものになることから、設置は困難です。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
16	南小	16	九区・南小東門下	①南小学校からは、右折ができるため、一方通行が分かりづらい。→標識看板の強化希望。	・警察の一方通行標識はこれ以上増やすことはできません ・写真の標識は警察のものではありません ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
17	南小	17	西七・中央橋	①児童がそこに乗って、手摺りを乗り越えてしまう。→手摺りの上に1m程度のフェンス設置希望。	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
18	南小	18	西七・歩道橋へ向かうコンクリート階段	①最下段の隅にひび割れ。思わぬ事故に繋がる可能性大。→モルタル補修施工希望。	・維持工事にて対応済みです。
19	南小	19	桃山・ファミリーマート前交差点	①人通りも多く、危険な箇所。→信号機又は地下道又は歩道橋希望。	・設置要件(すれ違い幅の確保等)満たしていないことから設置できません。交安の設置要件を満たしていないため、建設課としても設置できません。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
20	東小	1	旭が丘公園	死角が多く、不審者等に遭う危険がある。	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
21	東小	2	サガミ中津川店の北側 19号から東に入った道路	道路幅狭く、特に雨天時のすれ違いが危険。用水に蓋がなく、落ちる危険がある。	・用水管理のため蓋はできません。学校での注意喚起をお願いします。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
22	東小	3	旧中山道と交差する子野川堤防周り	水面からの高さがあり、落ちる危険がある。	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。

令和5年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

3月末対応状況

通し番号	学校名	校内番号	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容(令和3年8月時点)	進捗状況
23	東小	4	安藤量店とたつた歯科を上がった道(曲がり角)	ミラーが一つしかなく反対側から来ている車の確認ができない。	・見通しが良いためカーブミラーを設置することはできません。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
24	東小	5	中津高校下付近一帯	竹が歩道に突き出していて常に危険な状態。	・地権者の方により伐採が行われました。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
25	東小	6	中津川市栄町 すし 天前の道路	スピードを出す車が多い。	・「スピード落とせ」の看板を支給しました。
26	西小	1	イエローハット前の地下道	イエローハット前のアンダーパスが道が狭くなっているため児童の登下校時に自動車の往来があると危険を伴う。	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
27	西小	2	木村内科付近の道路	児童が下校時に木村内科受診の方の自動車の往来があり危険。道も狭い。	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
28	西小	3	こでのき坂	S字カーブの2カ所あり。児童が登下校時に道を横断するが木も生い茂り、雨が降ると滑りやすい。	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
29	西小	4	デイリーヤマザキ付近の歩道	大平スーパーからインド料理点の間にガードレールがないため、朝夕通量が多い時間帯が危険。	・車両用防護柵を設置します。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
30	西小	5	いろは坂	急勾配なので児童が登校時に下る時にどうしても小走りになり危険。木も生い茂り、見通しも悪い。	・現地を確認しましたが、即時伐採を行う必要はないと判断しました。 ・歩行者に向けた交通安全の注意喚起看板の支給は行っておりません。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
31	西小	6	尾崎の踏切を越えてからのカーブ(中津紙工付近)	ミラーがあるものの見通しが悪く、駐車している車が歩道にはみ出していることもあり危険。	・バトロールを強化します。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
32	西小	7	後田東の横断歩道	通行量が多く、スピードを出して走る道路を横切るため横断歩道が必要	・R5.7.4に地元区長等と現地立会を行い、横断歩道の設置はできない旨を回答済み。通学路の変更等をご検討ください。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
33	西小	8	アルコ前五叉路	信号がない五叉路のため、朝は、見守り隊の方が児童を常に誘導されている。下校時が大変危険。	・設置要件(すれ違い幅の確保等)満たしていないことから設置できません。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
34	西小	9	市川製茶付近の道路	大雨による増水時に水が道路にあふれる可能性が高い。歩行時に大変危険。現在1つの登校班のみが利用している。	・建設課として対応困難なため、注意喚起をお願いいたします。前川につきまして岐阜県にて河川改修計画があります。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
35	西小	10	カーマ裏の歩道	大雨による増水時に水が道路にあふれる可能性が高い。見通しの悪い所もあり歩行時に危険。	・対応が難しいため、大雨のときは通らないようにお願いします。R3年度より同じ回答をしております。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
36	西小	11	青木・斧戸線のフェンス	柵は設置されているが、子どもがすり抜け落下する危険性がある。	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
37	西小	12	青木・斧戸線の横断歩道	多くの児童が通る通学路であるが、横断歩道が設置されていないため危険	・令和5年度中に設置方向で検討中です。
38	苗木	1	フラワーショップ参集園より、北へ250m(新谷)	道幅が狭く、車との距離が近いため危険。歩道の幅を広げるか、ガードパイプを設置するかの対応要望。	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
39	苗木	2	垣内誠税理士事務所付近(新谷)	横断歩道の設置等、児童が横断するときの安全確保のための対策を要望。	・設置要件(待場、乗入口対策等)満たしていないことから、この場所には設置できません。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
40	苗木	3	変則五叉路から丸市食堂までの区間(本町)	幅が狭い道路であるにもかかわらず、通勤などで抜け道として利用されていて交通量が多い。通行規制に関する小さな看板があるが、ドライバーに認識されていない恐れがある。看板を大きくするなど対応を要望。	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
41	苗木	4	苗木小学校の前にある地下道(背戸川)	大雨が降ると冠水し、水浸しになると滑ったりして危険なので対応を要望。	・注意喚起看板を設置します。
42	苗木	5	県道410号(三郷)	横断歩道の設置等、児童が横断するときの安全確保のための対策をお願いします。	・下り坂のカーブ上で危ないため、この場所に横断歩道は設置できません。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
43	苗木	6	県道410号(三郷)	横断旗の設置等、児童が横断するときの安全確保のための対策をお願いします。	・下り坂のカーブ上で危ないため、この場所に横断歩道は設置できません。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
44	苗木	7	三郷地区通学路協の斜面(狩宿墓地の東側)	道幅が狭いうえに、道路の片側が斜面になっているため危険である。ガードレールの設置を検討していただきたい。	・令和6年度以降、優先順位を基に順次対応します。
45	苗木	8	小川創業から石田電工までの間の道路(津戸)	空き家があり、管理がなされていないため、歩道まで草が伸びており、通行の妨げになっている。	・現場を確認しましたが、問題箇所が見受けられませんでした。地域での一斉清掃の際など引き続き道路敷の環境維持にご協力をお願いします。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。

令和5年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

3月末対応状況

通し番号	学校名	校内番号	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容(令和3年8月時点)	進捗状況
46	苗木	9	富士ヶ根神社の側道(麦搦川沿い)	現在、麦搦川沿いの通学路の安全確認ができず、神社の方へ坂を上って迂回しており、遠回りとなっている。早急な安全点検後、通学路を元にもどしたいとの要望。	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
47	苗木	10	日比野倶楽部から南へ、国道257への直進道路(日比野)	通学路にグリーンベルトが設置されておらず、交通量も多いため危険である。グリーンベルトと看板の設置を要望。	・令和6年度以降、優先順位を基に順次対応します。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
48	苗木	11	苗木公園第一駐車場付近(上並町)	公園側の樹木が高く、車両や歩行者を発見しづらい。公園で遊ぶ児童の通り道であり、また、通学路であるため危険なので、樹木の伐採ならびにカーブミラーの設置を要望。	・過去に伐採を施工しており、現状は伐採の必要なしと判断しました。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
49	苗木	12	並町交差点付近(下並町)	溝の蓋がなかったり、隙間が空いていたりして、危険である。	・維持工事にて対応済です。
50	苗木	13	苗木西部コミュニティ消防センター前道路(下並松、八幡)	苗木西部コミュニティ消防センター前道路がせまく、交通量も多いため、グリーンベルトの設置を要望。	・令和6年度以降、優先順位を基に順次対応します。
51	苗木	14	ビレッジハウス付近の市道(団地)	通学路の啓発板の塗料が落ちているため、ドライバーの意識を高めるために修繕を要望。	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
52	苗木	15	上田医院近くの狩宿川沿いの通学路(団地)	川沿いにグリーンロードが設置されており、道を外れると川に落ちて危険である。対応を要望。	・既設のグリーンベルトの移設は困難です。別の方法で対応可能か検討します。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
53	坂本	1	(中洗井5)坂本郵便局裏高架橋上	注意喚起の看板が色褪せている。白線、グリーンベルトが消失している。★看板の交換、白線とグリーンベルトの引き直しをしてほしい。	・区画線は対応済です。グリーンベルトは次年度以降に優先順位をつけて順次対応します。 ・交換用の看板を支給しました。
54	坂本	2	(中洗井3)県道苗木恵那線と仮付け替え市道69号線の交差点箇所	仮設道路による急カーブ、通行車両が多く、スピードもある。この道路を渡って登下校する児童を運転手が気付くにくい。また、児童がなかなかわたることができない。★横断歩道が無理でも、注意喚起の看板設置。	・急カーブ直近で危ないため、この場所に横断歩道は設置できません。 ・看板を支給しました。
55	坂本	3	(中洗井3)明治乳業から馬見岩へ上がる坂	道幅も狭く、斜面と隣接しており、転倒した場合は斜面へ転落する危険性が高い。★歩道の幅の増幅。	・民地内施工になるため対応は困難です。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
56	坂本	4	(鯉ヶ平)クラブ前の横断歩道	朝の通勤時間帯は車が多くて渡る際に心配。なかなか車が停まってくれない。ドライバーへの注意喚起をしてほしい。★注意喚起の看板設置もしくは道路標示。	・パトロールを強化します。
57	坂本	5	(下洗井5)五百羅漢近くのログハウス周辺	ログハウスの曲がり角の溝に蓋や柵がないため、転落しないか心配。学校方向から来る車が左折する際に、歩行者、車に気付くにくい危険。下洗井方向にはカーブミラーがあるが、学校方向にはない。★①溝の蓋や柵など転落防止策をしてほしい。②ログハウス側から出てくる車、歩行者が見えぬようカーブミラーを設置してほしい。	・維持工事にて対応済です。 ・市のカーブミラー設置基準を満たさないため設置することはできません。令和2年度より同じ回答をしております。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
58	坂本	6	(中切3)T字路～釜ヶ淵橋付近のガードレール	十兵衛川沿いにガードレールがあるが、隙間が大きく子どもが簡単にぐぐれてしまう。川は雨が降るとかなり増水し、流れもすごいため、濁流に飲み込まれそうである。よく水があふれ、道路が冠水する場所である。★柵や網等を設置して転落防止策をしてほしい。	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
59	坂本	7	(二軒屋)陸橋入口	陸橋入口のガードレールが短く、さらに古く錆びだらけである。対応として張られているロープが切れそう。崖になっているため、線路内に落ちる可能性が高い。★柵もしくは、新しい丈夫なロープの設置	・優先順位をつけて順次対応していきます。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
60	坂本	8	(辻原2)恵那峡ロード坂本北部クリーンセンター夢広場21付近横断歩道	朝の通学は、通勤時間と重なり交通量が多いうえ、子どもがいても停車しない車が多い。★信号機の設置	・設置要件(すれ違い幅等)満たさないことから設置できません。
61	坂本	9	(中原1・2)歩道のポール2本破損	★ポールの修繕	・ポストコーンの修繕を行います。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
62	坂本	10	(上中町)中央道上の橋	急に道幅が狭くなるうえ、グリーンベルトはあるが、歩行者がいてもスピードを減速しない車がいるため危険。 ★ポールコーンかキャッツアイの設置	・区画線にて対応済です。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
63	坂本	11	(中町1)横断歩道がない場所で横断しなくてはいけない危険性	歩道の関係で、中町1クラブ前からウィンドウショップ田村へ渡る児童がいるため。★車から分かるような注意喚起の看板設置。	・横断歩道に関しては、現状設置要件(待場、乗入口等)満たさないことから設置できません。 ・既に看板が設置されているため看板を支給することはできません。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
64	坂本	12	(西諏訪1・2)	カーブ先に横断歩道があるが、減速しない車が多数。カーブや道路にも注意喚起の看板や表示はあるが、かなりスピードを出している。★西側から来る車に早めに注意喚起する看板の設置。	・路面標示につきまして、道路改良の予定がありますので改良に合わせて対応します。 ・交換用の看板を支給しました。
65	坂本	13	(上平)上平公民館から高速、国道19号線を越える道	工場がたくさんあり、トレーラーやトラックが多い。道幅が狭いため危険。橋の上に白線がない。★子どもが登校する朝7:00～7:15程は大型車は通行禁止にしてほしい。	・次年度以降に区画線設置にて対応予定です。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
66	坂本	14	(深沢1・2)セブンイレブン中津川坂本店の出入口横断歩道	交通量が多く横断歩道を慌てて渡らないといけない。コンビニからの車も危ない。★注意喚起や抑ボタンや点滅信号の設置。	・点滅信号は現状設置しておりません。 ・押しボタン信号は交差点直近に設置できません。 ・パトロールを強化します。
67	坂本	15	(深沢1・2)西村梱包倉庫出入口～横断歩道	朝の交通量も少なくなく、大型トラックも通行するので危険。側道に停止線がなく、歩道まで車が出てくる場合が多い。★一時停止線や注意喚起をしてほしい。また、19号線側から来る車の停止線がほしい。近くに保育園もあるので、押しボタンや点滅信号でもよい。	・従道路側は横断歩道手前に停止線があり、また主道路は優先道路のため停止線を設置できません。 ・交差点直近につき、押しボタン式信号設置できません。 ・パトロールを強化します。
68	坂本	16	(中平)	道が狭いため、車のすれ違い時に児童が危険。★グリーンベルト要望	・区画線については対応済です。 ・グリーンベルトについて令和6年度以降、優先順位を基に順次対応します。

令和5年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

3月末対応状況

通し番号	学校名	校内番号	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容(令和3年8月時点)	進捗状況
69	坂本	17	(星ヶ見)平亭前横断歩道	交通量が多く、スピードを出してくる車が多い。★横断歩道手前にも少し目立つ注意喚起になる看板等の設置。	・横断歩道手前にダイヤモンド設置を検討します。 ・既に看板及び標識が設置されているため看板を支給することはできません。
70	坂本	18	〇通学路	登校時に車の交通量が多く道幅も狭いため、見守り隊の方々がついても、児童がととても危険である。★グリーンベルト要望	・学校指定通学路部に路肩カラー舗装を実施します。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
71	坂本	19	県道410号 岩屋堂	児童が県道を横断するが、横断歩道がなく危険。	・道路横断の安全対策について検討します。 ・横断歩道設置可能かどうか道路管理者とともに調査、検討していきます。
72	落合	1	落合小学校南側道路交差点	車からも子どもからも見通しが悪く危険である	・見通しが悪いカーブミラー設置基準を満たします。地元で設置場所を調整(土地所有者の承諾含む)の上、防災安全課までご連絡ください。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
73	落合	2	県道7号の水たまり	雨が降った際、水はけが悪く車道にまで大きな水たまりができてしまう	・冠水対策工事を実施します。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
74	阿木	1	藤上(大根木方面)	ライスセンターT字路までの道路歩行ラインが明確になっておらず危険性が高い。	・市道部の区画線について対応済みです。
75	阿木	2	藤上 ライスセンター付近T字路	センターラインが太く、歩行ラインを引ける幅が少ない。広岡から降りてくる車のスピードが速く危険。	・注意喚起のため、カラー舗装を実施済みです。 ・国道横断時の安全対策について引き続き検討します。 ・横断歩道移設を道路管理者とともに検討しています。 ・市道部の区画線について対応済みです。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
76	阿木	3	広岡 公民館より上(国道363号沿い)	通学路にグリーンベルトが塗られたが、運転車に対する注意喚起の看板設置がほしい。	・注意喚起のため、路肩のカラー舗装を設置したところですが。経過を見つつ必要に応じて追加対策を検討します。当面、見守り等のソフト対策をお願いします。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
77	阿木	4	宮田 線路脇の用水路	大雨等で水位が上がっている際、蓋が無くて子供が流されないか不安なので蓋をつけてほしい。	・用水管理のため蓋はできません。学校での注意喚起をお願いします。
78	阿木	5	阿木事務所 前	事務所(診療所)前でショートカットする車が危険。通学する朝夕だけでも時間規制で左折禁止にしてほしい。	・区画線設置にて対応済みです。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
79	阿木	6	阿木 佐々木工務店→ガソリンスタンド	白線が消えかけているので引いてほしい。	・区画線の引き直しを実施します。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
80	阿木	7	飯沼 旧はたるの里	犬のブリーダー事業が行われている。異臭もひどい。犬の脱走が考えられる。	・10/17に恵那保健所・市役所にて現地立会を行い、異臭対策のための対応、脱走防止のためのフェンス設置が行われていることを確認しました。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
81	阿木	8	飯沼 通学路全体	たびたび猿の群れが出没する。大雨のあと、倒木、用水路の増水がある。	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
82	神坂	1	神坂学校東側の県道7号線スマートインター工事箇所	・ガード下トンネルやスマートインターの工事現場など、死角になり不審者がいてもわかりづらい。街灯や防犯カメラ等の設置により被害を防ぎたい。	・防犯カメラ・防犯灯は地元管理で新規設置される際に補助金等を出しています。地元区等へ相談をお願いします。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
83	神坂	2	荒町1の中学校運動場北側から浄水場付近までの通学路	・道沿いにガードレールがなく、すぐ下が崖のようになっている。雨の日や雪の日に滑って下に落ちる危険性がある。通学路の整備を行い、安全に通学できるようにしたい。	・次年度以降に交安事業にて対応を検討します。
84	神坂	3	荒町1の見守りカメラ設置場所	・防犯カメラを設置した墓所に、「防犯カメラ作動中」の看板を、見えるところに設置してほしい。	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
85	神坂	4	青野原バス停付近・馬籠ふれあい広場交差点	・雨天時に、大量の泥水が流れる。通学時に危険がないように対応してほしい。	・青野原バス停部については維持工事を依頼済みです。 ・馬籠ふれあい広場交差点については水利利用者の調整が必要なため早期対応は困難です。
86	神坂	5	島田公園(馬籠地区)の通歩道にある階段	・岩をコンクリートで固定してあるため、ごつごつして足にくじきやすい。また、踏み外しそうになる。	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
87	神坂	6	中津川まごめ浄化センター	・通学路から見えるところに位置し、好奇心旺盛な子供は立ち入ってしまう恐れがある。立ち入り禁止の看板を増やしてほしい。	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
88	山口	1	中津川市山口 小学校西門下	学校から降りてきた子供が、木の死角になり車が見えづらい。	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
89	山口	2	中津川市山口 8区	登校する際壁があり車の接近が分からない。草が伸び歩行者・車双方が確認できないときがある。	・草については、民地のため地元対応をお願いします。また壁(ブロック積)については、学校での注意喚起をお願いします。
90	山口	3	中津川市山口 7区 椿街道から山口幼稚園に入るカーブ	木が死角となり車から児童の姿が見えない。スピードを出す車が多いため、「児童横断あり」の看板等を設置して注意喚起をお願いしたい。	・看板を支給しました。
91	山口	4	中津川市山口 10区 19号浦島信号東	土手が死角となり、グリーンベルトを歩いてくる児童を発見しにくく、国道から対向車が来ると危険。	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。

令和5年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

3月末対応状況

通し番号	学校名	校内番号	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容(令和3年8月時点)	進捗状況
92	山口	5	中津川市山口 山口総合事務所・公民館より出る際の死角	本校児童が放課後教室や校外学習で山口総合事務所・公民館をよく利用する。出る際に特に北側が見にくく危険。	・学校教育課から総合事務所長へ依頼済み。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
93	山口	6	中津川市山口 山口小学校東の道路(通学路)	水路の蓋がずれて10cmほどの隙間がある。児童が足をはさんで転倒する恐れがある。また、現場は坂になっており、登校時には歩くスピードが速くなる傾向があり非常に危険である。	・令和5年度に対応しました。
94	坂下	1	県道6号と国道256号が交わる交差点(乙坂)	見通しの悪い場所を児童が横断するため、車との接触の危険がある。しゅくりん側に歩行者用の信号設置を要望。	・既存の信号柱に設置する方向で現在本部と検討中です。
95	坂下	2	小野沢・下小野沢バス停付近	児童が横断するため、「児童横断します」の看板を要望	・(小野沢バス停付近)道路横断の安全対策について検討します。 (下小野沢バス停付近) ・農林整備課にて対応予定です。 ・②について、看板設置ではなくバス停の待場を確保する工事を行います。(路肩の清掃・ポストコーンの設置) ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
96	坂下	3	市道0145号 やさかこども園前	スピードを出す車が多く、低学年の児童が怖い思いをしている。坂下中学校からこども園前にかけてのグリーンベルトの早期実現を要望	・グリーンベルトにて対応済みです。
97	坂下	4	上鐘住宅⇄下の道への山の中の階段	以前にコンクリートの階段にし、手すりをつける改良工事をしていただいたが、途中で手すりのない部分があるのでそこに手すりをつけることを要望。	・令和5年度に対応しました。
98	坂下	1	坂下中、学校正門から坂下保育園方面道路	歩道がなく、道幅、路側帯も狭いため、車と歩行者が接触する心配がある。	・発注し11月の入札にかかる。施工は年明けを予定しています。
99	坂下	2	中津川市坂下912番地周辺 道路【相沢地区】	歩道に段差があり、用水路へ転落の危険性がある。特に増水時は児童生徒が流される危険がある。ガードレール等の設置を希望します。	・優先順位に従って順次進めていきます。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
100	坂下	3	中津川市坂下 氷板橋付近 国道256号線	両側に山があり倒木の恐れがある。両側が山のため野生動物の出現がある。定期的な木の伐採を希望します。	・現地を確認し、倒木の恐れがある官地内の立木は除去します。 ・市役所等に相談します。
101	坂下	4	中津川市坂下 中外公会堂付近	道幅が狭く車との接触の可能性があり、段差があるため転落の可能性もある。道路の拡張もしくはガードレールの設置を希望します。	・当面の拡幅、ガードレールの設置は困難であるため、段差(土水路)を認識できるように清掃するとともに注意喚起看板を設置を検討します。
102	坂下	5	中津川市坂下 出雲福徳神社駐車場付近	横断歩道のないところを生徒が横断 坂になっているため車の状況を把握し肉炒め危険	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
103	坂下	6	中津川市坂下 たつみや電気商会 本町店前 電柱	電柱の腐食があり、大きな力が加わると倒れる危険がある。NTTへ連絡済み	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
104	川上	1	矢柱 川上大橋近くの三叉路	片側にガードレールまたは、柵がない。トラックなどがよく走り、スピードも出ているため、もしも車が突っ込んできたときに危険。	・ガードパイプの設置を検討します。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
105	川上	2	矢柱 防火水槽	防火水槽上部のコンクリートが割れていて、子どもが上っていることも多く、危険。	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
106	川上	3	白山 県道3号線沿い歩道内側溝のふた	側溝のふたのコンクリート部のつなぎ目の穴が大きくなっていたり、集水外のグレーチングのつなぎ目の縞鋼板が浮いていてガタガタしたりして、足がひっかかる危険がある。	・側溝蓋の交換を実施します。
107	加子母	1	中島利郎邸、西側交差点	東側の見通しが悪い。カーブミラーが設置してあるが、ミラーがくずんでおり、天候によっては見えづらい。北からの下りになっているので危なく、一時停止を促す表示が必要。	・区画線設置による対応を検討しています。 ・カーブミラーを交換しました。
108	加子母	2	目下部一範邸前の変則交差点	西側の見通しが悪く、通勤時間帯には中島工務店への車の乗り入れが多く、車両の飛び出し等もあり危険。	・区画線設置による対応を検討しています。
109	加子母	3	小和知スクールバス乗り場(弘法堂)	通学路のグリーンラインを引いてほしい。	・令和6年度以降、優先順位を基に順次対応します。
110	加子母	4	二渡神社より下の旧道(岩佐宅付近)	カーブや木が生い茂っており見通しが悪く、車が来ていても気付きにくい。	・民地のため、地元対応をお願いします。
111	加子母	5	番田 公会堂周辺	用水路があり、流れが速く水量も多い。約30m暗渠であり、流された場合、暗渠内で引っかかり出てこられない恐れがある。アスファルト舗装部のグレーチング化、看板などの注意喚起を要望。	・暗渠部分にスクリーン(流入防止)設置済み。(地元対応)
112	加子母	6	番田北交差点(100円ショップ前)	まれに信号無視をする車両や通過速度が速い車両がいる。注意喚起の看板設置を要望。	・パトロールを強化します。
113	加子母	7	番田交差点(中学校橋北)	直線のため車両通行速度が速い。看板設置はあるが、色あせてしまい目立たない。補修または取替を希望。	・注意喚起標識を設置済みです。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
114	加子母	8	中切 教員住宅下	中切児童の最終集合同所だが、側溝に蓋がなく危険。	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。

令和5年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

3月末対応状況

通し番号	学校名	校内番号	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容(令和3年8月時点)	進捗状況
115	加子母	9	中切交差点より加子母駐在所付近	歩道白線やグリーンベルトが消えている。中学生の自転車・徒歩通学が多いので危険。車両の往来は多い。	・区画線(外側線)は対応済み。 ・グリーンベルトは次年度以降に優先順位をつけて順次対応を検討します。
116	加子母	10	上桑原 加子母道の駅前十字路	道の駅から渡る人も多い。福崎公園へ行く子供も使用するので、押しボタン式信号機がほしい。横断歩道を渡る際に使用する旗の設置場所が道路に近いので、もう少し離れた場所に旗入れを設置してほしい。	・交差点直近につき、押しボタン式信号を設置できません。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
117	加子母	11	加子母道の駅第二駐車場南側出入口	見通しが悪く、ミラーの設置や一時停止標識等がないので、車の飛び出しが危険。見通しをよくする、ミラー・一時停止標識を設置するなどの対策をしてほしい。	・道の駅駐車場の植栽選定を行い、見通しをよくしました。 ・駐車場区画線の引き直しも実施します。 ・特定の建物等から公道に出るためのカーブミラーの設置は防災安全課で行っておりません。安全対策については交通安全協会加子母支部へご相談ください。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
118	加子母	12	下桑原 スナック Rabbi(ラビイ)交差点	見にくく、歩道がないため危険。	・区画線設置による対応を検討しています。
119	加子母	13	下桑原 センター横十字路	中桑原から来る車はそのまま右折、旧道から上がって来る車がそのまま左折するため危険。	・地元の要望内容に応じて区画線にて対応を検討します。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
120	加子母	14	万賀 通学路 郵便局南側のカーブ	現在、中学生の通学路が国道沿いになっている。国道は速度超過の車両が多く、スマホ運転、わき見運転、凍結時のスリップによる事故など、もしもの事を考えると心配。	・注意喚起のため、標識を設置済みです。
121	加子母	15	万賀 通学路 十一屋製材から国道出入口	下校途中の自転車と、国道へ出る車両がぶつからないように、安全対策を講じてほしい。	・交差道路を明示するための区画線の巻き込み線を補修済みです。 ・市道部について区画線の対応を検討します。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
122	加子母	16	角領 国道256号線 角領橋東側交差点	東白川方面からの車が左カーブを抜けた後、横断歩道までの距離が短く、電柱や植え込み等により歩行者が死角となる。横断歩道が斜めに設置されており、最短距離で横断できない。国道257号線の拡張工事完了後、大型トラックを中心に交通量が格段に増え危険。押しボタン式信号機の設置を要望。	・交差点直近につき設置できません(停止線間に交差点及び車両の出入り口がないことが条件の1つであり、交差点内に停止線設置できません)さらに原則として停止線の手前5mまでの区間に車両の出入りが出来る開口部がないこと、とされています。 ・横断歩道を移設した後、場所によっては交通量等その他の要件もありますが、検討・設置できるかもしれません
123	加子母	17	角領地内 国道256号線	地域住民の生活道路としてだけでなく園児、小中学生の通学路になっているが、ほぼ全てで歩道設置なし。道路拡張工事完了後、交通量は、大型トラックを中心に格段に増えており、歩行者や自転車にとっては非常に危険。歩道の設置や制限速度の引き下げを要望。	・歩道は徒歩での学校指定通学を優先して実施しているため、当面設置は困難です。注意喚起看板等によるスピード抑制対策を検討します。 ・当該道路の速度規制については、隣接する東白川村(加茂署管内)等との広域的な調整が必要になります。適正な速度設定に向けて検討することとします。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
124	加子母	18	角領 川向林道 田口文隆宅北側の山側崖	中学生が自転車で通学するが、落石があり危険。	・早急の対応は困難であるため、学校での注意喚起をお願いします。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
125	付知北	1	藤山から学校までの白線及びグリーンベルト	白線及びグリーンベルトの塗装がはがれて、なくなっている場所が増えている。引き直しを望む。	・要望箇所のうち、一部分については対応済みです。
126	付知北	2	6区菓子上方面の十字路	白線及び止まれのオレンジの足跡が消えかかっている。引き直しを望む。	・区画線設置にて対応済みです。
127	付知北	3	藤山のグリーンベルト沿い	グレーチングの横に、子供の足が入り込むほどの大きさの穴(かきこみ)があり、危険。実際に足を落として怪我をした児童がいる。	・令和5年度に対応しました。
128	付知北	4	藤山のグリーンベルト沿いの道路	道路にくぼみがある。地域より、水路の改修工事をしたときの転圧不足が原因で、舗装の下が空洞になっている恐れありとの情報。	・令和5年度に対応しました。
129	付知北	5	藤山交差点から中屋の交差点までのグリーンベルト沿いの用水路	歩行する先に用水路があるため、児童が用水路に落ちてしまったことがあった。ここにもガードパイプのようなものがあるとよい。	・令和5年度に対応しました。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
130	付知北	6	菓子上方面「プレカト」の交差点周辺のガードパイプ	ガードパイプの一部が破損している。	・令和5年度に対応しました。
131	付知北	7	付知町の町道辻堂前	横断歩道を渡る際、見通しが悪い。横断歩道の白線が薄くなっているため、引き直しを望む。	・塗り替え要望として、本部に報告します。
132	付知北	8	倉屋神社の坂道	坂道がカーブになっているため、対向車からの見通しが悪く危険である。	・現地確認をした結果、徐行して安全なスピードで進む際には目視に支障がないこと、カーブ付近に退避スペースがあることからカーブミラーの設置はできません。現地は通学路のため安全運転に気を付けて通行してください。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
133	付知北	9	倉屋神社から坂道を下り、道なりに進んだ先の道路	道路の一部が割れている。転倒の危険がある。	・令和5年度に対応しました。
134	付知北	10	付知町町道ベルケイホク横	元伊藤洋服店の空き家のトタン板が飛んでくる可能性あり。すぐ横が分団の集合場所になっている。	・所有者あてに適正管理のお願いをしました。 また、地域におかれましては必要に応じて分団の安全な集合場所が他にないかご検討ください。 ・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
135	付知北	11	付知北小学校手前の大山橋の歩道	ところどころ段差や大きなすき間があり、転倒の危険がある。	・引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
136	付知北	12	付知町広島野 国道256号をくぐる道	舗装がでこぼこで、雑草や苔がひどい。雨が降ると水たまりになり、滑ったり転倒したりする危険がある。	・令和5年度に対応しました。

令和5年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

3月末対応状況

通し番号	学校名	校内番号	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容(令和3年8月時点)	進捗状況
137	付知南	1	中津川市付知町 稲荷 Vドラッグ、セブンイレブン前の車の出入り	車の出入りが多い。児童登下校時と同様である。Vドラッグやセブンイレブンへでは入り口に何本ものポールも立っているため、出入り口がわかりづらいこともあり、運転手が児童に気づきにくいという状況もある。	引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
138	付知南	2	中津川市付知町 安楽満 歩道のグリーンベルト	グリーンベルトがはがれていて、目立たない。	グリーンベルトにて対応済みです。
139	付知南	3	中津川市付知町 松原 秋葉神社前の合流点	合流点は、朝の時間帯イハラサイエンスに出勤する車が多く、児童登校時間と重なるため、出会い事故など危険である。カーブミラーもなく一旦停止の標識もない	次年度以降に区画線にて対応を検討します。
140	付知南	4	中津川市付知町 松原 秋葉神社前の合流点 右手のカーブに高い壁がある箇所	普通車同士がすれ違うのにぎりぎりの幅。車がくると、児童が車をよけて歩行しているような状況である。	引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
141	付知南	5	中津川市付知町 東濃森林管理署前歩道	雨天時は、歩道に水がたまってしまい(水が引いていかない)、児童が歩道を歩けない。縁石をはさんだ車道側もかなりの水がたまり、車が通ると歩行者にかかるような状態であり危険である。	令和5年度に対応しました。
142	付知南	6	中津川市付知町 鳥屋脇 付知町1097 2辺り	カーブ向こうから来る車が確認しづらく危険である。	引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
143	付知南	7	中津川市付知町 鳥屋脇	道路の幅が狭いのに加え用水路もあるため、車をよけようとする、用水路に落ちそうになる。また、道路と用水路の間も斜面になっているため、滑りやすい。水量も多くながれも早い。危険である。	用水管理のため蓋はできません。学校での注意喚起をお願いします。 引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
144	付知南	8	中津川市付知町 鳥屋脇 学校でてすぐ	道幅はせまいが、抜け道になっているため、車も多い。	通る学生が多く必要ならば横断歩道の要望をあげてください、その都度検討します。 引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
145	福岡	1	福岡大橋付近	カーブが多く見通しが悪い。車がスピードを出して通過する。グリーンベルトも必要。	グリーンベルトにて対応済みです。
146	福岡	2	長根会館付近裏の林の中	林の中の階段が暗い。道も濡れていて笹などで滑りやすい。	民地のため、地元対応をお願いします。
147	福岡	3	長根の信号付近の国道をくぐってからの林の中	林の中の道が暗く整備がされていない。	令和5年度に対応しました。 (市有地のみ)
148	福岡	4	下野いきいき会館前の道の横断	いきいき会館前の道路はスピードを出す車が多く、横断歩道も近くにないため児童の横断時には危険である。	カーブ直近で危ないため設置できません。 現状設置要件(待場等)満たさないことから、設置できません。
149	福岡	5	新福岡小学校、中学校前の道路の横断	小学校校門もしくは中学校校門に入る時の道路の横断、安全確認をしないと横断歩道がないので危険である。	引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
150	蛭川	1	県道72号蛭川子ども園前の横断歩道	道路を赤くペイントして、横断歩道の看板が両サイドに立っているが、緩いカーブの為か横断歩道が認識しづらい。赤いラインの手前に「横断歩道」在りとか「児童横断 減速」などの予告看板がほしい。赤いラインがあるために横断歩道がみえづらい。保護者からもスピードを出して通行する車が多く、大変危険。何かあっては遅い。と厳しい申し入れあり。	「横断歩道あり」等の路面標示による注意喚起対策を検討します。
151	蛭川	2	県道408号 和田地区方面まで歩道にガードレール	安広見神社うらの辺り、今洞地区まで設置が進んでいる歩道のガードレールを和田地区方面まで数百メートル伸ばしてほしい。車のスピードが出ている場合が多く、たいへん危険であると毎年要望されている。対応を進めていただきありがたいです。もう少し延伸してください。	一部区間に車両用防護柵を設置済みです。残区間について、設置を検討します。併せて見守り等のソフト対策で対応願います。 引き続き、子どもたちへの安全指導をお願いします。
152	蛭川	3	笠木鶴 大橋酒造近くの四つ辻を北へ20m	県道408号から旧道へ接続する通学路のU字溝の蓋が所々ない 全部で大きく二か所10mくらいです。草が生えていて溝が分かりにくいことに加え、水量がかなりあり危ない。	令和5年度に対応しました。
153	阿木	9	県道阿木大井線 飯沼	スピードの出やすいS字カーブで路肩を歩く児童が危険。	歩道整備を検討します。