

令和7年度 中津川市小学校区通学路安全点検の状況

通 し	報 告 年 度	識 別 番 号	校 区 名	校 内 番 号	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容(令和7年8月時点)	担当課				学 校	3月末対応状況
							東 部 土 木	警 備 課	建 設 課	防 災 安 全 課		
1	25	南小2501	南小	1	【恵下】三管橋	グリーンベルトが剥がれている。						グリーンベルトの復旧をしました。
2	25	南小2502	南小	2	【恵下】ビレッジハウス中津川第二1号棟前側溝	側溝の蓋が破損している。全体的にも老朽化している。						側溝蓋の補修をしました。
3	25	南小2503	南小	3	【恵下】(有)エンドー付近の路肩	グリーンベルトのすぐ横の舗装が崩れているので危険。						路肩部の補修をしました。
4	25	南小2504	南小	4	【尾崎】オークワ前十字路	一時停止側の道路を走行する車が、停止をしないため危険。衝突事故も発生している。						停止線を塗りなおしました。 ペンガラ塗装にて交差点を明示しました。
5	25	南小2505	南小	5	【尾崎】中央自動車道高架下	中央道の高架下にあるカーブが、橋脚と通風の狭さで死角ができていて見通しが悪く危険。						当該場所は市道ではなく、私有地であることから、防災安全課でカーミラーを設置することはできません。
6	25	南小2506	南小	6	【一色】グッドフレンドの横	側溝からレジストロ通りに出る車が一旦停止をせずに歩道に出てくるため危険。						防災安全課では規制、指示標識となる「止まれ」の看板設置はできませんが、「この先歩行者注意」等の注意看板であれば支給可能です。支給の希望がありましたら防災安全課までご連絡ください。設置場所の確保や管理は地元にて調整をお願いします。
7	25	南小2507	南小	7	【九区】中山道歴史資料館から西宮町交差点にかけて	道幅が狭く、車のスピードも速い。雨天時や強風時には、車との接触リスクが高まる。						当該道路は幅員が比較的狭いものの、車両の行き違いが可能な道路となっております。看板を設置する場合には、道路敷内の電柱に取り付けるか、または歩道部分に設置する必要がありますが、いずれの方法も通行の妨げになるおそれがあります。具体的には、看板が障害物となり、歩行者が車道へはみ出す危険性や、車両のすれ違い時に接触事故が発生するおそれがあるため、安全上の観点から設置は適当ではないと判断いたしました。
8	25	南小2508	南小	8	【西七】尾崎口の歩道橋	経年劣化が激しく、雨の日は水たまりができています。冬場は凍結もみられる。						多額の予算が必要となることから早期対応は困難です。令和8年度以降検討します。
9	25	南小2509	南小	9	【昭和】南小職員駐車場付近	職員駐車場から車道に出るところと、右折直後の丁字路の停止線と「止まれ」の文字が消えている						学校で安全指導をお願いします。
10	25	南小2510	南小	10	【東七】金安エンジニアリングから歩道橋まで	グリーンベルトを設置して頂いたが、車の走行スピードは緩まず危険なままである、						駐車場や車両の乗り入れ箇所のため防護柵の設置は困難です。
11	25	南小2511	南小	11	【東七】住友生命から西生寺への一方通行	逆走する車があり危険。看板も設置してあるが、見づらい。						R7かR8に標識設置予定です。
12	25	南小2512	南小	12	【昭和】南小東側校門から南方向への道	通学路としているが、当該区間のみグリーンベルトが設置していない。						工事発注しました。
13	25	南小2513	南小	13	【昭和】第二中西の丁字路	東から進行して右折する際に、グリーンベルトを横断しようとする児童を視認しづらい。						右折の際に児童の通行が確認しづらいとのことですが、カーミラーは本来、交差点等で車両同士の通行を安全に確認するための補助施設であり、歩行者の確認を目的として設置する物でございません。そのため、今回のご要望箇所につきましては、設置の基準に該当しないことからカーミラーの設置はできません。
14	25	南小2514	南小	14	【中村上】黒沢橋から西へ向かう道路(市道1311号)	通学路になっているが、交通量が多いのに歩道やグリーンベルトの設置がない。						グリーンベルトを施工しました。
15	25	南小2515	南小	15	【中村上】ハイツランパーE近くのゴミ捨て場の看板	通学路上にあるゴミ捨て場の看板が折れたまま放置されており、危険。						市環境課から地域へ支給した看板であることから、再度お申し出いただければ新しい看板を支給できます。詳細は環境課へお問合せください。
16	25	南小2516	南小	16	【中村上】一本松へ上がる坂に出ている配管	配管が割れており、雨の日は漏れている。冬場は凍れた水が凍結するため危険。						配管の補修等を行いました。
17	25	南小2517	南小	17	【中村中】通学路にあるクレーチング	がたつきがある。中途半端な隙間がある。						民地への乗入にて破損したと思われるので補修は困難です。
18	25	南小2518	南小	18	【中村下】三菱電機恵山寮から目印の地点まで	グリーンベルトが剥がれている。						グリーンベルトの復旧をしました。
19	25	南小2519	南小	19	【桃山】桃山橋にある看板	桃山橋の左右にある看板が経年劣化により見づらくなっている。						当該場所を確認したところ、既存の看板につきましては、経年劣化により文字が消えており、更新の必要があることを確認いたしました。一方で、当該場所の周辺には同様の看板が近接して2基設置されており、注意喚起の効果が十分に得られていることから、今回は安全性の確保を目的として1基のみ新しい看板を支給させていただきます。
20	25	南小2520	南小	20	【桃山】パークサイド桃山付近	横断歩道周辺に設置してある看板が経年劣化により見づらくなっている。横断歩道も劣化している。						当該場所を確認したところ、既存の看板につきましては、経年劣化により文字が消えており、更新の必要があることを確認いたしました。よって、新しい看板を支給させていただきます。 横断歩道につきましては、防災安全課窓口にて支給しております。
21	25	南小2521	南小	21	南小北側丁字路	右折禁止の看板が経年劣化により見づらくなっている。						区長さんへ確認し、経年劣化している看板の撤去を行いました。
22	25	南小2522	南小	22	南小南側道路(市道229号)	速度超過の車両が多く、大変危険。通学時間帯でも速度を落とさずに走行している。						当該道路は幅員が比較的狭いものの、車両の行き違いが可能な道路となっております。看板を設置する場合には、道路敷内の電柱に取り付けるか、または歩道部分に設置する必要がありますが、いずれの方法も通行の妨げになるおそれがあります。具体的には、看板が障害物となり、歩行者が車道へはみ出す危険性や、車両のすれ違い時に接触事故が発生するおそれがあるため、安全上の観点から設置は適当ではないと判断いたしました。
23	25	東小2501	東小	1	中津高校下バス停から中津高校下歩道橋まで	倒木、倒竹、伸びた草木が登下校時の妨げとなっている。						伐採等を実施し対応済みです。
24	25	東小2502	東小	2	花戸町エムズ保険前の横断歩道	交通量が多く、特に低学年の下校の際に事故が心配。						学校で安全指導をお願いします。
25	25	東小2503	東小	3	稲荷坂	傾斜がきつくて、落ち葉があったり凍ったりすると、滑りやすくて危険。						対応は困難なため、気を付けて通行してください。 学校で安全指導をお願いします。
26	25	東小2504	東小	4	稲荷坂	晴れた昼間でも暗く、冬場や雨の日など視界が悪い。不審者や転倒の危険がある。						防災安全課では防犯灯の設置を行っていません。なお、地域で自主的に防犯灯を設置される場合には、費用の一部を助成する「防犯灯設置費交付金」の制度がございます。
27	25	西小2501	西小	1	イエローハット付近の19号アンダーパス	アンダーパスが狭く危険。大雨が降ると浸水する可能性が高い						学校で安全指導をお願いします。
28	25	西小2502	西小	2	すきや付近の地下道	大雨が降ると浸水し、10cm以上水がたまり歩行が困難になる。						側溝の清掃等を実施しました。
29	25	苗木小2501	苗木小	1	垣内誠税理士事務所付近(新谷)	道の高低差があり、人の発見が遅れるため大変危険。横断歩道や看板の設置が必要。						学校で安全指導をお願いします。
30	25	苗木小2502	苗木小	2	丸市食堂交差点からパローを抜ける道(本町)	グリーンベルトが薄くなっている為、歩行帯が認識しにくい。通学路の車両通行ご遠慮標識が見えにくい。						グリーンベルトの復旧をしました。 当該場所周辺には同様の看板が複数設置されており、表示の大きさも一定の視認性を確保できるものとなっております。看板をより大きくする場合には、車両の通行時に接触するおそれがあるほか、歩行者や自転車の通行の妨げとなる可能性もあることから、安全上の観点から対応は困難と判断いたしました。
31	25	苗木小2503	苗木小	3	三郷区センターより西へ150mの交差点(三郷)	全体に覆り、道路と歩道の境を示す白線が消えている。横断歩道も見えにくく、線の引き直しと一時停止のラインの設置が必要。(車両往来多い)						線を塗りなおしました。
32	25	苗木小2504	苗木小	4	小川さん宅から石田電工の間(津戸)	道幅が狭く、空家があり雑草が伸びており、見通しが悪い為、車も避けづらい。						所有者へ枝を切るよう連絡をしました。
33	25	苗木小2505	苗木小	5	富士ヶ根神社の側道(麦畑川沿い)(津戸)	神社の方へ坂を上って迂回しており、遠回りとなっているので、崖上巨石の落石がないようであれば通学路を元に戻したい。						民地からの落石であり対応は困難です。
34	25	苗木小2506	苗木小	6	池から消防車庫までの区間(大牧)	動くブロックが一面あり、グレーチングが1段下がっている箇所がある。白線が完全に薄くなっている。						対応済みです。
35	25	苗木小2507	苗木小	7	城山病院前通学路(青戸川)	城山病院前の通学路ですが、ガードレールがないところがあるので設置してほしい。						反対側の歩道が通学路と聞いていますので通学路を通行するよう安全指導をお願いします。
36	25	苗木小2508	苗木小	8	狩宿川沿い通学路(上並松、団地)	歩行道路が狭く、川へ転落する可能性がある。また、土手の高低差もあり、大変危険。ガードレールを設置してほしい。						R6年度と同様、河川管理上通常のガードレールの設置は不可であり、早期の対応は困難です。
37	25	苗木小2509	苗木小	9	苗木球場からR410へ向かう道路(上並松)	路側帯がないため危険。街灯もないため夜道が危険。グリーンベルトと街灯の設置をしてほしい。						R6年度と同様、現状の2車線から1車線に変更することが出来れば優先順位を基に順次対応します。
38	25	苗木小2510	苗木小	10	R257から苗木球場に向かう道路(上並松)	歩行道路が狭く、車と接触しそうな為、グリーンベルトを設置してほしい。						通学路でないためグリーンベルトの設置はできません。
39	25	苗木小2511	苗木小	11	R257ドライブイン苗木から学校に向かう歩道(上並松)	歩道脇の雑草と木が歩道まで入り込み歩道が狭い。ドライブイン苗木より300m間と狩宿川橋から上苗木バス停までの約300m、歩道が雑草だらけ。子供達は草を避けて車道側により通学している。毎日通学しているので気持ちよく歩けるようにしていただきたい。						歩行に支障となる部分について、枝払いを実施しました。
40	25	苗木小2512	苗木小	12	国道257、セリア苗木店前の歩道(日比野)	降雨時、車道と歩道に大きな水溜まりが出来、車両が通る際に児童に水が掛かる。車がスリップする危険性も有り。						路面排水について対応方法を検討中です。
41	25	苗木小2513	苗木小	13	苗木公園近く井ノ口墓地の側溝(上並松)	側溝に土や枯れ葉が溜まっており、降雨時に排水が道に流れ出る。土砂降り時は川の様に流れているので危険。						現地を確認したところ枯れ葉の堆積はありませんでしたので、経過観察をお願いします。
42	25	苗木小2514	苗木小	14	苗木公園第一駐車場近く通学路看板(上並松)	通学路看板の文字が劣化で見えない。交換してほしい。						当該看板につきましては、市にて設置・管理しているものではないと思われます。そのため、防災安全課にて交換等の対応はできません。
43	25	苗木小2515	苗木小	15	神明神社からR257までの通学路(日比野)	道が狭くなる部分が少しカーブになっているため、児童と対向車がすれ違うときが危険。注意を促す看板やミラーがあるとよい。側溝の蓋が水路に落ちている穴があるので危険。						当該場所を確認したところ、十分な視認性は確保されていましたが、また、当該道路は幅員が比較的狭いものの、車両の行き違いが可能な道路となっております。看板を設置する場合には、道路敷内の電柱に取り付けるか、または歩道部分に設置する必要がありますが、いずれの方法も通行の妨げになるおそれがあります。具体的には、看板が障害物となり、歩行者が車道へはみ出す危険性や、車両のすれ違い時に接触事故が発生するおそれがあるため、安全上の観点から設置は適当ではないと判断いたしました。
44	25	苗木小2516	苗木小	16	市道苗木205号線参集園東側歩道(山の田)	通学路の草と木が、小学生の通行に邪魔をしているので、対処をお願いします。						草刈等を実施し、対応済みです。
45	25	苗木小2517	苗木小	17	市道2095号線	道路にグリーンベルトが引いてあるが、河川側にあるため、子どもたちが河川に転落し、重大災害が発生する恐れがある。水田側に設置修正するか、川沿いにフェンスを設置してほしい。						No.9と同様、河川管理上通常のガードレールの設置は不可であり、早期の対応は困難です。
46	25	坂本小2501	坂本小	1	千旦林693-6 とんぼ接骨院前	カーブが急で、歩行者と車の接触が予想される。						ガードレールにつきましては設置基準に満たないため施工できません。区画線についてR7以降の交安事業にて順次対応していきます。

通し	報告年度	識別番号	学校名	校内番号	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容(令和7年8月時点)	恵那土木	警察交通課	建設課	森林課	防災安全課	学校	対応状況(令和8年3月末)
47	25	坂本小2502	坂本小	2	旧中山道 三ツ家一里塚跡(86里目)付近	道幅が狭いうえ、グリーンベルトが消えている。			○				グリーンベルトを復旧しました。
48	25	坂本小2503	坂本小	3	中原 喫茶峠 前	グリーンベルトを通るため、410号を横断するが、横断場所が車道から見えず、危険である。		○					路面表示を行う工事を発注しました。R8年度中に施工を行います。
49	25	坂本小2504	坂本小	4	ウィンドサービス田村 前	集合場所(ウィンドサービス田村の道路を挟んだ向かい)から、通学路へ行くために、歩道のない道路を横断している。横断歩道の設置を希望する。			○				横断歩道の設置条件を満たさないため、設置できません。学校で安全指導をお願いします。
50	25	坂本小2505	坂本小	5	ファミリーマート中津川坂本中町店~旧小野医院	白線が消えている。			○				工事発注しました。
51	25	坂本小2506	坂本小	6	中津川市茄子川859 喫茶静香前 旧中山道	道幅が狭く、車の通行量が多い。旧中山道を走っている車から、児童が見えづらい。						○	学校で安全指導をお願いします。
52	25	坂本小2507	坂本小	7	中津川市茄子川1362 星クリーニング付近	道幅が狭く、車の通行量が多い。県道410号を走る車から児童が見えづらい。						○	学校で安全指導をお願いします。
53	25	坂本小2508	坂本小	8	中津川市茄子川1362 星クリーニング付近	横断歩道がないため、子どもが道路を横断するには危険である。						○	当該道路は幅員が比較的狭いものの、車両の行き違いが可能な道路となっております。看板を設置する場合には、道路敷内の電柱に取り付けるか、または歩道部分に設置する必要がありますが、いずれの方法も通行の妨げになるおそれがあります。具体的には、看板が障害物となり、歩行者が車道へはみ出す危険性や、車両のすれ違い時に接触事故が発生するおそれがあるため、安全上の観点から設置は適当ではないと判断いたしました。学校で安全指導をお願いします。
54	25	坂本小2509	坂本小	9	792-1 ハイツマルコー付近 側溝コンクリート蓋	子どもの足が入ってしまうほどの隙間が空いており、危険である。		○					R8年度に修繕予定です。
55	25	坂本小2510	坂本小	10	中津川市千旦林2381 カフェ・アドレナリン付近の五差路	五差路の横断歩道と街灯の間に街路樹が茂り、街灯の光が届かず、横断歩道が暗くて危険。			○				街路樹の上部を伐採し、対応しました。
56	25	坂本小2511	坂本小	11	中津川中部物流センター(西村倉庫)付近	大型車の出入りが多い。ブロック塀により、指導から県道へ出る歩行者が県道を走る車から見えず、危険である。						○	学校で安全指導をお願いします。
57	25	坂本小2512	坂本小	12	中津川市千旦林1386付近 美乃坂本地建より東進	夏場の雑草により、道路と側溝の境が不明瞭。蛇対策の注意喚起看板がほしい。						○	看板等の対応はできません。学校で安全指導をお願いします。
58	25	坂本小2513	坂本小	13	中津川市千旦林1500 明治乳業前	カーブミラー2つのうち1つの老朽化。						○	当該場所を確認したところ、十分な視認性は確保されていました。よって鏡面の交換はできません。
59	25	坂本小2514	坂本小	14	中津川市千旦林1500 明治乳業から北東へ延びる道路	グリーンベルトの1m先が谷となっており、よけたり転んだりすると、谷に落ちる危険性がある。			○				令和8年度以降の交通安全にて対応します。
60	25	坂本小2515	坂本小	15	中津川市千旦林1519付近 県道410号 側溝蓋	老朽化などにより欠け、子どもの足が入ってしまうほどの穴が開いており、歩行に危険を伴う。			○				側溝蓋を取替えて対応済みです。
61	25	坂本小2516	坂本小	16	工業高校から降りてくる階段	冬季に凍り、登校時に滑って転び、けがをする子がいて危険。						○	学校で安全指導をお願いします。
62	25	坂本小2517	坂本小	17	中津川市茄子川387 Cafe.saconomiより南西へ向かう・沿い	雨天時に氾濫の危険を感じる。				○			用水の頭前工部分の河床を下げることは不可能ですが、最も溢水のリスクの大きい箇所は数年前に河床を下げる工事を実施してあります。現在これ以上対応できることはありません。
63	25	坂本小2518	坂本小	18	中津川市茄子川105-6 BeautySalonBenal前を南北に走る道路	通学路が狭い。グリーンベルトがなく、登下校時は危険を伴う。			○				グリーンベルトを施工しました。
64	25	落合小2501	落合小	1	株式会社中津産業近くの道路	木の枝が落ちてくる これまでに子供あつたことがある			○				現地確認を行い、通行の支障となる樹木は見受けられませんでしたので、経過観察をお願いします。
65	25	落合小2502	落合小	2	株式会社中津産業近くの山の斜面(保護ネットあり)	土砂が崩れている 山から水が流れてくる				○			民地からの土砂であり市での対応は困難です。
66	25	阿木小2501	阿木小	1	両伝寺 363号の歩道側	あじさいの花が大きく歩道にせり出し、歩道がとても狭く通学の支障となっている。		○					年度当初(春~夏)に行う除草作業にて、重点的に行うように検討します。
67	25	阿木小2502	阿木小	2	野内 県道407号沿い通学路(学校近く)	路側帯を引き直してほしい。		○					一部区間について、区画線の引き直しを行う工事を発注しました。R8年度中に施工を行います。
68	25	阿木小2503	阿木小	3	飯沼全域	サルの群れ(20頭以上)が通学路にいて通れないことが多く、保護者が車で送迎する対応をとっている。何とかできないか。また、他の地域で行っている方法を知りたい。						○	猟友会にて捕獲作業を実施しています
69	25	阿木小2504	阿木小	4	沢外戸 たつみ屋向かい	空き・の屋根が老朽化で瓦の落下の危険性がある。						○	空家の適正管理依頼文書を送付しました。
70	25	神坂小2501	神坂小	1	中津川市神坂1956付近のT字路	観光客など、道に迷った車が急に飛び出してくる。						○	現地を確認したところ道幅がとても狭く、勾配も急であることからスピードを出して走行する車両は少ないと思われます。また、当該場所を走行する車両数が1日あたりどのくらいあるかによってカーブミラーの設置を検討させていただきたいです。取り急ぎ「出会い頭注意」の注意喚起看板を支給しますので、ご検討ください。通学路の看板ですが、現在はグリーンベルトを導入していることから、既存の看板タイプの設置はおこなっていません。劣化により倒れる等の危険がある場合は市で撤去をおこないますのでご連絡ください。
71	25	神坂小2502	神坂小	2	中津川市馬籠4571-1付近	車が急に飛び出してくるときが時々ある。						○	私有地から市道へ出る際に使用するカーブミラーになることから、防災安全課にてカーブミラーを設置することはできません。
72	25	神坂小2503	神坂小	3	中津川市神坂2002(神坂パーキングエリア付近)	暗く、見通しが悪い。		○					現地を確認し、照明灯でトンネル奥までの視距が確保されていることを確認できたため、経過観察とします。
73	25	山口小2501	山口小	1	U住宅からアイポリ工業間の坂道	歩道の白線が消えかけているので、引いてほしい。						○	U住宅付近の白線100m程度を引き直しました。
74	25	山口小2502	山口小	2	乙姫橋付近の側道から19号下のトンネルまでの側道	歩行者が歩くところに、白線やグリーンベルトを引いてほしい。歩くスペースが狭いので、側溝に蓋をかぶせてほしい。						○	学校で安全指導をお願いします。
75	25	坂下小2501	坂下小	1	中津川市坂下高部地区 高部公会堂(前)から反対側への横断歩道があるとい。矢測の交差点…横断歩道までの見通しが悪い。	交通量が多い道路であるが、住宅が建ちはじめ、横断する児童が増えてきている。横断歩道がなく、危険である。			○				使用児童が1名であるため必要性が認められません。注意して横断するようにしてください
76	25	坂下小2502	坂下小	2	中津川市坂下乙坂地区 乙坂信号から五味商店への道路、三叉路	道幅が狭く、三叉路になっているので、モーターからの見通しが悪い。車への注意喚起をするよう措置が取れるとよい。道路に注意する文言(走行注意など)						○	当該道路は幅員が比較的狭いものの、車両の行き違いが可能な道路となっております。看板を設置する場合には、道路敷内の電柱に取り付けるか、または歩道部分に設置する必要がありますが、いずれの方法も通行の妨げになるおそれがあります。具体的には、看板が障害物となり、歩行者が車道へはみ出す危険性や、車両のすれ違い時に接触事故が発生するおそれがあるため、安全上の観点から設置は適当ではないと判断いたしました。
77	25	坂下小2503	坂下小	3	中津川市坂下 中之垣外地区 跨線橋の中之垣外側	下ってくる車はスピードが出る上、カーブになっているので子供の横断が見えにくい。跨線橋を囲っている壁板を透明な物に換えてほしい。						○	学校で安全指導をお願いします。
78	25	坂下小2504	坂下小	4	中津川市坂下 中之垣外地区 跨線橋の手前	児童が中之垣外側から下ってきて跨線橋へと横断する時、・が1本あり、坂下診療所側が歩行者から見えにくい。民家の・なので難しいかもしれないが、枝を少し切り落とせば見やすくなる。歩行者の視界がよくなり、横断時の車の確認がしやすい。						○	私有地であるため、土地建物の所有者に伐採を依頼する必要があります。総合事務所が地権者や連絡先を調査中です。→9/16土地建物を管理している方と調整が取れたので、幹の部分からの伐採を業者に依頼しました。
79	25	坂下小2505	坂下小	5	中津川市坂下 時鐘地区 『髪友』前	車両用のポールが折れている。		○					ポストコーンの復旧を行う工事を発注しました。R8年度中に施工を行います。
80	25	坂下小2506	坂下小	6	中津川市上野 寺尾洞地区 寺尾洞バス停付近	トラックがたたくため、消えた外側線を引き直してほしい。また、大きいトラックがたたく曲がらぬため、外側の線が削られて見えなくなっている。道路もひび割れている。バスが停車中、子供が降りてきているが、トラックがいきなり狭い隙間を通過していくため危険。			○				バス停の位置が交差点手前で危険であるため、位置を変更できないか学校で調整をお願いします。
81	25	坂下小2507	坂下小	7	中津川市上野 業師口バス停付近	市道沿いの水路の安全対策がない。(4か所)歩行者通路がない。橋の湖方面から来る車から見にくい。国道256号に横断歩道があるとい。バス停が旧道沿いにはある。交差点の近くにバス停が移動してくると、大道路を歩くのが回避できてよい。電灯がない。冬季が危険。						○	国道256号の該当交差点は横断歩道が設置できない箇所になるので、カラー舗装などの路面表示を行う工事を発注しました。R8年度中に施工を行います。視線誘導標が半ば倒れていたため、修繕しました。ガードレールは路肩が弱く設置困難であるため引き続き視線誘導で対応してください。
82	25	川上小2501	川上小	1	白山 休養センター前からかたらいの里支園付近までの道路	雨天時、通学路が小川のようになり、車道を歩くことになる						○	水抜きを設置しました。
83	25	加子母小2501	加子母小	1	(兼田)兼田公会堂周辺水路	暗渠水路のため流されたら危険。						○	暗渠呑口にスクリーン設置済みでした(地元で施工いただいたと思われます)。
84	25	加子母小2502	加子母小	2	(小和知)加子母大橋東側、小郷東林道から国道へのう回路	大雨時は、谷の水量が多く落ちたら危険。転落防止柵の設置要望。						○	幅員が小さく、車両の通行に支障が生じるため柵の設置は出来ませんので、注意して通行ください。
85	25	加子母小2503	加子母小	3	(小郷)大杉地蔵寺向かうがやの木前の交差点	見通しが悪く子供の横断時危険。赤色灯が故障しているので修繕希望。						○	当該場所の赤色灯については、現時点において運用を廃止したものであり回転灯のみ残っている状況であります。また、現在中津川市では交通安全及び防犯に係る赤色灯の設置を行っていません。当該場所は路面舗装やカーブミラー、注意喚起看板の設置等の対策が既にとられていることから、地域や学校での見守りや安全指導の対応をお願いします。
86	25	加子母小2504	加子母小	4	(小和知)国道257号線地下道	地下道が暗いので伝統をLEDに交換希望。通路の天井からの水漏れ、壁のコンクリート劣化あり。			○				電灯については、点検を実施しており欠灯しているものはありませんでした。LED化については直ちに対応することは困難です。漏水については、降雨時に確認しましたが、直ちに対応が必要な状況ではなかったため経過観察とします。
87	25	加子母小2505	加子母小	5	(小和知)弘法堂スクールバス乗り場	通学路にグリーンベルトの塗装をほしい。						○	グリーンベルトの工事発注をしました。
88	25	加子母小2506	加子母小	6	(中切)総合事務所から駐在所までの	道路に陥没があり足がはまる危険あり。						○	穴埋めをしました。
89	25	加子母小2507	加子母小	7	(下桑原)ファミリーマート前の横断歩道付近	北進車には見通しが悪い。街路樹の枝が伸びて先方が見にくい。		○					経過観察を行い、支障になりそうな場合は枝払いを行います。

通 し	報 告 年 度	識 別 番 号	学 校 名	校 内 番 号	危 険・要 注 意 箇 所	通 学 路 の 状 況・危 険 の 内 容 (令 和 7 年 8 月 時 点)	患 那 土 木	警 告 交 通 標	建 設 標	道 路 標	助 交 安 理	学 校	対 応 状 況 (令 和 8 年 3 月 末)
90	25	加子母小2508	加子母小	8	(万賀) R 2 5 6 沿いの街路樹	枝が伸びて歩行者に当たりそう。剪定希望							歩行に支障となる範囲について枝払いを実施しました。
91	25	加子母小2509	加子母小	9	(万賀) 辻のバス停	バス停利用の横断の際に危険がある。通学時間帯、速度制限等の標識設置希望。						○	徐行を促す旨の注意喚起看板を支給します。
92	25	加子母小2510	加子母小	10	(万賀) 細川邸前の道 (4969番地)	アスファルトに大きな穴が3カ所空いている。歩行や自転車の走行時に危険があるので補修希望。						○	穴埋めをしました。
93	25	加子母小2511	加子母小	11	(角領) 吉金橋	川沿いの木が橋側にはみ出ている。橋中央の排水が悪く、大雨が降ると水が溜まってしまう。						○	枝は伐採しました。排水は現在閉塞はしていませんでした。
94	25	付知北小2501	付知北小	1	付知町3958-3 付近	舗装の穴が2カ所空いている。グリーンベルトがはがれてきている。						○	穴は補修しました。グリーンベルトは若干剥離が見られますが、機能していますので現状でお使いください。
95	25	付知南小2501	付知南小	1	付知町広野 早川美容室のカーミラー	カーミラーの角度、質(少しかすんでいる)が悪く、車の確認が困難。交通量が多く、スピードを出して走っている車もいるため危険。						○	現地確認を行った結果、角度及び鏡面の曇りに問題はありませんでした。
96	25	付知南小2502	付知南小	2	付知町松原 国道沿い 町乃書店から満珍軒までの間	車の出入りが多いので、とぎれとぎれの歩道が危ない。						○	学校で安全指導をお願いします。
97	25	付知南小2503	付知南小	3	付知町松原 国道沿い 満珍軒前の歩道	歩道の水たまりが大きく、子供たちがよける時に車道の方に出てしまいうようになって危険。						○	車道と反対側よけて歩くよう安全指導をお願いします。
98	25	付知南小2504	付知南小	4	付知町松原 国道沿い 付知南大橋近く 国道下から国道へ上がる階段	階段のすべり止めが古くなってきており、雨や雪などの時に滑って危険。						○	滑り止めの交換を行いました。
99	25	福岡小2501	福岡小	1	【長根地区】 長根会館前	長根会館前の側溝が経年劣化で砕けており、低学年児童が頻繁に足をつまらせ転倒する。側溝の修繕をお願いしたい。						○	業者に補修を依頼しました。
100	25	福岡小2502	福岡小	2	【長根地区】 福岡中学校 駐輪所付近	駐輪所付近の福岡中学校へと延びる直線にグレーチングが嵌っていない箇所があり、自転車の車輪が落ちることが懸念される。可能であればグレーチングをお願いしたい。						○	学校で安全指導をお願いします。
101	25	福岡小2503	福岡小	3	【長根地区】 中津川市福岡3-3番地付近の竹・	竹藪を下の道路から登り切った場所にある黄色い支柱が折れている。危険性が高いわけではないが、可能であれば交換をお願いしたい。						○	業者に補修を依頼しました。
102	25	福岡小2504	福岡小	4	【小池地区】 中津川市福岡613-5番地 グリーンハイッ	グリーンハイッ前の木の電線に完全に引っかかっており、大雨で松の木が倒木すると、電線もろとも切断される恐れがある。松の木を切るをお願いしたい。						○	NTTに通報しました。
103	25	福岡小2505	福岡小	5	【野尻地区】 鷺見モーター前の横道に入る7-8時通	朝7時~8時の通り抜けができない禁止道路を大型トラックが時間を無視して通行している。低学年は道幅が狭く、トラックの後輪に体を巻き込まれる可能性が高く危険である。毎日だけでなくよいので、午前7時~午前7時20分の見回りをお願いしたい。もちろん、小学校でも見回りを行う予定である。						○	グリーンベルトと外側線の施工予定です。グリーンベルト、外側線の工事発注をしました。
104	25	福岡小2506	福岡小	6	【田之尻地区】 田之尻集会所(1823-10番地)から福岡ふれあい文化センター下っていく街道 1768-8番地までの道路	田之尻集会所を抜けて、福岡ふれあい文化センターに抜けていく街道。速度を出す車が多く、4~7月にかけて教員が7回、児童と一緒に歩いて登校したが、そのうち3回は猛スピードで走行する車に出会い、危険性を強く感じた。特にカーブは見通しも悪く、その先に児童がいることが予測できない運転手がいると、大惨事につながる恐れがある。看板やグリーンベルトをお願いしたい。						○	グリーンベルトの工事発注をしました。児童の横断がある旨を伝える注意喚起看板を2枚支給します。
105	25	福岡小2507	福岡小	7	【中上地区】 中山公民館前のスクールバス乗車場の白線・グリーンベルト	バスの乗車場の白線及びグリーンベルトが消えかけている。再度、引き直しをお願いしたい。						○	R8以降の交通安全業にて順次対応していきます。
106	25	福岡小2508	福岡小	8	【本橋沢地区】 県道408号 1917番地の家の前の側溝の壊れ	福岡1917番地付近の小さな側溝が1つ経年劣化で破損している。低学年が足をつまらせ転倒したことが数回ある。側溝の修繕をお願いしたい。						○	R8年度に修繕予定です。
107	25	福岡小2509	福岡小	9	【本橋沢地区】 県道408号 2122番地の家の前のカーブ	県道408号は自動車が速度を出しやすく、特にカーブは見通しが悪く危険である。カーブにガードパイプの設置をお願いしたい。						○	ガードパイプを設置する工事を発注しました。R8年度中に施工を行います。
108	25	福岡小2510	福岡小	10	【矢平地区】 通学路の斜面 土砂崩れの恐れ	昨年度も危険箇所にて、報告済み。昨年度は「緊急性は低く、経過観察」となっている箇所。今年度は経過観察でよいのか、一度確認したい。						○	現場のブロック積みを確認しましたが、表面は用水の通水時に湿潤していると思われるものの、孕みや変形もなく、比較的良好な状態だと思われるので現在処置を行う必要はないと考えます。
109	25	福岡小2511	福岡小	11	【高山・下組地区】 旧食料品 安田屋前の看板	バスの集合場所付近のスクールゾーンの看板が草木に隠れて見えなくなっている。坂からスピードを出してくる車を少しでも抑制したい。看板を別の目立つ位置に設置することができないかを相談したい。						○	現在はグリーンベルトを導入していることから、既存の看板タイプの設置はおこなっていません。劣化により倒れる等の危険がありますので市で撤去をおこないます。
110	25	蛭川小2501	蛭川小	1	中津川市蛭川4129-9付近 道路横の斜面	道路横の斜面に根本から倒れ、他の木にぶら下がっているような木がある。						○	現場を確認しましたが、該当する箇所は見受けられませんでした。
111	25	蛭川小2502	蛭川小	2	中津川市蛭川一色4495-1 から蛭川2897間の県道408号 岩舟の入り口から曾我坂骨院付近までの道路	外側線が消えており車が端の方を走るため、歩道スペースがないところがある。						○	一部区間について、区画線の引き直しを行う工事を発注しました。R8年度中に施工を行います。
112	25	蛭川小2503	蛭川小	3	県道408と72が交差する下沢 曾我坂骨院南側の細い道のくぼ地	雨天時に道路に水たまりができ児童の登下校時に危険						○	路面に水たまりが出来ないように路肩に堆積した土砂の除去または水切りを設ける等々、対応します。
113	25	蛭川小2504	蛭川小	4	中津川市蛭川中切1128-2付近の横断歩道	横断歩道が薄くなっている。また、スピードを出す車両が多く、車両から横断歩道があることを早く察知できるようにしてほしい。						○	横断歩道事前にカラー補装を行う工事を発注しました。R8年度中に施工を行います。横断歩道を塗りなおしました
114	25	蛭川小2505	蛭川小	5	中津川市立蛭川3395付近の道路	道幅が大変狭い。道路脇がかなり下がっているところがあり、本年度児童が落ちた。						○	幅員が小さく、車両の通行に支障が生じるため防護柵の設置は出来ませんので、注意して通行ください。
115	25	蛭川小2506	蛭川小	6	蛭川子ども園付近 県道72号線の横断歩道	昨年度路面標示を施してもらったようだが、カーブの出口に横断歩道があり、危険である。						○	昨年度までに対応済みです。学校で安全指導をお願いします。