

# 令和2年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

小学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容(令和3年8月時点)	対応状況(令和3年3月現在)
南	1	中津川2337-1 南さくら幼稚園南東の交差点付近	通学路と横断歩道が道の左右に分かれており、横断歩道のない道路を渡って通学している。以前のように交差点南に横断歩道の設置をしてほしい。	・区長等とともに現場確認し、横断歩道の設置は出来ないことを説明しています。交差点の南側には横断歩道の設置は出来ないため、三管橋との中間迄、歩道を一部延伸し歩行者の安全を確保します。
南	2	恵下 ノンナカーサから少し坂を上ったあたり	流れの速い水路がむき出しになっており、流れる先がトンネルになっている。普段でも水量が多いため、増水時など特に心配である。水路の蓋の設置を希望。	・民地側の修景壁があるので、蓋の設置について民地側の同意があれば検討します。
南	3	中村 中村中クラブから八幡神社まで	用水路にフェンスがなく、増水時を考えると子供が落下して流されてしまわないか心配である。フェンス設置等の対策をしてほしい。	・用水管理者とフェンス設置について検討します。地域区から要望をあげてください。
南	4	中村 R19号の地下道から第二中学校に向かう通学路	朝の出勤時間にスピードを出して走る車がいる。注意喚起を促すようなものを設置したい。	・学校・地域で設置していただければ、「スピード落とせ」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
東	1	中津高校下歩道	竹が飛び出していたり、草木が伸びていたりしている。伐採・撤去をお願いしたい。	・8月28日に業者へ伐採撤去を指示済みです。
東	2	県道6号線高架横下	集合場所および、通学路の車通りが多めなので危険。徐行表示などの検討をお願いしたい。	・学校・地域で設置していただければ、「スピード落とせ」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
東	3	中津高校下付近	車が曲がってくる時に、車との接触がないか心配。横断歩道に変更、もしくは青色塗装を定期的に塗っていただきたい。	・現地確認を行い、停止線やカラー舗装の変更について確認しました。 ・警察の回答を受けて対応を検討します。
東	4	東小学校付近	登下校時歩道が狭く、車も良く通るので、車との接触がないか、車が歩道に乗り上げないか心配。	・外側線を引く予定です。
東	5	ローソン中津川上金店 駐車場出入口	児童が通る際、ローソン側から出る車の運転席から児童が見えないことがあり危険。ミラーを取り付けるなどの改善ができると安心。	・人を見るためのカーブミラーの設置は出来ません。学校で注意喚起をお願いします。
西	1	手賀野公園 遊歩道	滑りやすい箇所多数あるため、雨天時、積雪等があると歩行時に注意が必要	・対応が難しいため、学校にて、注意喚起をお願いします。
西	2	上手賀野クラブ付近	見通しの悪いカーブのため歩行時に注意喚起が必要	・車側への注意喚起は、カーブミラー、ドットマーク、減速マーク、グリーンベルト設置済みです。 ・学校で児童に車に注意するよう指導をお願いします。場合によっては通学路の変更検討してください。 ・学校・地域で設置していただければ、「通学路注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
西	3	鈴木建築事務所付近	見通しの悪いカーブのため歩行時に注意喚起が必要	・カーブミラー及び看板設置済みです。学校で注意喚起をお願いします。
西	4	ほたる付近	見通しの悪いカーブもあり、朝車通りもかなりあるため注意喚起が必要	・学校・地域で設置していただければ、「通学路注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
西	5	秋葉神社付近	青木斧戸線の迂回路のため、砂利道で滑りやすく歩行時に注意喚起が必要	・現状を確認して検討します。
西	6	大峡橋付近	草木が歩道にせり出している。児童歩行時に注意が必要	・歩道の建築限界内については剪定を行いました
西	7	いろは坂付近	木が密集、見通しが悪い歩行時に注意喚起が必要	・木については民地の樹木であるため市での伐採は不可。道路内へ侵入してきている枝葉について、伐採の応諾があれば対応可能。 ・学校・地域で設置していただければ、「通学路注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
西	8	大和荘付近	見通しが悪く、交通量も多い共栄方面の児童が横断時に注意喚起が必要	・学校・地域で設置していただければ、「横断者注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
西	9	アルコ前付近	変速五叉路 朝児童の登校時に通勤の車がかかり通る。児童の歩行時、横断歩道を横断時に注意が必要	・パトロール等により対応します。・学校・地域で設置していただければ、「通学路注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
西	10	尾関の踏切	歩道がなく、道幅も狭いので、朝の登校時に注意が必要。	R2年度設計業務 R3年度工事発注予定 R4年度工事竣工予定
西	11	三菱、DAISEN付近	歩道はあるが、道幅が狭いので朝の登校時に注意が必要。	・学校・地域で設置していただければ、「通学路注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
西	12	こでのき坂付近	見通しが悪いカーブで雨天時、積雪時に滑りやすい。道路横断時にも注意が必要	・学校・地域で設置していただければ、「横断者注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
苗木	1	国道257号線、那木の信号からの坂道(歩道)	ガードレールがなく、危険。無理な追い越しをする車が多く危険でアル。	・歩車道境界ブロックもしっかりしており乗入部の少ない直線部であるため、優先順位は低い・パトロール等により対応します。
苗木	2	国道257号線歩道(ガソリンスタンド～並松交差点)	ガードレールがなく、縁石も低い。交通量が多くスピードも出ているので、ガードレールが必要。	・ガードパイプを施工しました・パトロール等により対応します。
苗木	3	第一深沢橋	橋のたもとが陥没して隙間があり、足を踏み外しそうで危険。	・地区要望も出ており、7月に道路補修を発注済みです。
苗木	4	国道257号線地下道(小学校前)	排水がうまく機能していない。	・排水対策を実施しました。
苗木	5	富士ヶ嶺神社下	道が細く薄暗い。カーブが多く見通しが悪い。巨石が崖の上にある。	・巨石について、不安定な状態のものはないように思われ、民地でもあるので、対応できません。 ・看板設置済みです。防犯灯は設置から維持管理まで地元区で行っているため、必要であれば地元区と相談をお願いします。
苗木	6	国道257号線地下道① 上並松エネオス横	薄暗く人通りも少ない すべりやすい 頭上の鉄橋が腐食して危険。	・鉄橋については、隣接のガソリンスタンドの所有であり撤去の依頼をした。R2/8/31
苗木	7	グラウンド入口付近麦つき川堤防道路	道路と川の境がない。落ちそう。ガードレールか柵がほしい。	・一級河川であり、河川管理者(岐阜県)と協議後に許可が下りれば、設置は可能であるが、河川の縦断方向の許可は少ない。 ・児童への注意喚起をお願いしたい。
苗木	8	農免道路 1 NSP付近	車のスピードが速い。横断歩道に信号がない。	・パトロール等により対応します。 ・基準を満たしていないことから信号機は設置できません。
苗木	9	農免道路 2 白山神社付近	車のスピードが速い。横断歩道に信号がない。	・パトロール等により対応します。 ・基準を満たしていないことから信号機は設置できません。
苗木	10	農免道路 3	車のスピードが速い。横断歩道に信号がない。	・パトロール等により対応します。 ・基準を満たしていないことから信号機は設置できません。

# 令和2年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

小学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容(令和3年8月時点)	対応状況(令和3年3月現在)
苗木	11	苗木1653-365コートビレッジ付近四つ辻	どの道路が優先かわからない。スピードを出して通過する車が多い。一時停止線や、グリーンベルト希望	・一時停止規制の前に交差点マークや巻き込みにて対応願います。 ・明色塗装の対象路線であるので、設置を検討します。 ・明色塗装の対象路線であるので、設置を検討します。
苗木	12	苗木4929-7丸市食道付近	交通量が多い割に歩道にガードレールがない。せめて歩道手前にグリーンベルトをひいてほしい。	・明色塗装の対象路線であるので、設置を検討します。
苗木	13	苗木城山台付近T路路	歩道がなく、交通量も多い。グリーンベルト希望。	・明色塗装の対象路線であるので、設置を検討します。
坂本	1	(中洗井1東)中洗井1東クラブ横の水路	子どもが足を滑らせて落ちることがあり、雨上がりは水も増えるので危険。蓋を設置し、落下防止をお願いしたい。	・民地のため、対応できません。
坂本	2	(中洗井1西)坂本中体育館入口・運動場入口道路	中学校が、体育館側から進入するように誘導していただき、少し危険は軽減された。引き続き中学校から注意喚起をお願いしたい。	・引き続き中学校から注意喚起をお願いしています。
坂本	3	(三津屋)地下道から学校方面へ100mほど歩いた所 丁字路の手	斜面が少し崩れている。今後、豪雨などの自然災害でよりひどく崩れる可能性もある。児童が歩いても危なくないようにしてほしい。	・民地のため、対応できません。
坂本	4	(三津屋)三津屋クラブから中仙道沿いに進んだ4つ角	新しく宅地が建ち高い壁ができた。多くの児童が歩くが車の運転手からの視界が悪い。アパートも新しくできて車通しも増えた。4つ角にミラーを設置してほしい。	・人を見るためのカーブミラーの設置は出来ません。令和2年5月に現状では設置不可能と地元区に回答しました。 ・学校・地域で設置していただければ、「通学路注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
坂本	5	(中町2)小野医院前から学校方向のカーブまでの数十メートル	道幅が狭く、車がすれ違う際に、歩行中の児童とギリギリの距離のなることがある。	・拡幅は困難です。注意して通行願います
坂本	6	(中町2)篠原歯科近くの丁字路	数名が、集合場所まで来る途中に鯉ヶ平側から横断する。車が曲がる際に内側がギリギリになる。より安全に横断できるようにしてほしい。	・拡幅は困難です。パトロール等により対応します。
坂本	7	(中洗井3(岩屋堂))坂本駅踏切付近のコンクリート歩道	数メートルにわたり隙間があり、一部、踏むとへこむ場所もある。専門家による強度の安全性確認や補修など早急にしてほしい。	・補修を実施しました。
坂本	8	(中切2)b'coffee前の横断歩道を渡り、小学校までの歩道	グリーンベルトはあるが、道幅が狭い。朝の通勤時間は車も多くて危険。ドライバー側への注意喚起をしてほしい。	・道路管理者ではこれ以上対応は困難です。 ・交通安全協会、地元自治会、PTAなど地域の交通安全意識の向上対策を願う学校・地域で設置していただければ、「通学路注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
坂本	9	(中切3)丁字路から釜ヶ淵橋までのガードレール	十兵衛川沿いにガードレールがあるが、川は雨が降るとかなり増水する。ガードレールは隙間も大きく子供が簡単にくぐれてしまうので、柵や網などを設置して転落防止策をしてほしい。	・柵を補強する転落防止柵もしくは網の設置について検討します。
坂本	10	(中切3)五百羅漢近くのログハウス周辺	・朝の通勤時間帯は車が多く、横断歩道を渡る時に心配。ドライバーへの注意喚起をしてほしい。 ・U字溝の段差も柵などが無いため、増水した日などに車をよけようとして転落しないか心配。柵の設置やパトロールの強化をしてほしい。 ・下洗井方向にはカーブミラーがあるが、学校方向にはなく、運転手からログハウス側にいる歩行者に気づかず勢いよく左折してくることがある。カーブミラーの設置をしてほしい。	・パトロール等により対応します。 ・待場へのガードパイプの設置について検討します。 ・学校・地域で設置していただければ、「横断者注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。 ・人を見るためのカーブミラーの設置は出来ません。令和2年5月に設置不可能と地元区に回答しました。
坂本	11	(中洗井5B)集合場所から20m進んだ道路右側法面	大雨で地盤がゆるみ、法面が少し崩れて水路にかぶっているため、法面の補修をしてほしい。	・民地のため対応できません。
坂本	12	(辻原1A)辻原1クラブ横の橋	柵が低く覗き込むと落ちそう。雨の日は水溜りができ、避けると道路の真ん中を歩くことになり怖いので、補修をしてほしい。	・転落防止柵については、設置検討します。また、水たまり解消の補修をします。
坂本	13	(辻原1A)陽光台の出入り口	下校時、看板に隠れて車が来るのが見にくい。朝、なかなか車が停まってくれなくて怖いので、ドライバーへの注意喚起をしてほしい。	・学校・地域で設置していただければ、「通学路注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。 ・学校・PTAから地域住民に注意喚起をお願いします。
坂本	14	(二軒屋)b'coffee手前のアパート横・民家の前の側溝	格子のフタがしてあるが、子どもの足が入るぐらいのフタがない部分があり、低学年の子の足がはまらないか心配なため、民家だと思いが対策をしてほしい。	・民地のため、対応できません。
坂本	15	(二軒屋)登校時、陸橋を進み、道路と合流する地点	下から車が来ると見落としやすいので、出会い頭にぶつかる可能性がある。歩行者・運転手ともに注意喚起できるような塗装・看板などの対策をしてほしい。	・現状、学童注意の路面標示の対応済です。 ・学校・地域で設置していただければ、「通学路注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
坂本	16	(二軒屋)陸橋	陸橋が老朽化している。塗装がはがれてひっきりやすくもなっている。ぜひ、修繕をお願いしたい。	・修繕について検討します。
落合	1	国道19号線大久手バス停より少し中津川よりの地点	カーブがきつく、急傾斜のために下りで自動車のスピードが出やすく、歩道を巻き込む事故が発生(昨年も本年も)。	・パトロール等により対応します。
落合	2	落合大橋(国道19号線)近くのヤマト運輸から馬込方面に向かう道	落石の危険がある。また、カーブが多く道幅が狭いため、歩行者(児童)と車が接触する危険性がある。	・民地のため対応できません。 ・可能であれば通学路の変更で対応をお願いします。
落合	3	8号区、急斜面に作られた住宅近くの側溝	蓋がないため、児童が落ちると危険。急傾斜のため、落ちたら流されてしまう。	・県営事業にて農業用水路としてH30年に整備された箇所である。道路に平行する部分について蓋の設置をします。
阿木	1	八屋砥クラブ近くの県道406号線	白線が消えている。歩道の幅が狭い。カラー舗装をして欲しい。	・摩耗した区画線を引き直します。
阿木	2	中津川市阿木、下真原の交差点(国道363号線)	交通量が多く、見通しが悪い。交差点。岩村方面はくだけり坂で、建設会社の倉庫の陰になって横断を待つ児童の発見が遅れる。注意喚起の看板は設置したが、カラー舗装など更なる注意喚起を望む。	・横断歩道前後に明色舗装を実施しました。 ・安全幟の位置を対向車線側に移動することで見通しの改善できるため、設置した地元区に移動を依頼してください。
阿木	3	国道363沿いの中学校入口近くのカーブ	坂なので車のスピードが出る。スリップした車が歩道に乗り上げ横転していることがある。ガードレールを設置してほしい。	・交通量が多い信号交差点にはガードパイプを設置中であるが、当該箇所は歩車道境界ブロックが設置しており、対応困難です。
阿木	4	国道363沿いのライスセンター近くの横断歩道	横断歩道で待っていても車は止まってくれない。目立つようにカラー舗装をして欲しい。	・横断歩道前後に明色舗装を実施します ・パトロール等により対応します。
阿木	5	国道363沿いの駐在所から岩邑へ向かう歩道	木が生い茂って狭くなっている。土砂崩れやクマ出没の危険がある。整備をお願いしたい。	・道路の建築限界内については剪定を行います。
神坂	1	まごめ浄化センター近くの通学路	人通りが少なく、何かあったとしても、防犯ブザーも誰も気がつかない。	・学校にて注意喚起と地域への協力を呼びかけを依頼しています。
神坂	2	青野原バス停近くの横断歩道等	横断歩道に気がつかずに、スピードを出している車が多い。冬場に凍る。	・パトロール等により対応します。 ・学校・地域で設置していただければ、「この先横断歩道あり」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
神坂	3	中央道高架下・天徳寺下の橋	高架下が、不審者がいても、おかしくない位に暗い。橋の欄干が低くて危険。(川までは、非常に高い)	・歩道は昼間も点灯している。転落防止柵はH=1.1mで基準どおり。柵は足がかけられないタイプであるため、これ以上対応は難しい。 ・街の防犯対策として見守り隊等の協力で対応してください。

# 令和2年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

小学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容(令和3年8月時点)	対応状況(令和3年3月現在)
山口	1	第7区小学校から幼稚園への坂道	幼稚園方面から小学校に向かう通学路です。昨年度からの引き継ぎ(一昨年度も危険箇所点検で申請している)では、歩道沿いの用水路コンクリートのふたの修繕後にグリーンベルトにするという回答を市から頂いております。一昨年度の回答ですので、それ以来の車や人等の往来で、コンクリート蓋もずいぶん痛んでおります。児童の足がコンクリート蓋の隙間に入りつまづき怪我をする危険もあります。坂になっているので、通学班で登下校する児童が転ぶと将棋倒しで次々転倒するのではないかと心配しています。 また、付近の方の出退勤で利用する車も山口では多く、蓋が痛むのが	・予算計上により事業化して複数年で実施予定
坂下	1	(大門)県道3号線沿い	リア工車の大型ダンプや木材を満載したトレーラーの往来が多いが、ガードパイプがない箇所が多く危険。	・歩車道境界ブロックもしっかりしており乗入部の少ない直線部であるため、優先順位は低いです。
坂下	2	(中之垣外)JR歩道橋付近	登下校時共に見通しが悪く危険であるため、看板や路面標示が必要である。歩道橋パネルも透明化したい。	・学校・地域で設置していただければ、「通学路注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
坂下	3	(西方寺)公会堂から乙坂方面にかけて	通学路が狭く、隣接する用水も増水時に危険である。対面に通学路を移し、グリーンベルト設置を希望する。	・通学路の変更を受けて、調整結果に基づきグリーンベルト設置を実施します。 ・通学路について地域と相談してください。
坂下	4	(握)県道6号線沿い握バス停付近	バス停が設置されている県道は、朝の車の往来が激しいにも関わらず横断歩道がないので横断時に危険がある。	・基準を満たしていないため設置できません。
坂下	5	(島平)坂下中学校と保育園を結ぶ道の間あたり	道幅が狭く、往来する車がある時には、歩行中の児童が接触する危険がある。	・グリーンベルトにより安全な通行を促してください。
坂下	6	(乙坂)コメリから7の地点に向かう道	柵がなく、歩行時の児童が転落する危険がある。	・転落防止柵を設置しました。
坂下	7	(本郷)バス停付近	路側帯が狭く、道路脇はすぐに斜面になっているため待機する場所がない。往来する車との接触する危険がある。	・待機場所に砂利を敷きます
坂下	8	(相沢)坂下診療所南側の道路	用水路に転落防止の蓋やガードレール等の柵がなく危険。	・通学路の指定がされていないため、通学路の安全対策としては実施しません。しかし地域からも要望されており用水組合と協議しています。
坂下	9	(東町)東町の住宅に至る道路	枝の落下や倒木の危険がある。不審者がいても発見しにくい。	・道路の境界内で、建築限界内について剪定を実施しました。
坂下	10	氷坂～外洞橋	歩道が設置されておらず、登下校時に危険である。	・坂下側から歩道整備に着手しています。
川上	1	森平橋	橋の隙間が広くのぞけば落下の危険性がある。	・ロープ又は鎖による転落防止を実施します。
加子母	1	小和知区JAスタンド前地下道	数年前、小学生が通ったところ見知らぬ人がいて怖い思いをした。防犯カメラ・警報ブザーの設置を希望する。	・道路管理者では整備不可。地元等で設置する際は道路占用が必要です。 ・防犯カメラの設置は難しいです。防犯灯は設置から維持管理まで地元区で行っているため、必要あれば地元区と相談をお願いします。
加子母	2	二渡区丸木製材所前の横断歩道	回転灯が点滅していない。点検整備をお願いしたい。	・回転灯は順次撤去します。点検整備の予定はありません。
加子母	3	中桑原区・熊澤茂氏宅の下。(加子母4293-5)	旧道にガードレールがない部分。道から下の畑まで高さがあるので通学時に危険。落ちた児童もいたため、策・ガードレールを設置してほしい。	・柵設置は可能であるが逃場がなくなりかえって危険です。山側の通行ができないか検討してください。
加子母	4	角領区・R256号線・角領橋手前交差点	横断歩道が斜めで最短距離で横断できない。東白川方面から来た車が、カーブを抜けた後、横断歩道までの距離が短く危険。早急に押しボタン式の信号機を設置してほしい。	・基準を満たしていないため設置できません。
加子母	5	角領区 R256号線	ほとんどの部分で歩道がない。交通量も多く危険。早急な歩道整備を求めたい。	・歩道整備は現状では困難です。
付知北	1	辻堂交差点	交差点付近の交通量が多い。辻堂付近は見通しも悪く、停車しない車も多い。	・パトロール等により対応します。 ・旧来よりこの形状で通行しているので地元のルールを再確認し、路面標示による処理を望みます。 ・学校・地域で設置していただければ、「通学路注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
付知北	2	ベルケイホクT字路	北恵那線の通行量が多く、子供達が横断する際に確認がしづらい。	・カーブミラーなど整備されており注意して横断を指導願います ・学校・地域で設置していただければ、「横断者注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
付知北	3	深谷設備前側溝	大雨時、側溝の水があふれ、川のようになる。	・工事費も高額となるので付知地区全体の工事の中で優先順位をつけて進めるよう予算確保に努めます。
付知北	4	用水路	幅が広く、深さもあるが側溝のふたがなく、子供達の傘が流されてこも	・学校での注意喚起をお願いしています。
付知北	5	BGの駐車場裏	車の出入りが多いが、グリーンベルトもなく危険	・グリーンベルト全体の事業の中で校区ごとの施工を均等に配分して実施していきます。
付知南	1	若宮 東濃森林管理署車の出入り口	車の出入り口に、足型ストップマークが描いてあったが、マークが消えている。描いてあると注意喚起になる。	・地元の交安協に依頼して下さい。
付知南	2	若宮 川の上の柵の隙間が広い	学校側歩道橋と川の間柵の幅が広いので、転落の危険がある。	・チェーンで封鎖しました。
付知南	3	野尻 東濃森林管理署前の道路	雨が降ると水がたまって歩道を歩くことが困難である。	・令和3年度地区の維持補修の中で対応します。
付知南	4	稲荷 高架下トンネルに通じる階段のペンキ	階段のペンキがきれいに塗り替えてもらえたが、雨の日や雪の日は、滑りやすい。	・再度、すべり止めを実施しました。
付知南	5	稲荷平 稲荷平へ続く車道の途中落石の危険	通学路に落石の危険があると付知総合事務所から連絡を受けている。大がかりな工事になるらしい。保護者の送迎で通学している。	・川側の通行で対応いただけないでしょうか。 ・部分的ではありますが落石防止柵を設置する計画をしています。
付知南	6	広野 広野までグリーンベルト	広野地域にグリーンベルトを伸ばしてほしい。現在早川美容室まで引かれているため、早栄工場前までの市道とマーゼンプロダクツまでの市道にグリーンベルトがほしい。	・グリーンベルト全体の事業の中で校区ごとの施工を均等に配分して実施していく
付知南	7	白沢 学校へ向かう途中の橋	通学路の道幅が、急に狭くなるため、集団で登下校中、車とすれ違うときに危険を感じる。	・現状で根本的な改良は困難であり、狭い部分や落差のある部分など注意して通行をお願いしたい。 ・学校・地域で設置していただければ、「学童注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
付知南	8	白沢 白沢交差点	南側からの左折車が見えにくい。標識や歩道橋の柵、植木などで車が遮られて見えにくいので、横断歩道があることを示す看板があるとよい。横断用の旗があるが、古いので新しい物に取り替えてほしい。	・民地であり所有者様の協力により剪定していただきました。 ・学校・地域で設置していただければ、「横断歩道注意」等の看板やのぼり旗及び横断旗を支給可能です。
付知南	9	白沢 白沢交差点から東へ登った四差路	道路には止まれが表示があるが、車は徐行するだけである。横断歩道は付けられないか。	・基準を満たしていないため設置できません。

# 令和2年度 中津川市小学校区通学路の安全点検の状況

小学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容(令和3年8月時点)	対応状況(令和3年3月現在)
下野	1	田瀬 島田橋左岸の橋のたもと付近	橋のたもとにある木によって、見通しが悪い。スクールバスのボディが傷つく恐れあり。	・地域へ相談した結果、地域のご協力により剪定していただきました。
下野	2	下野 見佐島 国道257号線下のトンネル	雨が降ると、両脇の側溝から水があふれ、トンネル内の道路を水が流れる。	・上流部で太陽光を整備している中で排水溝も整備しているので排水系統も変わってくるため状況を精査して対策を検討します。
下野	3	下野 見佐島 上記国道より上方の道路	雨が降ると、太陽光発電のために切り拓かれた土地の土砂が流れてくる。	・開発に対しては側溝整備や沈砂池また法面の保護など対応を指示しています。
下野	4	下野 曙 福岡城横の側道	道幅がせまいため、車が来ると危険である。	・民地からはみ出している樹木については、地区へ要望してください。
下野	5	下野 東組 県道256号線 東組集会所前の道路	朝は車もけっこう通るが、歩道がないので危険である。特に対面で車が来ると危険である。	・昨年、区画線を引き直しました。歩道整備は困難です。なお、外側線まで雑草の根が繁茂している区間については除去し、路肩を歩きやすくします。
下野	6	下野 東組 県道256号線 小学校近くの交差点の横断歩道	交差点付近の田んぼの土手(ぼた)が高いので、車からの視界が悪いため危険である。	・標識、横断歩道、照明など整備されています。 ・学校・地域で設置していただければ、「通学路注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
下野	7	田瀬 島田橋右岸バス停付近	付知方面から来る車がスピードを出してくるため、危険である。	・パトロール等により対応します。 ・学校・地域で設置していただければ、「スピード落とせ」等の看板やのぼり旗を支給可能です。学校でも注意喚起をお願いします。
下野	8	田瀬 島田橋奥 三叉路	北消防署方面から来る車から、通学路を歩いてくる子どもたちの姿が見づらい。	・通学に際してはなるべくかたまつて通行をお願いします。 ・学校・地域で設置していただければ、「通学路注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
下野	9	田瀬 島田橋北 伊藤豆腐店前	伊藤豆腐店前の横断歩道は、手前がカーブになっていて見にくい。	・学校・地域で設置していただければ、「横断歩道注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
下野	10	田瀬 今井医院出入り口	車の出入りが多くて危険。	・学校・PTA等から今井医院に、患者さんへの歩行者配慮の依頼をお願いして下さい。 ・今井医院関係の車両が歩道を走行するという情報を得たので、歩道にラバーコーンを設置し、通行を抑制します ・歩道が広いので民地寄りの部分の通行で対応をお願いしたい。 ・医院へも注意喚起の依頼をしました。 ・道路の建築限界内については剪定を行いました。
福岡	1	小池 二ツ森展望ラインから南に入った長瀬木材の前の市道	豪雨の際斜面から水が出てくる。大きな木が流れて道路まで落ちてきた。(7月15日朝確認)	・地域の一斉清掃、環境整備の中でお願いできないか。
高山	1	中上地区:公文下の知原から中上へ向かう道の小さな橋付近	道路の両側に草が生い茂っているため、蛇などが出る危険がある。	・路肩の堆積土砂取りを実施しました。
高山	2	中上・大上地区:中上から大上へ向かう農道のカーブ	木や草が生い茂り、歩道が狭くなっている。見通しがよくない。	・グリーンベルト全体の事業の中で校区ごとの施工を均等に配分して実施していきます。
高山	3	西組地区:常磐神社を過ぎた辺り	歩道の白線とグリーンベルトが薄くなっている。	・グリーンベルト全体の事業の中で校区ごとの施工を均等に配分して実施していきます。
高山	4	大上地区	グリーンベルトがない。	・グリーンベルト全体の事業の中で校区ごとの施工を均等に配分して実施していきます。
高山	5	木積沢地区、大坂屋近くの横断歩道	バス停付近の横断歩道が危険。カーブで見通しが悪く、児童が横断途中で引き返すことがある。	横断歩道前後に明色舗装を実施しました・パトロール等により対応します。学校・地域で設置していただければ、「横断歩道注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
高山	6	木積沢地区、木積沢橋から西方面の道路	街灯と歩道がなく、危険である。	歩道設置は現状困難です。また、道路照明灯の設置も困難です。
高山	7	木積沢地区、ソーラー設置付近通路	側溝の横を水が流れる。側溝に蓋がない箇所があり、大雨時に水があふれ出る。	・側溝横の流水は暗渠排水溝を設置しました。
蛭川	1	国道72号線(蛭川白川線)の通学路	直線で車のスピードも出しておりガードレールもないため児童の歩行に危険がある。	歩道が整備済みで、歩車道境界ブロックもあり、カードレールの設置は困難・学校・地域で設置していただければ、「スピード落とせ」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
蛭川	2	国道72号線の和田公民館付近の三叉路	直線で車のスピードも出しており児童の横断が危険である。	「学童横断注意」の看板が安全協会等で多数設置されている。地元集會等で周知、地域の意識を変えていく必要あり・学校・地域で設置していただければ、「横断者注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
蛭川	3	小学校・中学校付近の通学路の街灯が少ない	学校の周りは交通量が多いが街灯が少ないため、暗くなったときの登下校が危ない。	・防犯灯は設置から維持管理まで地元区で行っているため、必要あれば地元区と相談をお願いします。
蛭川	4	柏ヶ根区佐伯さん宅の裏の柏ヶ根川にかかる橋	下り坂の一番低い位置に橋があるので、雨の日にはかなり深い水溜りができ通行ができなくなる	・令和3年度地区舗装により水たまりを作らないよう交差点部を舗装します。
蛭川	5	蛭川保育園近くの横断歩道	見通しの悪さから、止まる車が少なく危険	横断歩道前後に明色舗装を実施します・パトロール等により対応します。学校・地域で設置していただければ、「横断歩道注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
蛭川	6	岩寿荘入口から曾我接骨院までの道路	車がスピードを出し易い上に、歩道が狭くて危険	・歩道整備は現状困難です・パトロール等により対応します。学校・地域で設置していただければ、「スピード落とせ」等の看板やのぼり旗を支給可能です。
蛭川	7	消防署前の曾我石材方面への横断	時間帯によっては交通量も多く、渡るのが困難である。	・パトロール等により対応します。学校・地域で設置していただければ、「横断者注意」等の看板やのぼり旗を支給可能です。見守り隊に協力依頼をかけてください。
蛭川	8	田原神社周辺から奥の通学路	歩道の白線が薄い。塗り直しを要望	・白線の補修を行います。
蛭川	9	紅梅屋からの登り道	日当たりが悪く道にコケも生えており、雨の日や湿気の多いときには滑り易く危険	・昨年剪定作業を実施したので、状況を見ながら令和3年度も実施の検討をしていきます。
蛭川	10	柏ヶ根橋のの向こうにある空き家辺り	家の裏に池があり、子どもが立ち入ると危険	・民地のため対応できません。学校での注意喚起・安全指導をお願いします。