

「未就学児が日常的に移動する経路の緊急安全点検」要対策箇所一覧

No.	路線名	箇所名・住所	該当施設名	道路の状況・危険の内容	対策内容
7	赤線	中津川市駒場後洞 園舎周辺	杉の子幼稚園	道路が狭く、車道と歩道の区別がない。	外側線を引く
8		中津川橋から本町に向かったはざま酒造までの道	中津川保育園	園児が通る歩道に路上駐車している車が多く、車を避けながら歩く為、園児が道路にはみ出ないように注意しながら歩いている。図書館に行くため週に1回は通る。	路上駐車への抑止について、地区へ要請する。
9		桃山公園前の十字路	中津川保育園	交通量が多く、横断歩道がなかなか渡れない。	取り締まり強化
10	中津168号線	中津川市中川町保育園前の道路	北野保育園	交通量が多いが道幅が狭く、車道と歩道の区別がない。	外側線を引く
11	中津168号線	中津川市中川町保育園に侵入する3差路	北野保育園	三叉路の手前に国道や市道があり、交通量が多い。	外側線を引く
12	主要地方道 中津川田立線	中津川市北野交差点付近の陸橋	北野保育園	車道と歩道の間にガードレールがない。	ガードパイプ設置
13	中津173号線	中津川市北野町服部石材前の道路	北野保育園	車道と歩道の区別がない。	外側線を引く
14	山ノ田～地藏堂線	中津川市中津川1252-2-3 ラ・フォンテ 付近の地藏堂川に架かる橋	東さくら保育園	車が通った時に端によると、ガードレールがあっても、川へ落ちそうな感じになる。地元の人は注意してゆっくり走ってくれるが、墓地へ来た人なのかスピードを出してくる人もいる。	外側線を引く
15	山ノ田～地藏堂線	中津川市中津川1883-234 村瀬石材店前の道路	東さくら保育園	墓地の方から降りてくる車がスピードを出してくることがあり、下り坂でカーブなので危ない。	外側線を引く
16	中津528号線	中津川市中津川1252-104 木下宅前の道路	東さくら保育園	カーブが大きく、歩行者・車 両者ともに見にくく、車もスピードを出してくる。	外側線を引く
17	中津528号線	中津川市中津川1254-1-2 Green付近の道路	東さくら保育園	カーブが大きく、歩行者・車 両者ともに見にくく、車もスピードを出してくる。	外側線を引く
18	中津192号線	中津川市中津川1209 付近 国道19号より左折で入った辺り	東さくら保育園	地下道から出て旧中山道へ向かう時、19号線から左折で入ってくる車が、スピードを落としているとはいえず止まることなく入ってくるので危ない。	外側線、導流帯等の設置
19	一般県道 坂本停車場線	中津川市茄子川坂本さくら保育園の隣接道路(県道420)	坂本さくら保育園	歩道が狭く危険、反対車線側に渡りたくても信号や横断歩道がない。	視線誘導標にて歩行スペースを確保
21	坂本197号線	中津川市茄子川青木クラブ付近川沿い	めぐみ保育園	水路が狭く農道にでる場所が狭い	外側線を引く
22	坂本199号線	中津川市茄子川ホームセンターバロー横道	めぐみ保育園	ガードレールが途切れていて用水路に落ちる可能性がある	外側線を引く
23	県道苗木恵那線	R257の並松信号から苗木恵那線	のぞみ保育園	歩道が狭くガードレールがない	
27	中津390号線	中津川市手賀野会所が丘誠和幼稚園から出てきた交差点	誠和あい保育園	毎日散歩で渡るが交通量が多いため危険	外側線を引く
28	会所沢～円通寺線	中津川市手賀野（サンライフランド横公園）	誠和あい保育園	交差点側の公園入口にポールなどなく、交差点の事故が起きた時、車が公園内に侵入する可能性がある。	外側線を引く
29		中津川市駒場 こども園を出てすぐの道路	にし こまの森	交通量が多く、歩道側へ渡るための横断歩道がない。	横断歩道の設置は県公安委員会へ提出予定。
31	松源寺～大西線	中津川市 桃山公園までの歩道	にし こまの森	交通量も多く、道幅も狭い。ガードレールや縁石もない。	外側線を引く
33		中津川市中一色町 四ツ目川（三管橋）交差点	ひよこキッズファミリー	園児約8名（1～3歳）が、施設の周りの散歩コースとして利用しているが、横断歩道の線がなく危険である。	外側線を引く
35		中津川市中一色町 松原屋農機具 交差点～中津川市日の出町の一色公園まで	ひよこキッズファミリー	園児約8名（1～3歳）・学童が一色公園までの散歩コースとして利用しているが、交差点にガードレールはありますが、一旦停止を無視する車が多く危険である。	取り締まり強化
36	中津243号線	中津川市中一色町 三和交差路～中津川市日の出町の一色公園まで	ひよこキッズファミリー	園児約8名（1～3歳）・学童が一色公園までの散歩コースとして利用しているが、歩道がなく、道幅も狭く、車もスピードを出してくるので危険である。	外側線を引く
37	坂本114号線	中津川市茄子川中畑112-597「老久」と「孝見さ察」の前	NPOぎふ村みどりの森の保育園	乳児、幼児を連れて道路向こうの公園へ行くために道路を渡りますが付近に横断歩道がなく非常に危険です。	カラ―舗装による注意喚起
38	坂本114号線	中津川市茄子川中畑112-343付近老久から天界苑までの歩道（恵那峡大橋含む）	NPOぎふ村みどりの森の保育園	天界苑付近へ園外活動に出かける際通るが、車道と歩道の境に縁石はあるもガードレールがなく、途中きついカーブがあり車速も出るところなので歩道側に飛び出る可能性があり非常に危険です。	縁石の設置
40	中津川市道	中津川市茄子川 おひさま保育園入口	おひさま保育園	車が良く通るので横断する際、園児と手をつないでいる際に園児が突然手を放す可能性があるため常に気を付けながら散歩をしています	対策不要
41	中津川市道	中津川市茄子川 おひさま保育園から二子塚公園までの市道	おひさま保育園	見通しの良い場所ではあるが、段差がある箇所が多々あるので園児が転倒する場合がありますので気を付けています	対策不要