令和３年度　「通学路における合同点検」に関する令和５年９月末時点での取組状況

番号	校名及び通し	危険箇所の位置・形状	理由	要請の観点	要請の観点以外	既に点検を実施	今回新たに点検を実施	実施しない場合、その理由	対策箇所抽出	対策箇所抽出に漏れがない理由	学校・教育員会	道路管理者	警察	対策済	令和５年度末までに実施	令和６年度以降に実施	通学路の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他	対策済箇所☒	対策済箇所道路管理者による	対策済箇所警察による	対策済（令和５年度末までに対策完了）
1160	南小学校1	南さくら幼稚園付近の交差点	線のラインが、南さくら幼稚園の駐車場の入り口の手前で途切れている。横断歩道を使用するために交通量が多い中を反対側へ渡るため危険である。	○		○			○			○									○	○		○
1161	南小学校2	レジストロ通りのペットショップ前などにある花壇	花壇のレンガが歩道側に崩れかけている。	○		○			○			○									○	○		○
1162	南小学校3	南小プール横駐車場出口　ゴミ集積場右側の用水路	石垣が木の根の影響で膨らみ崩れそう。水害時に崩れて用水路が埋まると、道が水路となり広範囲に被害が及ぶ危険がある。	○		○			○		○	○		○					○		○	○		○
1163	南小学校4	南小プール横駐車場出口	坂になっていて、三洋堂側から来る車に子どもも車も目視されにくい。下校時間には交通量が増え、迂えの車の死角になり危険となる。	○		○			○		○	○		○					○		○	○		○
1164	南小学校5	グローブヘア斜め向かい　南小南西側　旧国道沿い	空き家が崩れそう。南小から旧国道の間にもブロック塀が崩れている箇所がある	○		○			○		○			○					○		○			○
1165	南小学校6	住友生命付近　横断歩道	尾城ロバス停側より来る車のスピードや、カーブの際に歩道へのはみ出しがあり危険。	○		○			○		○	○		○					○		○	○		○
1166	南小学校7	桃山大橋東側の交差点	児童が横断する場所に、横断歩道が整備されていないから、至急つけてほしい。	○		○			○				○								○		○	○
1167	南小学校8	中央公民館横の看板	通学路の注意書きの看板なのに、薄くなっていて全然見えないので、直して欲しい。	○		○			○		○			○					○		○			○
1168	南小学校9	ＪＲ.高架下の狭い場所	傘をさしていると、引っかかって危ない。緩衝材が劣化しており、早急に付け直しをしてほしい。	○		○			○			○									○	○		○
1169	南小学校10	トキワ駐車場前の横断歩道	児童の通学路で必ず渡る横断歩道なのに、注意書きの看板が劣化し、全然見えないので直してほしい。	○		○			○		○			○					○		○			○
1170	南小学校11	原動物病院　南東１００ｍ先の交差点	交差点が複雑な形をしており、見通しが悪い。車がスピードを出して走っているため、危険。黄の点滅機や減速表示を設置して欲しい。		○	○			○			○									○	○		○
1171	南小学校12	大林建材店前の横断歩道	交通量が多く、一昨年に接触事故があった。歩行者用の信号を設置することができないか。または、交差点の南側に注意喚起の看板の設置ができないか。	○		○			○		○			○					○		○			○
1172	南小学校13	第二中正門から出て、南へ向かう道	車一台分の道幅しかなく、歩道もないため、車とのすれ違いがこわい。また、グリーンベルトが消えかかっている。	○		○			○			○									○	○		○
1173	南小学校14	秋葉公園の松	公園入り口付近の松が立ち枯れしており、通学路にむかって倒れてこないか心配。	○		○			○			○									○	○		○
1174	南小学校15	八幡神社参道下の、用水脇の道路	用水側に柵が設置されておらず、万が一転落したときに危険である。道幅も狭いため、車がすれ違うことも困難。		○	○			○		○			○					○		○			○
1175	東小学校1	中津高校下の道路	歩道の青い線が消えかかっている。	○		○			○		○			○					○		○			○
1176	東小学校2	ローソン～中津高校下	歩道の芝が伸びていたり、法面から枯れた竹が歩道に出てしまっていたりしている。定期的に手入れをして欲しい。	○		○			○			○									○	○		○
1177	東小学校3	県道６号線高架橋下	アスファルトの剥れがあり、転落の危険がある。アスファルト整備と側溝に蓋をして欲しい。	○		○			○			○									○	○		○
1178	東小学校4	東宮町交差点	白線が消えていて、児童と車が衝突する危険がある。定期的に白線を維持して欲しい。	○		○			○			○									○	○		○
1179	東小学校5	１９号西の旧中山道歩道	歩道の白線が消えかかっている。	○		○			○			○									○	○		○
1180	東小学校6	１８区公民館北、旭が丘公園北の丁字路	飛び出し、車との接触の危険があるため、止まれの足あとマークか横断歩道をつけて欲しい。	○		○			○			○									○	○		○
1181	東小学校7	１８区公民館付近	用水路にガードレールや蓋がないため、段差に乗るなどして危険である。	○		○			○			○									○	○		○
1182	東小学校8	伝吉坂（上）前の道路	下りで見通しが悪く危険。ミラーをつけて欲しい。	○		○			○		○			○					○		○			○
1183	東小学校9	稲荷坂	道路から見えず、何があっても分からない。防犯カメラや照明の設置をお願いしたい。また、滑りやすい。	○		○			○		○			○					○		○			○
1184	東小学校10	松田信号（三菱側）	中村から落合へ進み、信号を左折する際に、横断する子どもが見えない。看板の設置などの気をつけられる工夫	○		○			○		○			○					○		○			○
1185	東小学校11	松田中央道トンネル付近	トンネルから出てくる子どもとトンネル前を通過する車が接触する可能性あり。看板の設置をして欲しい。	○		○			○		○			○					○		○			○
1186	西小学校1	イエローハット前の地下道	イエローハット前のアンダーパスが狭くなっているので児童の登下校時に自動車の往来があると危険を伴う。	○		○			○		○			○					○		○			○
1187	西小学校2	木村内科付近の道路	児童が下校時に木村内科受診の方の自動車の往来があり危険。道も狭い。	○		○			○		○			○					○		○			○
1188	西小学校3	さくらや付近のカーブ	さくらや付近のカーブは見通しも悪く、道も狭いので児童の下校時に大変危険。生け垣もあり見通しが悪い。	○		○			○		○			○					○		○			○
1189	西小学校4	こでのき坂	S字カーブの２カ所あり。児童が登下校時に道を横断するが木も生い茂り、雨が降ると滑りやすい。		○	○			○		○			○					○		○			○
1190	西小学校5	デイリーヤマザキ付近の歩道	大平スーパーからインド料理点の間にガードレールがないため、朝交通量が多い時間帯が危険。	○		○			○		○	○		○					○	児童への安全指導を行う				○
1191	西小学校6	いろは坂	急勾配なので児童が登校時に下る時にどうしても小走りになり危険。木も生い茂り、見通しも悪い。		○	○			○			○									○	○		○
1192	西小学校7	ダイセン付近の道路	ダイセン付近は道幅が狭く、通勤の自動車もあり、かなり通り危険。	○		○			○		○			○					○		○			○
1193	西小学校8	尾崎の踏切	踏切のために道路が急に狭くなり、登下校時に児童が通過する時に大変危険。	○		○			○			○								R5 工事着手済				○
1194	西小学校9	尾崎の踏切を越えてからのカーブ（中津紙工付近）	ミラーがあるものの見通しが悪く、駐車している車が歩道にはみ出していることもあり危険。		○	○			○		○			○					○		○			○
1195	西小学校19	カーマ裏の道路	道路がかなり狭く、見通しも悪いため、児童が登下校する際に大変危険。	○		○			○		○			○					○		○			○
1196	西小学校11	アルコ前五叉路	信号がない五叉路のため、朝は、見守り隊の方が児童を常に誘導されている。下校時が大変危険。	○		○			○		○	○		○				○	○		○	○		○
1197	西小学校12	市川製茶付近の道路	大雨による増水時に水が道路にあふれる可能性が高い。歩行時に大変危険。		○	○			○		○			○					○		○			○
1198	西小学校13	カーマ裏の歩道	大雨による増水時に水が道路にあふれる可能性が高い。歩行時に大変危険。		○	○			○		○			○					○		○			○
1199	西小学校14	旧中山道　S字の道路	グリーンベルト舗装ができていないので要望したい。	○		○			○		○	○		○					○		○	○		○
1200	西小学校15	旧中山道　直線道路	グリーンベルト舗装が途中で途切れているので、延長して舗装して欲しい。	○		○			○		○	○		○					○		○	○		○
1201	西小学校16	斧戸上から上手賀野クラブまでの道路	登校児童の近くを車が通っていく。グリーンベルト舗装ができていないので要望したい。	○		○			○		○	○		○					○		○	○		○
1202	苗木小学校1	浄水公園前の横断歩道	歩行者・自動車双方から見通しが悪く、登校時は交通量も多く危険。	○		○			○		○	○		○					○	R5 対策完了	○	○		○
1203	苗木小学校2	並松信号から東の国道２５７号線	一部歩道沿いのガードレールがない。	○		○			○		○	○		○					○	Gpのない歩道の暫定対策は、学校の安全教育とする				○
1204	苗木小学校3	苗木保育園東の道路	スピードを出す車や、農道への抜け道に利用する車があり危険。グリーンベルトの設置を検討していただきたい。	○		○			○		○	○		○					○	R4 工事完了予定				○
1205	苗木小学校4	ＪＡから小学校前地下道入口の間	ガードレールがない箇所があり、道路（歩道）が狭く交通量も多いので非常に危険。	○		○			○		○	○		○					○	Gpのない歩道の暫定対策は、学校の安全教育とする				○
1206	苗木小学校5	新沼橋を西から渡ってぶつかる三叉路。	歩道、横断歩道がなく危険。	○		○			○			○									○	○		○
1207	苗木小学校6	デンソーテン入り口付近三叉路。	横断歩道がなく危険。	○		○			○		○			○				○	○		○			○
1208	苗木小学校7	丸市食堂より北進して最初の三叉路。	横断歩道がなく危険。	○		○			○		○			○					○		○			○
1209	苗木小学校8	三郷地区通学路脇の崩れ	側道の崩れ（崩れが大きくなってきている）。カーブになっており、車の運転手から子供たちが死角になる。	○		○			○			○									○	○		○
1210	苗木小学校9	県道恵那苗木線	県道を横断するための横断歩道がない。横断する前に通ってきた道と、横断後に通る道がずれているため、安全確認をどこで行えばよいか分かりづらい。	○		○			○			○									○	○		○
1211	苗木小学校10	三郷地区通学路脇の斜面	道幅が狭いうえに、道路の片側が斜面になっているため危険である。ガードレールの設置を検討していただきたい。	○		○			○			○									○	○		○
1212	苗木小学校11	サニータウンアパート入口から電波塔まで南進する際の道路左側	サニータウンアパート入口から電波塔まで南進する際、交通量が多い道だが歩道がなく危険。	○		○			○			○									○	○		○
1213	苗木小学校12	苗木球場周辺道路	歩道のない狭い道だが、通行する自動車のスピードが速く危険。	○		○			○			○									○	○		○
1214	苗木小学校13	市道と国道２５７号線の合流地点①（上並松から国道へ）	国道にでる手前に、一旦停止線の設置を検討していただきたい。	○		○			○		○			○					○		○			○
1215	苗木小学校14	市道と国道２５７号線の合流地点②（下並松から国道へ）	国道にでる手前に、一旦停止線の設置を検討していただきたい。	○		○			○		○			○					○		○			○
1216	苗木小学校15	伊藤モータース付近国道２５７号線	交通量の多い国道を横切らなければならないため、歩道橋の設置を検討していただきたい。	○		○			○		○	○		○					○	R5 対策完了.児童への安全指導を行う	○	○		○
1217	苗木小学校16	旧大牧クラブの交差点	見通しが悪いため、旧大牧クラブ側から南東に向かって進んで横切る車が歩行者から見えない。	○		○			○		○			○					○		○			○

令和３年度　「通学路における合同点検」に関する令和５年９月末時点での取組状況

番号	校名及び通し	危険箇所の位置・形状	理由	要請の観点	要請の観点以外	既に点検を実施	今回新たに点検を実施	実施しない場合、その理由	対策必要箇所の抽出	対策必要箇所の抽出にひかかない理由	学校・教育員会	道路管理者	警察	対策済	令和５年度末までに実施	令和６年度以降に実施	通学路の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他	対策済箇所図	対策済箇所 道路管理者による	対策済箇所 警察による	対策済（箇所対策完了含む）
1218	富木小学校17	大牧地内、木製電信柱	大牧８班植松さん所有の竹やぶと田の間に立っている木製電信柱の根元が腐敗している。	○		○			○			○									○	○		○
1219	富木小学校18	丸市食堂前交差点	横断者がいるにもかかわらず横断歩道の真ん中で停車する車や、黄信号で強引に通過する車がより危険。	○		○			○		○			○					○		○			○
1220	坂本小学校1	（中洗井１）バンドウ歯科前の横断歩道	歩行者側の信号が青でも無視するドライバーがいる。看板やパトロールによるドライバーへの注意喚起をしてほしい。	○		○			○		○			○				○	○		○			○
1221	坂本小学校2	（三津屋）地下道通過後	道幅がとても狭く、登校時間の車のすれ違いが大変危険。朝７時～８時まで一方通行や車両通行不可などの規制をしてほしい。	○		○			○		○			○				○	○		○			○
1222	坂本小学校3	（中平）中山道の暗い場所	森林が多く、冬の下校時などに暗くて心配である。街灯の設置をお願いしたい。		○	○			○		○			○				○	○	地元区へ依頼する	○			○
1223	坂本小学校4	（与ケ根３）中仙道沿い道路の側溝のふた	低学年の子が歩いていて落ちてしまうことがある。側溝にふたをしてほしい。	○		○			○		○			○				○	○		○			○
1224	坂本小学校5	（旭）六地蔵バス停から薮下バス停までの歩道	グリーンベルトはあるが、朝の通勤時間は特に車が多くて危険。ガードレールや歩道と車道を分けるためのポールがあるといい。	○		○			○		○	○		○				○	○		○	○		○
1225	坂本小学校6	（中洗井３）明治乳業前の道路	スピードを出して走る車が多くて危険。横断歩道をつけるか、カラー舗装などをして、安全に横断や通行ができるようにしてほしい。	○		○			○		○			○				○	○		○			○
1226	坂本小学校7	（中洗井３）明治乳業から馬見岩へ上がる坂	ローブが張ってあるが、休憩しながら遊んでいる子がいる。川の方へ落ちないか心配である。	○		○			○		○			○				○	○		○			○
1227	坂本小学校8	（丸岩）峰の茶屋、丸岩バス停前道路	通学路で横断する。朝の通勤時間は特に交通量が多くて危険。子どもが車を見るためのミラーを設置するなど、安全に横断できるような対策がしてほしい。	○		○			○		○			○				○	○		○			○
1228	坂本小学校9	（中原）ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄから南へ１００ｍ付近の道路と側溝のふた	歩道が狭く、スピードを出してきた車をよけようとすると用水に落ちそうになる。車道と歩道を分けてほしい。	○		○			○			○		○						R5 工事未着手				○
1229	坂本小学校10	（中原）ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄからの出入り口	道幅が狭いにも関わらず、ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄから勢い良く車が出て来る。道幅を拡張してほしい。	○		○			○		○			○				○	○		○			○
1230	坂本小学校11	（北原）魔の十字路	車通りが多い。とても危ない。歩道橋をつけてほしい。	○			○		○		○	○		○					○		○	○		○
1231	坂本小学校12	（辻原）１クラブ横の道路、横断歩道	通勤時は車も多く、恵那方面から見にくい。リニアの工事で交通量が増えるのも心配。	○		○			○		○			○				○	○		○			○
1232	坂本小学校13	（辻原）１クラブ横の橋	柵が低く覗き込むと落ちそう。雨の日は橋の脇側に水溜まりができて道路の真ん中を歩くことになり怖い。		○	○			○			○									○	○		○
1233	坂本小学校14	（下洗井）旧消防団倉庫付近の道路	登校時に渡ろうとすると、民家の植木があるために坂を下ってくる車が全く見えない。何度も車にぶつかりそうになっている。道路に出る場所を、一旦停止にしてほしい。	○		○			○		○			○					○		○			○
1234	坂本小学校15	（中切３）Ｔ字路から釜ケ渕橋までのガードレール	十兵衛川沿いにガードレールがあるが、川は雨が降るとかなり増水する。ガードレールは隙間も大きく子供が簡単にくぐれてしまう。		○	○			○		○			○					○		○			○
1235	坂本小学校16	（中切３）五百羅漢近くのログハウス周辺	下洗井方向にはカーブミラーがあるが、学校方向にはなく、運転手からログハウス側にいる歩行者に気づかずに勢いよく左折してくることがある。	○		○			○		○			○					○		○			○
1236	坂本小学校17	（中洗井２）郵便局付近の橋	グリーンベルト付近に水溜りができる。雨の日に真ん中あたりを歩かなければならずに危ない。		○	○			○			○									○	○		○
1237	坂本小学校18	（中切２）b' coffee前の横断歩道から道	道幅が狭い。朝の通勤時間は車も多くてとても危険。	○		○			○		○	○		○				○	○		○	○		○
1238	坂本小学校19	（二軒屋）陸橋を渡ってからb' coffee前までの直線道路	グリーンベルトをひいてもらっているが、車との距離が近く、大人が歩いていても身の危険を感じる。歩道と車道を隔離してほしい。	○		○			○		○			○					○		○			○
1239	坂本小学校20	（二軒屋）陸橋、合流地点	車との合流地点が狭くて危険。斜線になっている箇所にポールを立てて欲しい。陸橋も老朽化しているため修繕してほしい。	○		○			○			○									○	○		○
1240	坂本小学校21	（鯉ケ平）鯉ケ平クラブ前の新しい横断歩道	朝の通勤時間帯は車が多くて渡る際に心配。なかなか車が停まってくれない。ドライバーへの注意喚起をしてほしい。	○		○			○		○			○					○		○			○
1241	坂本小学校22	（葛町）ハイツマルコーⅡから二号橋までの区間	歩道が切れて、星クリーニング方面への脇道に入るまでの区間に歩道がなくて、心配。	○		○			○			○									○	○		○
1242	坂本小学校23	（葛町）喫茶静香付近の歩道（小野医院横の歩道）	歩道が狭い。朝の通勤時間はすれ違いをする車も多くて、危ない。歩道と車道を分けてほしい。	○		○			○			○									○	○		○
1243	坂本小学校24	（中町１）ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ前からゴミ捨て場までの道	交通量が増えて、対向車線の車が途切れるタイミングでスピードを落とさずに店に入ってくる車がある。	○		○			○		○			○				○	○		○			○
1244	坂本小学校25	（中町１）ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ前の信号	交通量が多く、右左折する車が多い。児童らが渡っていることが分かるように、横断旗を置いてほしい。	○		○			○		○			○				○	○		○			○
1245	坂本小学校26	（新町）スマイル船子川店前の歩道	歩道が狭くて危ない。リニア関連工事で歩道と車道を分けるパイプやポールが設置される予定だが、大型トラックの交通量が大幅に増えるため、大変心配。	○		○			○		○	○		○				○	○					○
1246	坂本小学校27	（二子塚）第２集合場所付近の交差点	児童が道を横断する時に、ゆるやかなカーブになっており見通しが悪い。児童横断の標識をつけて欲しい。		○	○			○			○									○	○		○
1247	坂本小学校28	（曙）中野ラジエーター付近の民家のブロック塀、屋根瓦	屋根瓦が崩れてきそうになっている。ブロック塀も劣化しており倒れそうで心配。補修をしてほしい。		○	○			○		○			○					○		○			○
1248	落合小学校1	県道７号、木曽路口バス停付近の横断道路	歩行者がいても停止しない車が多く危険である。神坂方面からの見通しが特に悪い。	○		○			○			○									○	○		○
1249	落合小学校2	中川医院北の市道	路側帯、グリーンゾーンとも設置されていない。速度超過の車もおり、大変危険である。	○		○			○			○									○	○		○
1250	落合小学校3	落合大橋の車道、歩道	雨が降ると水がたまり、歩行者に水がかかる。特に橋のつなぎ目にたまりやすい。	○		○			○			○								R4 工事完了予定	○	○		○
1251	落合小学校4	国道19号線大久手バス停より少し中津川よりの地点	カーブが急なため、冬期に自動車が滑って歩行者にぶつかる危険がある。柵の設置を希望。合わせて、頭上にかかっている枯れた枝の伐採を希望。	○		○			○		○			○				○	○		○			○
1252	阿木小学校1	阿木４３０２－１丸西製材所付近	見通しが悪く道幅も狭いので「通学路につき最徐行」等の看板を付けてほしい。	○		○			○		○			○				○	○		○			○
1253	阿木小学校2	中津川市阿木、下真原の交差点（国道363号線）	交通量が多く、見通しが悪い交差点。横断歩道が１か所にか無いため、３６３沿いにも横断歩道をつけてほしい。	○		○			○		○		○	○					○		○		○	○
1254	阿木小学校3	阿木事務所近くの道路	園児、児童が多く利用するので横断歩道を付けてほしい。	○		○			○		○	○		○				○	○		○	○		○
1255	阿木小学校4	阿木駅付近	駅に向かってスピードを出して通る車がある。グリーン舗装が途中までで切れている。	○		○			○		○			○					○		○			○
1256	阿木小学校5	国道３６３沿いの駐在所から岩巻へ向かう歩道	道路と歩道の間のブロックが事故にて破損しているところが2箇所あり、車が入ってくる危険がある。元の高さまで直してほしい。		○	○			○			○									○	○		○
1257	阿木小学校6	阿木駅から野田クラブまで	歩道がなく、白線も消えて、草木で歩くスペースがなく、道路の真ん中を歩いている。	○		○			○			○									○	○		○
1258	阿木小学校7	飯沼禅林寺近く	通学路が老朽化していて歩きづらいため、補修してほしい。	○		○			○			○									○	○		○
1259	阿木小学校8	飯沼県道４０７号線	横断歩道があるが、坂道で車がスピードを出して降りてくるので止まらない。道路に安全喚起の色を塗ってほしい。	○		○			○			○									○	○		○
1260	阿木小学校9	飯沼　子安寺近く	用水路に蓋が無いため、子供が転落する恐れがあるため蓋をしてほしい		○	○			○			○									○	○		○
1261	阿木小学校10	阿木小の出入り口	出入り口が狭く、広岡方面から来る車は、学校から出てくる車が見えないため、カーブミラーを付けてほしい。	○		○			○		○			○				○	○		○			○
1262	阿木小学校11	広岡中組　国道３６３号　広岡公民館より根ノ上方面約１KM	歩行者の通行に十分な幅が確保されていないため危険。	○			○		○			○									○	○		○
1263	神坂小学校1	神坂学校北側の県道７号線	スマートインター完成による交通量の増加が予想されるが、県道７号線を渡る横断歩道がなく、渡ったところの歩道にガードレールもない。	○			○		○		○	○		○				○	○		○	○		○
1264	神坂小学校2	神坂学校東側の県道７号線スマートインター工事箇所	スマートインターの工事で、歩道で作業していたり工事車両で歩道をふさいでいたりして、児童生徒が車道に出て避けるときがある。	○		○			○		○			○				○	○		○			○
1265	神坂小学校3	荒町１の中学校運動場北側から浄水場付近までの通学路	ガードレールがないため、雨の日や雪の日に滑って下に落ちると危険性がある。歩行帯の線のラインが所々剥がれているので、新しく塗り直してほしい。	○		○			○			○		○							○	○		○
1266	神坂小学校4	新田の信号のない交差点とそこから山側へ入った急な坂	信号のない交差点で、スピードを出して通過する車が多い。急な坂道で見通しの悪い道路には、カーブミラーや注意喚起の看板を設置する。	○		○			○		○			○					○		○			○
1267	神坂小学校5	荒町１の東屋から西側へ橋を渡った通学路	S字カーブで見にくい上に、観光客などの車で交通量が多いので、注意喚起の看板を設置してほしい。	○		○			○		○			○					○		○			○
1268	山口小学校1	中津川市山口　山口リニアトンネル事務所付近	木が死角になり車が見えづらい。写真では撮影されていないが、車が通学路にはみ出して駐車してあり危険	○		○			○		○			○					○		○			○
1269	山口小学校2	中津川市山口　UI住宅の坂	冬になると路面が凍結し危険。UI住宅から通学する際、塀がが死角となって車が見えない	○		○			○		○			○					○		○			○
1270	山口小学校3	中津川市山口　８区	登校する際壁があり車の接近が分からない。夏には草が伸び歩行者・車双方が確認できない	○		○			○		○			○					○		○			○
1271	山口小学校4	中津川市山口　７区　椿街道から山口幼稚園に入るカーブ	木が死角となり車が見えない	○		○			○		○			○					○		○			○
1272	山口小学校	中津川市山口　１０区　１９号浦島信号東	土手が死角となり危険	○		○			○		○			○					○		○			○
1273	山口小学校	中津川市山口　山口小学校内の木	山口小学校内の木が危険	○		○			○		○			○					○		○			○
1274	山口小学校	中津川市山口　山口小学校東・山口幼稚園北の側溝の蓋等	蓋が壊れてきているため、児童が足をはさんで転倒する	○		○			○			○									○	○		○
1275	山口小学校	中津川市山口　山口総合事務所・公民館より出る際の死角	山口総合事務所・公民館より出る際に危険	○		○			○		○			○					○		○			○

令和３年度　「通学路における合同点検」に関する令和５年９月末時点での取組状況

番号	校名及び通し	危険箇所の位置・形状	理由	要請の観点	要請の観点以外	既に点検を実施	今回新たに点検を実施	実施しない場合、その理由	対策必要箇所の抽出	対策必要箇所の抽出に○がかからない理由	学校・教育員会	道路管理者	警察	対策済	令和５年度末までに実施	令和６年度以降に実施	通学路の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他	対策済箇所☒	道路管理者による対策済箇所	警察による対策済箇所	対策済（合計）
1276	坂下小学校1	（時鐘）県道３号線	リニア関連工事の大型ダンプ、木材運搬のトレーラー等の往来が多いが、ガードパイプの設置がない区間が多く、危険がある。	○		○			○		○	○		○					○	R7 工事完了予定 Gのない歩道の暫定対策は、学校の安全教育とする				○
1277	坂下小学校2	坂下保育園前～林モータース 市道	道幅が狭く、通行車両の速度も速い。児童との接触が心配される。	○		○			○			○									○	○		○
1278	坂下小学校3	本郷バス停留所付近	通行車両の速度が速く見通しも悪いため、横断の判断が難しい。	○		○			○		○			○					○		○			○
1279	坂下小学校4	本郷バス停留所付近 国道２５６号線路側帯	路側帯自体の幅が狭く、すぐ脇は斜面になっている。車両との接触が心配である。	○		○			○			○									○	○		○
1280	坂下小学校5	新田実電所～診療所 市道	道幅が狭く、車両の往来時に児童との接触の恐れがある。道路脇の崖が急峻のため、崩落も心配である。	○		○			○			○									○	○		○
1281	坂下小学校6	高部～氷坂 国道２５６号	現在工事中の歩道へ渡るための横断歩道を設置願いたい。	○		○			○		○			○					○		○			○
1282	坂下小学校7	（東町）２市道交差点より上方の 板道脇斜面	樹木が茂り、枝の落下や不審者の心配がある。		○	○			○		○			○					○		○			○
1283	坂下小学校8	（時鐘）坂下高校～坂下中学校 山道	山側に林がある。枯死した樹木が多く、倒木の恐れがある。		○	○			○			○									○	○		○
1284	坂下小学校9	旭町～中之堀戸 歩道橋脇市道	横断する児童の姿が確認しづらい。坂道を下ってくる車も見えにくいので危険である。	○		○			○		○			○					○		○			○
1285	東下小学校10	（東町）坂川農免道路と市道交差点	横断歩道が設置されておらず、児童が渡る際に心配。	○		○			○		○			○					○		○			○
1286	坂下小学校11	坂下駅前～跨線橋 市道	交通量多く、通行車両の速度も速く危険である。	○		○			○		○			○					○		○			○
1287	坂下小学校12	長谷川モータース前の崖	４月に一度崖が崩れ、水路に土砂が入り水があふれた。現在、総合事務所に修繕の依頼をしている。	○		○			○			○									○	○		○
1288	坂下小学校13	中津川市坂下地区、松源地の三叉路	カーブが続き、自動車から歩行者への見通しが悪い。	○		○			○			○									○	○		○
1289	坂下小学校14	中津川市坂下地区、坂下中学校正門から坂下保育園方面道路	歩道なし。路側帯も狭い。	○		○			○			○									○	○		○
1290	東下小学校15	中津川市坂下地区、坂下交番横の歩道	歩道なし。路側帯も狭い。	○		○			○			○								R5 対策未着手				○
1291	坂下小学校16	中津川市川上地区、黄川橋バス停前道路	横断歩道が無く、通行する自動車の平均速度も速い。	○		○			○			○									○	○		○
1292	坂下小学校17	中津川市川上地区、川上小学校前バス停	中学校から帰りのバスを降りた場所が、少し下り坂になっていて、自動車から確認しにくい。	○		○			○			○									○	○		○
1293	川上小学校1	矢柱　狼沢橋の手前	側溝のふたの穴が大きく欠ている		○	○			○		○			○					○		○			○
1294	川上小学校2	矢柱　狼沢橋～川上保育園までの間	にぎり拳大の落石複数あり　　斜面植物が少ないので落石する		○	○			○		○			○				○	○		○			○
1295	川上小学校3	田畑　壁沢橋　田畑側の渡り始め	車のスピードが出る場所児童が衝突する危険性がある　車が内回りした際、児童を巻き込む可能性がある	○		○			○			○									○	○		○
1296	川上小学校4	田畑　壁沢川　道路を挟む田畑側斜面	雨が降った後など拳ほどの落石が道路に転がっている　登下校時、児童の落石が当たる危険性がある		○	○			○		○			○				○	○		○			○
1297	川上小学校5	丸野　奥屋バス停東通学路　コンクリート製の橋	縞千がないため危険	○		○			○			○									○	○		○
1298	川上小学校6	丸野　整田碑　付近	夕森側から来る車がカーブがあるため見にくい　看板があるが見にくい	○		○			○		○			○					○		○			○
1299	川上小学校7	下平　白山神社の前の横断歩道	カーブの先に横断歩道があり、スピードを出した車などの危険がある	○		○			○		○			○				○	○		○			○
1300	加子母小学校1	国道257よりB60に入る農道を直進して、熊崎広久宅に至るまでの道	道の左側は山。防犯灯が少ないので暗い。場所によっては、真っ暗になるところもある。山際なので、もし崩れても夜は何も見えない。	○		○			○		○			○					○	地元区へ依頼する	○			○
1301	加子母小学校2	小和知スクールバス乗り場（弘法堂）	通学路のグリーンラインを引いてほしい。	○		○			○			○							○	児童への安全指導を行う				
1302	加子母小学校3	小和知郵便局前のバス停	小和知郵便局前のバス停から横断歩道までの歩道がない。そのため道路脇の狭い白線の中を歩くことになるため危険。	○		○			○		○	○		○					○	R5 対策完了	○	○		○
1303	加子母小学校4	小和知　中島電子さん前の旧スタンド	通学路の中島電子さん前の旧スタンドの側溝が壊れている。グレーチングが落ち込んでおり、歩行者にとって危険がある。	○		○			○			○									○	○		○
1304	加子母小学校5	二渡橋脇道（ＰＴＡ花壇横の河川敷あたり）	ガードレールがなく、川へ転落する恐れがある。県の許可がいるとガードレール設置は難しいらしい。	○		○			○		○			○					○		○			○
1305	加子母小学校6	二渡　田口鍼灸院から竹本システムまでの道	見通しが悪く、朝、通勤で通る車もある。	○		○			○		○			○					○		○			○
1306	加子母小学校7	中桑原　須母田住宅下	須母田住宅からバス停への通学路。下まで３～４ｍほど高さがある。	○		○			○			○									○	○		○
1307	加子母小学校8	中桑原　須母田橋	橋にガードレールを付けてもらったが、ガードレール手前に落下の危険性がある部分がある。谷間で５ｍ以上ある。	○		○			○			○									○	○		○
1308	加子母小学校9	中桑原　旧道全体	旧道でスピードを出す自動車が時々いる。	○		○			○		○	○		○					○		○	○		○
1309	加子母小学校10	下桑原　ファミリーマート前の横断歩道	益田信金方面から曲がってすぐの横断歩道のため危険。国道を渡る人がいるが、車から見通されがちで危険である。	○		○			○			○									○	○		○
1310	加子母小学校11	下桑原　今井さんのところのT字路	明治座側から来た場合、カーブミラーがあるとよい。	○		○			○		○			○					○		○			○
1311	加子母小学校12	万賀　通学路　郵便局南側のカーブ	国道は速度超過の車両が多く、スマホ運転、わき見運転、凍結時のスリップによる事故など、もしもの事を考えると心配。	○		○			○		○	○		○					○	R5 対策完了	○	○		○
1312	加子母小学校13	万賀　通学路　十一屋製材から国道出入り口	下校途中の自転車と、国道へ出る車両がぶつからないように、安全対策を講じてほしい。	○		○			○		○	○		○					○					○
1313	加子母小学校14	角領　国道256号線　角領橋東側交差点	東白川方面から来る車が、左カーブを抜けた後、横断歩道までの距離が短く、電柱や植え込み等により、歩行者が死角となっている。	○		○			○			○									○	○		○
1314	加子母小学校15	角領地内　国道256号線	地域住民の生活道路としてだけでなく園児、小中学生の通学路になっているが、ほぼ全てで歩道設置なし。	○		○			○			○									○	○		○
1315	付知北小学校1	付知町大起のバス停付近	道路がカーブしており、見通しが悪いため、児童の横断が危険。注意喚起の看板があるとよい。	○		○			○		○	○		○					○		○	○		○
1316	付知北小学校2	付知町小栗山集会所前の道路	道幅が狭く、車とすれ違う際危険。「通学路」を示す看板が劣化で表示が不明瞭なため、新しい物の設置を望む。		○	○			○		○			○				○	○		○			○
1317	付知北小学校3	付知町寺の下　宗敦寺駐車場前	車の出入りが多く、危険。引いていただいたグリーンベルトが消えかかっているため、引き直しを望む。		○	○			○			○									○	○		○
1318	付知南小学校1	白沢　学校へ向かう途中の橋	通学路の道幅が、急に狭くなるため、集団で登下校中、車とすれ違うときに危険を感じる。	○			○		○			○												○
1319	付知南小学校2	白沢　東側四差路	帰り道からが特に見通しが悪い	○		○			○		○			○					○		○			○
1320	付知南小学校3	白沢　信号交差点	歩道橋が直接道路に面するので駆け下りると危険	○		○			○			○									○	○		○
1321	付知南小学校4	松原　のぞみ幼稚園の十字路	横断歩道・信号がない	○		○			○		○			○					○		○			○
1322	付知南小学校5	稲荷　国道の歩道の草	個人で草刈りを行うには交通量が多く、危険（車道への飛び石）が伴うため、市や町にお願いしたい。		○	○			○			○									○	○		○
1323	付知南小学校6	稲荷平　高架したトンネルに続く国道からの階段	コンクリートの階段が欠けている箇所がある		○	○			○		○	○		○					○	R4 工事完了予定　だが　対策未着手	○	○		○
1324	付知南小学校7	稲荷平　地下道	地下道に亀裂があり、水が溜れだしている。そのため、雨が降ると地下道が水浸しになり、滑りやすく危険である。	○		○			○		○	○		○					○	R4 対策完了	○	○		○
1325	付知南小学校8	広野　グリーンベルトがない部分	グリーンベルトが途中までしか引いていないので、坂の上まで引いてほしい。	○		○			○			○									○	○		○
1326	付知南小学校9	中野　大山せんべいまで行く途中のカーブ	カーブミラーが設置済みですが、車から見えにくい	○		○			○			○									○	○		○
1327	付知南小学校10	白沢　白沢交差点より東側に延びる歩行者用道路	地域の方から、道路脇法面より落石ありとの報告あり。（８月２日）落石予防の対策が必要。	○		○			○		○			○					○		○			○
1328	下野小学校1	田瀬　宮脇集会所付近の道路	歩道として「安全地帯」はあるが、道路が狭いので、大型トラックやタンクフカーとのすれ違いが危険	○		○			○		○			○					○		○			○
1329	下野小学校2	田瀬　島田橋を渡ってからの道路	歩道の白線が消えてしまっている。	○		○			○			○									○	○		○
1330	下野小学校3	田瀬　向田瀬　伊藤豆腐店（昨年閉店）から入った所の横断歩道	注意喚起の看板などを設置してほしい。	○		○			○		○	○		○					○		○	○		○
1331	下野小学校4	下野　東組　交差点	車がスピードを出してくる、見えずらいので危険。水路があるが柵がないので危険。	○		○			○		○	○		○				○	○		○	○		○
1332	下野小学校5	下野　東組　集会所前の道路	歩道のない国道なので、スピードを出す車もあり危険。	○		○			○			○									○	○		○
1333	下野小学校6	下野　東組　学校付近　交差点	交差点の一部が高さがあり、運転手から見にくい。看板など目印になるものを設置してほしい。	○		○			○		○			○				○	○		○			○

令和３年度　「通学路における合同点検」に関する令和５年９月末時点での取組状況

番号	校名及び通し	危険箇所の位置・形状	理由	要請の観点	要請の観点以外	既に点検を実施	今回新たに点検を実施	実施しない場合、その理由	対策必要箇所抽出	対策必要箇所の抽出にのがない理由	学校・教育委員会	道路管理者	警察	対策済	令和５年度末までに実施	令和６年度以降に実施	通学路の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他	対策済箇所☒	道路管理者による対策済箇所	警察による対策済箇所	対策済（合計）
1334	下野小学校7	下野　本郷　白山神社から出てきた所の道路	広い道路を横断しなければならない。交通量も多いので危険。	○		○			○		○			○				○	○		○			○
1335	下野小学校8	下野　本郷　いきいき会館付近の交差点	交通量が多く、スピードを出す車もあり危険。	○		○			○		○	○		○				○	○		○	○		○
1336	下野小学校9	下野　見佐島　ひがしみの農協上の横断歩道	坂道なので、上から降りてくる車のスピードが出ていて危険。		○	○			○			○									○	○		○
1337	下野小学校10	下野　曙　福岡城裏側の道路	道がせまく、歩道がない。車通りも多く危険。	○		○			○		○			○				○	○		○			○
1338	下野小学校11	下野　曙　国道（くりの木歯科前）の横断歩道	国道を横切るため危険。		○	○			○			○									○	○		○
1339	下野小学校12	下野　曙　曙集会所～協信（工場）までの道路	工場の行き帰りの大型トラックが通るため危険。		○	○			○		○			○					○		○			○
1340	福岡小学校1	福岡山ノ田地区	木材業者の木材が積み上げられており、視界を遮られてしまうため、車が来ているかわからない	○		○			○			○									○	○		○
1341	高山小学校1	中津川市高山下組　さるとび荘案内看板前道路	交通量の多い横断歩道のない道路を１年児童が横断している。	○		○			○		○			○					○		○			○
1342	高山小学校2	中津川市高山下組　ハナノキ内科クリニック前道路	交通量の多い横断歩道のない道路を３年児童が横断している。	○		○			○		○			○					○		○			○
1343	高山小学校3	中津川市高山下組　安田屋前歩道	児童が歩く歩道にガードレールがないため、保育園方向からスピードを出しすぎた車が緩いカーブを曲がりきれず、路肩を越え、歩道に突っ込む恐れがある。	○		○			○			○									○	○		○
1344	蛭川小学校1	柏ヶ根口付近（大橋酒造から県道への道）の側溝	通学路になっている歩道脇の側溝に蓋の無いところがあり，登下校中に落ちる危険がある。		○	○			○		○			○					○		○			○
1345	蛭川小学校2	中切区「宝利屋橋」から蛭川中への道の水路の蓋（グレーチング）	急な坂道で幅員も狭く、カーブも多い。通学中の児童を避けて山側の水路に脱輪することがある。	○		○			○		○			○					○		○			○
1346	蛭川小学校3	柏ヶ根区佐伯さん宅の裏の柏ヶ根川にかかる橋	下り坂の一番低い位置に橋があるので、雨の日にはかなり深い水溜りができ通行ができなくなる		○	○			○			○									○	○		○
1347	蛭川小学校4	蛭川中前の道路の坂道（小池農園下）から矢柱住宅側へ渡る所	道路が広くカーブで下り坂なので車の速度が出る。学童横断注意や飛び出し坊やなどの看板がほしい。	○		○			○		○			○					○		○			○
1348	蛭川小学校5	蛭川中前の道路の坂道（小池農園下）から矢柱住宅側へ渡る所	道上の小道から出るとき，右側に大きな木などの茂みで見通しが悪い。ミラーも見にくい。	○		○			○			○									○	○		○
1349	蛭川小学校6	立壁橋から棚田へ上る坂道	車がスピードを出す。スクールゾーンが見えないくらい車が伸びる時期がある。	○		○			○			○									○	○		○
1350	蛭川小学校7	奈良井辻（西尾美容室前）の横断歩道	下沢方面からのスピードを出してきた車がほとんど減速せず右左折していく。 その道から来る車の確認が通りの方からしづらい。	○		○			○			○									○	○		○
1351	蛭川小学校8	エヌケイ鉄筋加工所様の横	トラックが止まっていたりするため死角になる。スクールゾーンがほしい。	○		○			○			○									○	○		○
1352	蛭川小学校9	町切から高山への交差点横断歩道の町切側歩道のレンガ床	雨の日には滑りやすい。また，コケなども生えているため滑らないものにしてほしい。		○	○			○			○									○	○		○
1353	蛭川小学校10	向上交差点横断歩道の下沢側の待避部分	町切方面から来た時カーブになっているが，歩道部分には縁石しかないのでガードレールがほしい。	○		○			○			○									○	○		○
1354	蛭川小学校11	町切から高山への交差点を過ぎた下沢の横断歩道付近	下り坂から見通しのよい直線になる所に横断歩道があるので，徐行などの看板がほしい。	○		○			○		○	○		○					○		○	○		○
1355	蛭川小学校12	見晴台公園前	見晴台公園から道路を渡るための横断歩道がほしい。	○		○			○		○			○					○		○			○
1356	蛭川小学校13	見晴台公園付近（下沢から奈良井に向かう道路）	雨が降ると水が溜まり，通学時には水溜りを避けるため道路に出てしまう。	○		○			○			○									○	○		○
1357	蛭川小学校14	奈良井辻旧バス停から下沢旧バス停までの区間	スクールゾーンはあるが縁石やガードレールなどが無く，道幅もせまいので歩道の確保も含め道路の拡幅をしてほしい。	○		○			○		○			○					○		○			○
1358	蛭川小学校15	県道72号線（蛭川白川線）の通学路	直線で車がスピードを出しやすい。歩道はあるがガードレールが無かったり，横断歩道が無かったりするため児童の歩行に危険がある。	○			○		○		○	○		○					○	児童への安全指導を行う				○
1359	西小学校17	後田バス停付近の道路	車両交通が多いうえに道路がカーブしており、通学に危険である。	○		○			○			○							○	R６　工事完了予定、児童への安全指導を行う				
1360	坂本小学校29	坂本北部処理場付近の横断歩道	車のスピードが速く、道路がカーブしており見通しが悪い。	○		○			○			○									○	○		○
1361	坂下小学校18	給食センター前の道路	水量が多い側溝に蓋がしてないので、危険である。	○		○			○			○								R５　工事着手済み				○
1362	川上小学校8	森平地区の2車線道路	交通量も比較的多い道路だが、歩道が無く側溝に蓋が無い。	○		○			○			○								R５　対策未着手				○
1363	山口小学校9	体育館から山側行く道路	道路が狭いので、危険である。	○		○			○		○	○		○					○	R５　対策未着手				○
1364	坂下小学校19	（国）256号　坂下地内（水坂～外洞橋）	歩道が設置されておらず、登下校時に危険である。		○	○			○			○								R８　工事完了予定　工事着手済み				○
1365	南小学校16	中津287号線　南さくら保育園前の用水路	道路が狭く危険。水路に蓋を設置して道路を拡幅して欲しい。		○	○			○			○									○	○		○
1366	西小学校18	中津345号線　中津川市駒場地区　三菱第7工場の前	道路が狭く危険。狭い歩道があるが道路の反対側である。		○	○			○			○							○	R６　工事完了予定 詳細設計または用地買収の着手済				
1367	坂本小学校30	前田～津戸井線　中津川市茄子川　今井建設工業前の道路	側溝の蓋が道路と段差があり危険であるので、側溝整備して安全に歩けるようにして欲しい。		○	○			○			○									○	○		○
1368	坂下小学校20	坂下1号線　坂下高校入口から松源寺地区へ向かう道路	片側1車線の道路であり車のスピードも速いが歩道が無いので、歩道を設置して欲しい。		○	○			○			○												○